

# 來吉村德瓦乎那野溪整治工程

## C01 生態友善機制自主檢查表

表號：01 檢查日期：111/09/05

施工進度：0% 預定完工日期：112/01/28

| 項目     | 項次 | 檢查項目*                                                              | 執行結果 |       |     |       | 執行狀況陳述 |
|--------|----|--------------------------------------------------------------------|------|-------|-----|-------|--------|
|        |    |                                                                    | 已執行  | 執行但不足 | 未執行 | 非執行期間 |        |
| 生態友善措施 | 1  | 迴避既有次生林。次生林為許多生物會利用的棲地環境，避免干擾破壞。且現況溪床既有巨石(直徑大於1.5m)，在不妨礙施工前提下予以保留。 |      |       |     | V     |        |
|        | 2  | 縮小工程規模。將工程施工便道設置在已開發區域。將臨時設施設置在已開發區域，避免破壞周邊的棲地環境。                  |      |       |     | V     |        |
|        | 3  | 施作時間調整。晨昏時段的上午8點前及下午5點後為野生動物活動旺盛時段，於此段時間內禁止施工避免影響野生動物覓食及活動。        |      |       |     | V     |        |
|        | 4  | 完工後撒播草籽並鋪設稻草蓆。加速植生恢復以減少施工造成的干擾。                                    |      |       |     | V     |        |
|        | 5  | 外來種植物的移除。施工後的裸露地可能被外來種植物利用並加以生長，造成原生種植物無空間可用。                      |      |       |     | V     |        |

備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化。

施工廠商

單位職稱：慶茂營造有限公司

姓名(簽章)：梁榮輝



監造單位

單位職稱：沈明信聯合土木技師事務所 姓名(簽章)：沈明信



# 來吉村德瓦乎那野溪整治工程

## C01 生態友善機制自主檢查表

表號：02 檢查日期：111/10/02

施工進度：10.8% 預定完工日期：112/01/28


| 項目     | 項次 | 檢查項目*                                                              | 執行結果 |       |     |       | 執行狀況陳述 |
|--------|----|--------------------------------------------------------------------|------|-------|-----|-------|--------|
|        |    |                                                                    | 已執行  | 執行但不足 | 未執行 | 非執行期間 |        |
| 生態友善措施 | 1  | 迴避既有次生林。次生林為許多生物會利用的棲地環境，避免干擾破壞。且現況溪床既有巨石(直徑大於1.5m)，在不妨礙施工前提下予以保留。 | V    |       |     |       |        |
|        | 2  | 縮小工程規模。將工程施工便道設置在已開發區域。將臨時設施設置在已開發區域，避免破壞周邊的棲地環境。                  | V    |       |     |       |        |
|        | 3  | 施作時間調整。晨昏時段的上午8點前及下午5點後為野生動物活動旺盛時段，於此段時間內禁止施工避免影響野生動物覓食及活動。        | V    |       |     |       |        |
|        | 4  | 完工後撒播草籽並鋪設稻草蓆。加速植生恢復以減少施工造成的干擾。                                    |      |       | V   |       |        |
|        | 5  | 外來種植物的移除。施工後的裸露地可能被外來種植物利用並加以生長，造成原生種植物無空間可用。                      |      |       | V   |       |        |

備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化。

施工廠商

單位職稱：慶茂營造有限公司

姓名(簽章)：梁榮輝



監造單位


單位職稱：沈明信聯合土木技師事務所 姓名(簽章)：沈明信

沈明信



## 生態友善機制施工階段照片及說明

|                                                                                                  |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                                                                                               |                                                                                                    |
| <p>[施工前]</p>    | <p>[施工階段]</p>    |
| <p>日期：111.09.10</p> <p>說明：<br/>迴避既有次生林,巨石保留</p>                                                  | <p>日期：111.10.01</p> <p>說明：<br/>保留巨石</p>                                                            |
| 2.                                                                                               |                                                                                                    |
| <p>[施工前]</p>  | <p>[施工階段]</p>  |
| <p>日期：111.09.10</p> <p>說明：調整施作時間</p>                                                             | <p>日期：111.10.01</p> <p>說明：施作時間上<br/>午8:00至下午5:00止</p>                                              |



# 來吉村德瓦乎那野溪整治工程

## C01 生態友善機制自主檢查表

表號：03 檢查日期：111/11/25

施工進度：100% 預定完工日期：112/01/28

| 項目                                     | 項次 | 檢查項目*                                                              | 執行結果 |       |     |       | 執行狀況陳述 |
|----------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|------|-------|-----|-------|--------|
|                                        |    |                                                                    | 已執行  | 執行但不足 | 未執行 | 非執行期間 |        |
| 生態友善措施                                 | 1  | 迴避既有次生林。次生林為許多生物會利用的棲地環境，避免干擾破壞。且現況溪床既有巨石(直徑大於1.5m)，在不妨礙施工前提下予以保留。 | V    |       |     |       |        |
|                                        | 2  | 縮小工程規模。將工程施工便道設置在已開發區域。將臨時設施設置在已開發區域，避免破壞周邊的棲地環境。                  | V    |       |     |       |        |
|                                        | 3  | 施作時間調整。晨昏時段的上午8點前及下午5點後為野生動物活動旺盛時段，於此段時間內禁止施工避免影響野生動物覓食及活動。        | V    |       |     |       |        |
|                                        | 4  | 完工後撒播草籽並鋪設稻草蓆。加速植生恢復以減少施工造成的干擾。                                    | V    |       |     |       |        |
|                                        | 5  | 外來種植物的移除。施工後的裸露地可能被外來種植物利用並加以生長，造成原生種植物無空間可用。                      | V    |       |     |       |        |
| 備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工程生態環境變化。 |    |                                                                    |      |       |     |       |        |

施工廠商

單位職稱：慶茂營造有限公司

姓名(簽章)：梁榮輝



監造單位

單位職稱：沈明信聯合土木技師事務所 姓名(簽章)：

沈明信



## 生態友善機制施工階段照片及說明

1.

[施工前]



日期：111.09.10

說明：完工後撒播草籽並鋪設稻草蓆

[施工階段]



日期：111.09.10

說明：鋪設稻草蓆

