

附件一、淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫現場勘查紀錄表

■施工前 □施工中 □完工後 □維管階段

勘查日期	民國111年3月1日	填表日期	民國111年3月2日
紀錄人員	田野資訊有限公司/黎■	勘查地點	淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫-4件工程工地現場
參與人員	單位/職稱	參與勘查事項	
黎■	田野資訊有限公司	會同本計畫相關單位於4件工程工地現場辦理施工廠商生態保全對象位置指認及生態保育措施執行方法確認、可行性討論等相關內容。	
林■	田野資訊有限公司		
陳■	超然營造工程有限公司		
詹■	超然營造工程有限公司		
陳■	超然營造工程有限公司		
潘■	超然營造工程有限公司		
陳■	新北市政府高灘地工程管理處		
邱■	新北市政府高灘地工程管理處		
姚■	宜大景觀工程有限公司		
李■	宜大景觀工程有限公司		
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱)：黎■		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱)：潘■	
1. 依設計圖劃定位置設置圍施工圍籬及臨時堆置區。 2. 確認4件工程生態保全對象位置。 3. 確認4件工程生態保育措施及施工廠商生態自主檢查表填寫方式。 4. 如有生態異常狀況(如生物異常死亡、發現大量生物在工區出沒...等)，請施工廠商依異常狀況處理流程進行處置。		1. 將依設計圖說劃定區域進行施工計畫及施工人員督導。 2. 現場參與人員已確認生態保全對象位置。 3. 參與人員已確認生態保育措施及自主檢查表填寫方式。 4. 如工地現場有發現生態異常狀況，將依異常狀況處理流程進行處置。	

說明：

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。



蘆洲濕地示範區建置工程現場勘查(111.03.01)



獅子頭山水匯集活動區建置工程現場勘查
(111.03.01)



關渡橋周邊環境改善工程現場勘查
(111.03.01)



龍形渡船頭休憩廣場改善工程現場勘查
(111.03.01)