

新北市政府漁業及漁港事業管理處 承攬廠商環境友善自主檢查表

工程名稱		淡水第二漁港水環境改善工程		
承攬廠商		川祥營造有限公司		
檢查時機		施工前檢查	檢查日期	112 年6月30日
編號	項目	檢查標準	抽查情形	抽查結果
1	迴避外來種植物干擾生態	施工整地等作業儘量避開鳥類繁殖高峰期(5~8月)，避免影響鳥類孵化或哺育雛鳥情形。	儘量避開	■是□否
2	分段施工	步道改善採分段施工，避免大面積同時施作，擴大生物棲地影響範圍。	已分段施工	■是□否
3	施工管理	建構優質人行步道空間，施工機具行駛路線優先使用既有港區道路，避免施作好的鋪面遭機具輾壓損壞。	利用既有道路	■是□否
4	施工圍籬設置	設置施工圍籬，以減輕工程噪音及施工揚塵影響時，且應不定時進行灑水工程，減少揚塵發生，減輕植被及小型動物之影響。	設置圍籬 及不定時灑水	■是□否
5	環境保護	施工期間，進行地表挖掘或土方處置需採取適當防護及水保措施，以免土壤或水泥被雨水沖刷進入漁港之承受水體，造成水域混濁，影響水中生物。	避免污水流入港區	■是□否
6	避免夜間施工	設置臨時堆置區，將施工材料整齊堆置，避免造成環境污染，夜間避免施工，減輕對夜行性生物之干擾。	無夜間施工	■是□否
7	迴避外來種植物干擾生態	美化植栽設計已避免採用外來種植栽帶入漁港區域。	—	■是□否
8	既有設施	若執行既有設施更換，避免傷害現地植物。	—	■是□否
9	既有網狀圍籬扶正及破損修補	鐵圍籬影響生態生長，且雜草需再修剪	—	■是□否
10	管線整理	管線外露，影響美觀	已整理	■是□否
11	鋪面整修	鋪面接縫處破損	已修繕	■是□否
12	避免破壞生態環境	現場澆置混凝土須注意不可溢漿至海裡	無溢漿	■是□否
13	植物生長狀況	臨時工務所周圍整理，影響小琴絲竹生長	隨時注意	■是□否
14	及空間維護	持續關注圖片紅圈兩棵紅刺露兜生長狀況	隨時注意	■是□否
15	樹木移植	移植斷根及養護	已作	■是□否
備註： 一、本表於工程期間，由承攬廠商隨工地安全檢查填寫。 二、如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請註明敘述處理方式，第一時間通報監造單位與主辦機關，並填寫承攬廠商環境異常處理報告單。 三、完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。				

現場人員簽名：

(簽名)

日期：

6/30

新北市政府漁業及漁港事業管理處

工程名稱	淡水第二漁港水環境改善工程		
承攬廠商	川祥營造有限公司		
異常狀況處理			
異常狀況類型			
狀況提報人 (單位/職稱)		異常狀況 發現日期	年 月 日
異常狀況說明	無		
解決對策			
處理結果			
影像紀錄			
審核結果	☐ 符合 ☐ 需再行改善 計畫追蹤日期： 追蹤行動內容： 檢查人員(或監造登錄人員)： _____ 日期： _____		
備註： 一、本表於工程期間，由承攬廠商隨工地安全檢查填寫。 二、如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請註明敘述處理方式，第一時間通報監造單位與主辦機關。 三、完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。			

現場人員簽名：