

經濟部水利署
維護管理階段生態調查評析表

工程主辦機關	新竹市政府	提交日期	民國 112 年 7 月 21 日
工程名稱	A1-2A 新竹市頭前溪橋下簡易綠美化工程-左岸頭前溪二十張犁環境改善工程 工程期程:民國 107 年 3 月 15 日~108 年 11 月 19 日		
生態檢核團隊	逢甲大學水利發展中心	縣市/鄉鎮	新竹市/東區
		工程座標 (TWD97)	X:249651.2496 Y:2745772.0352

工程概述:

新竹左岸滑板公園總面積約 4,400 平方公尺，是新竹地區首座經專業規劃設計，符合專業比賽規格的場地。場地鋪面採用 4,000 磅混凝土與表面硬化處理，增加場地耐久性與適用度。另為保留場地彈性使用，滑板公園旁的親子練習空間亦可成為大型賽事的擴充與延伸場地。為提升運動之易達性及遮蔭效果，同時新增台 68 線橋下汽車停車位 199 格。



左岸頭前溪二十張犁環境改善模擬圖

1. 棲地照片紀錄：(拍照位置、日期)



資料來源:竹市微笑水岸計畫
概述：施工前



概述：維管階段
日期:2023/07/12




資料來源:竹市微笑水岸計畫
概述：施工前



概述：維管階段
日期:2023/07/12



資料來源:竹市微笑水岸計畫
概述：完工後



概述：維管階段
日期:2023/07/12



資料來源:竹市微笑水岸計畫
概述：完工後



概述：維管階段
日期:2023/07/12

2. 棲地評估

2-1 是否辦理棲地評估？(視需要辦理)

☐ 是，辦理目的：_____，棲地評估指標：_____；請續填 2-2 項目。

☒ 否，工程內容為現場廢棄物清運及拆除、設置滑板運動場及運動休憩空間基本照明設備建置，並未影響水域或周邊棲地環境，故無須辦理棲地評估。

2-2 棲地評估成果概述：

無

3. 生態保全對象及生態保育措施： 無生態保全 (如有生態保全對象及生態保育措施時填寫，包含完工後及維護管理階段照片，作為生態保育措施執行成效評估比對參考)	
照片 3-1 生態保全對象 1 【完工】	照片 3-2 生態保全對象 1 【維護管理階段】
拍照日期：○年○月○日 拍照位置：地點概述 保全對象說明：	拍照日期：○年○月○日 拍照位置：地點概述 保全對象說明：
4. 物種補充調查： 4-1 是否辦理物種補充調查？(視需要辦理) ☐ 是，調查目的：_____；請續填 4-2 項目。 (請說明調查目的，請敘明是否涉及「5. 後續課題評析」之需要) ☒ 否：工程內容為現場廢棄物清運及拆除、設置滑板運動場及運動休憩空間基本照明設備建置，並未影響水域或周邊棲地環境，故無須辦理補充調查。	
4-2 物種補充調查成果概述： 無	
5. 後續課題評析： 5-1 後續課題評析說明 【填寫說明】評估施工階段生態保育措施執行成效；另外分析工程範圍是否有其他工程衍生之生態環境狀況，並提出相關改善建議。	
5-2 維護管理階段生態檢核作業是否完成？ ☒ 是，經評估無待處理事項，完成本階段生態檢核作業。 ☐ 否，原因：(請說明待處理事項)	

生態背景人員組成： 1. 王尚斌、逢甲大學水利發展中心/專案經理、現勘與生態棲地評估 2. 陳玉姘、逢甲大學水利發展中心/專案經理、現勘、環境調查			
填表人(說明 1)	逢甲大學水利發展中心	計畫(/協同) 主持人	劉建榮/楊文凱

- 填表說明：
1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員填寫。
 2. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。