施工階段生態保育/友善措施自主檢查表

DY-J-06-07

工程名稱	全國水環境改善計畫-頭前溪整體水岸環境營造計畫-新月沙灘整體景觀環境改善工程		
檢查日期	109 年 11 月 30 日	施工進度	1.48 %

項次	檢查項目	執行結果			非執行期間	執行狀況陳述
		已執行	執行但不足	未執行		
1	保全對象：現況及位置於施工前會同生態專業團隊進行確認並以影像記錄造冊羅列。於施工前以警示燈或其他明顯標誌，標定保護範圍。	✓				
2	保全對象：鈕扣蟹	✓				
3	燈光干擾：傍晚6點後，工區僅維持活動安全之照明，燈具採燈罩限制投射範圍，光源不漫射。	✓				
4	施工管理：施工期間產生之垃圾及施工用具與工程廢棄物等，應限制堆放於規劃堆置區內，避免汙染環境。	✓				
5.	施工管理：工區範圍內之垃圾，應每日進行清除帶離現場，避免棄置影響周邊環境。	✓				

是否發生環境異常狀況?(如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊)		
	□是	異常狀況說明： 解決對策：
	☑否	

現場人員簽名：

工地負責人簽名：

施工階段生態保育/友善措施自主檢查表 DY-J-06-20

工程名稱	全國水環境改善計畫-頭前溪整體水岸環境營造計畫-新月沙灘整體景觀環境改善工程		
檢查日期	109 年 12 月 15 日	施工進度	4.46 %

項次	檢查項目	執行結果			非執行期間	執行狀況陳述
		已執行	執行但不足	未執行		
1	保全對象：現況及位置於施工前會同生態專業團隊進行確認並以影像記錄造冊羅列。於施工前以警示燈或其他明顯標誌，標定保護範圍。	✓				
2	保全對象：全区生態	✓				
3	燈光干擾：傍晚6點後，工區僅維持活動安全之照明，燈具採燈罩限制投射範圍，光源不漫射。	✓				
4	施工管理：施工期間產生之垃圾及施工用具與工程廢棄物等，應限制堆放於規劃堆置區內，避免汙染環境。	✓				
5.	施工管理：工區範圍內之垃圾，應每日進行清除帶離現場，避免棄置影響周邊環境。	✓				

是否發生環境異常狀況?(如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊)		
	□是	異常狀況說明： 解決對策：
	✓□否	

現場人員簽名 [ ]　　工地負責人簽名 [ ]

施工階段生態保育/友善措施自主檢查表

DX-J-06-34

工程名稱	全國水環境改善計畫-頭前溪整體水岸環境營造計畫-新月沙灘整體景觀環境改善工程					
檢查日期	110 年 1 月 5 日			施工進度	17.4 %	

項次	檢查項目	執行結果			非執行期間	執行狀況陳述
		已執行	執行但不足	未執行		
1	保全對象：現況及位置於施工前會同生態專業團隊進行確認並以影像記錄造冊羅列。於施工前以警示燈或其他明顯標誌，標定保護範圍。	✓				
2	保全對象：全区生態	✓				
3	燈光干擾：傍晚6點後，工區僅維持活動安全之照明，燈具採燈罩限制投射範圍，光源不漫射。	✓				
4	施工管理：施工期間產生之垃圾及施工用具與工程廢棄物等，應限制堆放於規劃堆置區內，避免汙染環境。	✓				
5.	施工管理：工區範圍內之垃圾，應每日進行清除帶離現場，避免棄置影響周邊環境。	✓				

是否發生環境異常狀況?(如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊)		
	□是	異常狀況說明： 解決對策：
	☑否	

現場人員簽名

工地負責人簽

施工階段生態保育/友善措施自主檢查表

66

編號：DY-J-06-

工程名稱	全國水環境改善計畫-頭前溪整體水岸環境營造計畫-新月沙灘整體景觀環境改善工程		
檢查日期	110 年 2 月 17 日	施工進度	31.95 %

項次	檢查項目	執行結果			非執行期間	執行狀況陳述
		已執行	執行但不足	未執行		
1	保全對象：現況及位置於施工前會同生態專業團隊進行確認並以影像記錄造冊羅列。於施工前以警示燈或其他明顯標誌，標定保護範圍。	✓				
2	保全對象：全區生態	✓				
3	燈光干擾：傍晚6點後，工區僅維持活動安全之照明，燈具採燈罩限制投射範圍，光源不漫射。	✓				
4	施工管理：施工期間產生之垃圾及施工用具與工程廢棄物等，應限制堆放於規劃堆置區內，避免汙染環境。	✓				
5.	施工管理：工區範圍內之垃圾，應每日進行清除帶離現場，避免棄置影響周邊環境。	✓				

是否發生環境異常狀況?（如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊）		
	□是	異常狀況說明： 解決對策：
	☑否	

現場人員簽名：

工地負責人簽名

施工階段生態保育/友善措施自主檢查表

85

編號：DY-J-06-

工程名稱	全國水環境改善計畫-頭前溪整體水岸環境營造計畫-新月沙灘整體景觀環境改善工程		
檢查日期	110 年 3 月 15 日	施工進度	38.35 %

項次	檢查項目	執行結果			非執行期間	執行狀況陳述
		已執行	執行但不足	未執行		
1	保全對象：現況及位置於施工前會同生態專業團隊進行確認並以影像記錄造冊羅列。於施工前以警示燈或其他明顯標誌，標定保護範圍。	✓				
2	保全對象：全區生態	✓				
3	燈光干擾：傍晚6點後，工區僅維持活動安全之照明，燈具採燈罩限制投射範圍，光源不漫射。	✓				
4	施工管理：施工期間產生之垃圾及施工用具與工程廢棄物等，應限制堆放於規劃堆置區內，避免汙染環境。	✓				
5.	施工管理：工區範圍內之垃圾，應每日進行清除帶離現場，避免棄置影響周邊環境。	✓				

是否發生環境異常狀況?（如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊）		
	□是	異常狀況說明： 解決對策：
	☑否	

現場人員簽名：

工地負責人簽

施工階段生態保育/友善措施自主檢查表

103

編號：DY-J-06-

工程名稱	全國水環境改善計畫-頭前溪整體水岸環境營造計畫-新月沙灘整體景觀環境改善工程				
檢查日期	110 年 4 月 10 日		施工進度	53.64 %	

項次	檢查項目	執行結果			非執行期間	執行狀況陳述
		已執行	執行但不足	未執行		
1	保全對象：現況及位置於施工前會同生態專業團隊進行確認並以影像記錄造冊羅列。於施工前以警示燈或其他明顯標誌，標定保護範圍。	✓				
2	保全對象：全區生態	✓				
3	燈光干擾：傍晚6點後，工區僅維持活動安全之照明，燈具採燈罩限制投射範圍，光源不漫射。	✓				
4	施工管理：施工期間產生之垃圾及施工用具與工程廢棄物等，應限制堆放於規劃堆置區內，避免汙染環境。	✓				
5.	施工管理:工區範圍內之垃圾，應每日進行清除帶離現場，避免棄置影響周邊環境。	✓				

是否發生環境異常狀況?(如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊)		
	□是	異常狀況說明： 解決對策：
	☑否	

現場人員簽名

工地負責人簽名

施工階段生態保育/友善措施自主檢查表

編號：DY-J-06-142

工程名稱	全國水環境改善計畫-頭前溪整體水岸環境營造計畫-新月沙灘整體景觀環境改善工程					
檢查日期	110 年 5 月 18 日			施工進度	61.58 %	

項次	檢查項目	執行結果			非執行期間	執行狀況陳述
		已執行	執行但不足	未執行		
1	保全對象：現況及位置於施工前會同生態專業團隊進行確認並以影像記錄造冊羅列。於施工前以警示燈或其他明顯標誌，標定保護範圍。	✓				
2	保全對象：全區生態	✓				
3	燈光干擾：傍晚6點後，工區僅維持活動安全之照明，燈具採燈罩限制投射範圍，光源不漫射。	✓				
4	施工管理：施工期間產生之垃圾及施工用具與工程廢棄物等，應限制堆放於規劃堆置區內，避免汙染環境。	✓				
5.	施工管理:工區範圍內之垃圾,應每日進行清除帶離現場，避免棄置影響周邊環境。	✓				

是否發生環境異常狀況?（如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊）		
	□是	異常狀況說明： 解決對策：
	☑否	

現場人員簽名 [ ]　　工地負責人簽 [ ]

施工階段生態保育/友善措施自主檢查表

編號：DY-J-06162

工程名稱	全國水環境改善計畫-頭前溪整體水岸環境營造計畫-新月沙灘整體景觀環境改善工程					
檢查日期	110 年 6 月 11 日			施工進度	73.48 %	
項次	檢查項目	執行結果			非執行期間	執行狀況陳述
		已執行	執行但不足	未執行		
1	保全對象：現況及位置於施工前會同生態專業團隊進行確認並以影像記錄造冊羅列。於施工前以警示燈或其他明顯標誌，標定保護範圍。	✓				
2	保全對象：全區生態	✓				
3	燈光干擾：傍晚6點後，工區僅維持活動安全之照明，燈具採燈罩限制投射範圍，光源不漫射。	✓				
4	施工管理：施工期間產生之垃圾及施工用具與工程廢棄物等，應限制堆放於規劃堆置區內，避免汙染環境。	✓				
5.	施工管理：工區範圍內之垃圾，應每日進行清除帶離現場，避免棄置影響周邊環境。	✓				
是否發生環境異常狀況?（如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊）		□是	異常狀況說明： 解決對策：			
		☑否				

現場人員簽名

工地負責人簽名

施工階段生態保育/友善措施自主檢查表

編號：DY-J-06-

工程名稱	全國水環境改善計畫-頭前溪整體水岸環境營造計畫-新月沙灘整體景觀環境改善工程						
檢查日期	110 年 7 月 5 日			施工進度	78.73 %		
項次	檢查項目	執行結果			非執行期間	執行狀況陳述	
		已執行	執行但不足	未執行			
1	保全對象：現況及位置於施工前會同生態專業團隊進行確認並以影像記錄造冊羅列。於施工前以警示燈或其他明顯標誌，標定保護範圍。	✓					
2	保全對象：全區生態	✓					
3	燈光干擾：傍晚6點後，工區僅維持活動安全之照明，燈具採燈罩限制投射範圍，光源不漫射。	✓					
4	施工管理：施工期間產生之垃圾及施工用具與工程廢棄物等，應限制堆放於規劃堆置區內，避免汙染環境。	✓					
5.	施工管理：工區範圍內之垃圾，應每日進行清除帶離現場，避免棄置影響周邊環境。	✓					
是否發生環境異常狀況？（如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊）		□是	異常狀況說明： 解決對策：				
		☑否					

現場人員簽名

工地負責人簽名

施工階段生態保育/友善措施自主檢查表

編號：DY-J-06-215

工程名稱	全國水環境改善計畫-頭前溪整體水岸環境營造計畫-新月沙灘整體景觀環境改善工程					
檢查日期	110 年 8 月 16 日			施工進度	90.94 %	

項次	檢查項目	執行結果			非執行期間	執行狀況陳述
		已執行	執行但不足	未執行		
1	保全對象：現況及位置於施工前會同生態專業團隊進行確認並以影像記錄造冊羅列。於施工前以警示燈或其他明顯標誌，標定保護範圍。	✓				
2	保全對象：全區生態	✓				
3	燈光干擾：傍晚6點後，工區僅維持活動安全之照明，燈具採燈罩限制投射範圍，光源不漫射。	✓				
4	施工管理：施工期間產生之垃圾及施工用具與工程廢棄物等，應限制堆放於規劃堆置區內，避免汙染環境。	✓				
5.	施工管理：工區範圍內之垃圾，應每日進行清除帶離現場，避免棄置影響周邊環境。	✓				

是否發生環境異常狀況？（如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊）		
	□是	異常狀況說明： 解決對策：
	☑否	

現場人員簽名：

工地負責人簽名：