

「全國水環境改善計畫」新竹市政府生態檢核暨相關工作計畫

「青草湖周邊景觀改善與清淤工程」

維護管理階段民眾參與訪談紀錄表

一、訪談時間:中華民國 112 年 7 月 12 日

二、訪談地點:青草湖畔

三、訪談民眾:

水上活動區 救生員

1. 上游攔沙壩容量不足，導致湖內淤積影響水深。由原先 5-6 米深度降至 2 米深左右。
2. 下游橡皮壩定期放水導致青草湖內魚類沖至下游，青草湖內魚類體型偏小。

