



	減少動物路殺狀況發生。 (依據監造計畫書納入)				
10	是否避免於晨昏時段野生動物活動旺盛期間(8:00前, 17:00後)施工。	☒	☐	☐	8:00~17:00 施工
11	施工期間是否每日將民生廢棄物集中帶離。	☒	☐	☐	無發現廢棄物
12	材料或土方是否優先暫置於現有裸露地或人為使用空間。	☒	☐	☐	材料堆置停車場空地
13	建物(服務站、廁所、六角休憩亭與蝴蝶長廊)部分, 外牆、欄杆或頂部是否種植懸垂類或爬藤類植物, 增加綠化面積、固碳效益	☐	☐	☒	非執行期間
14	步道兩側植被補植複層植栽(灌木、草皮), 增加步道兩側隱蔽性與生物使用懸空步道下方生態通道之意願。	☐	☐	☒	非執行期間
是否發生環境異常狀況? (如有環境生態異常狀況請通報工程主辦機關與監造單位)		☐ 是 ☒ 否	異常狀況說明: 解決對策:		

監造單位 (現場監造人員)	 (簽章+日期)	工程主辦機關方 生態背景人員	 112.5.22 (簽章+日期)
監造單位 (監造主任)	 (簽章+日期)	施工廠商方 生態背景人員	 (簽章+日期)

填表說明：

1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員於辦理抽查作業時填寫。
2. 「實際抽查情形」請說明抽查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項)；本表抽查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。
資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。



	減少動物路殺狀況發生。 (依據監造計畫書納入)				
10	是否避免於晨昏時段野生動物活動旺盛期間(8:00前, 17:00後)施工。	☒	☐	☐	8:00~17:00 施工
11	施工期間是否每日將民生廢棄物集中帶離。	☒	☐	☐	無發現廢棄物
12	材料或土方是否優先暫置於現有裸露地或人為使用空間。	☒	☐	☐	材料堆置停車場空地
13	建物(服務站、廁所、六角休憩亭與蝴蝶長廊)部分, 外牆、欄杆或頂部是否種植懸垂類或爬藤類植物, 增加綠化面積、固碳效益	☐	☐	☒	非執行期間
14	步道兩側植被補植複層植栽(灌木、草皮), 增加步道兩側隱蔽性與生物使用懸空步道下方生態通道之意願。	☐	☐	☒	非執行期間
是否發生環境異常狀況? (如有環境生態異常狀況請通報工程主辦機關與監造單位)		☐ 是 ☒ 否		異常狀況說明: 解決對策:	

監造單位 (現場監造人員)	 (簽章+日期)	工程主辦機關方 生態背景人員	 112.6.28 (簽章+日期)
監造單位 (監造主任)	 (簽章+日期)	施工廠商方 生態背景人員	 (簽章+日期)

填表說明：

1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員於辦理抽查作業時填寫。
2. 「實際抽查情形」請說明抽查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項)；本表抽查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。
資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。



	減少動物路殺狀況發生。 (依據監造計畫書納入)				
10	是否避免於晨昏時段野生動物活動旺盛期間(8:00前, 17:00後)施工。	☒	☐	☐	8:00~17:00 施工
11	施工期間是否每日將民生廢棄物集中帶離。	☒	☐	☐	無發現廢棄物
12	材料或土方是否優先暫置於現有裸露地或人為使用空間。	☒	☐	☐	材料堆置停車場空地
13	建物(服務站、廁所、六角休憩亭與蝴蝶長廊)部分, 外牆、欄杆或頂部是否種植懸垂類或爬藤類植物, 增加綠化面積、固碳效益	☐	☐	☒	非執行期間
14	步道兩側植被補植複層植栽(灌木、草皮), 增加步道兩側隱蔽性與生物使用懸空步道下方生態通道之意願。	☐	☐	☒	非執行期間
是否發生環境異常狀況? (如有環境生態異常狀況請通報工程主辦機關與監造單位)		☐ 是	異常狀況說明: 解決對策:		
		☒ 否			

監造單位 (現場監造人員)	 (簽章+日期)	工程主辦機關方 生態背景人員	 112.8.8 (簽章+日期)
監造單位 (監造主任)	 (簽章+日期)	施工廠商方 生態背景人員	 (簽章+日期)

填表說明:

1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員於辦理抽查作業時填寫。
2. 「實際抽查情形」請說明抽查結果, 並檢附現場照片。(例如「不合格」, 請說明不合格事項); 本表抽查不合格事項, 請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後, 掃描表單內容並辦理資訊公開。
資訊公開內容如有個人資訊, 請自行遮蔽後再辦理資訊公開。




	減少動物路殺狀況發生。 (依據監造計畫書納入)				
10	是否避免於晨昏時段野生動物活動旺盛期間(8:00前, 17:00 後)施工。	☒	☐	☐	8:00~17:00 施工
11	施工期間是否每日將民生廢棄物集中帶離。	☒	☐	☐	無發現廢棄物
12	材料或土方是否優先暫置於現有裸露地或人為使用空間。	☒	☐	☐	材料堆置停車場空地
13	建物(服務站、廁所、六角休憩亭與蝴蝶長廊)部分, 外牆、欄杆或頂部是否種植懸垂類或爬藤類植物, 增加綠化面積、固碳效益	☐	☐	☒	非執行期間
14	步道兩側植被補植複層植栽(灌木、草皮), 增加步道兩側隱蔽性與生物使用懸空步道下方生態通道之意願。	☐	☐	☒	非執行期間
是否發生環境異常狀況? (如有環境生態異常狀況請通報工程主辦機關與監造單位)		☐ 是	異常狀況說明: 解決對策:		
		☒ 否			

監造單位 (現場監造人員)	 陳建 9/26 (簽章+日期)	工程主辦機關方 生態背景人員	 王煥 11/9/26 (簽章+日期)
監造單位 (監造主任)	 (簽章+日期)	施工廠商方 生態背景人員	 (簽章+日期)

填表說明：

1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員於辦理抽查作業時填寫。
2. 「實際抽查情形」請說明抽查結果, 並檢附現場照片。(例如「不合格」, 請說明不合格事項); 本表抽查不合格事項, 請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後, 掃描表單內容並辦理資訊公開。
資訊公開內容如有個人資訊, 請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

	減少動物路殺狀況發生。 (依據監造計畫書納入)				
10	是否避免於晨昏時段野生動物活動旺盛期間(8:00前, 17:00後)施工。	☒	☐	☐	8:00~17:00 施工
11	施工期間是否每日將民生廢棄物集中帶離。	☒	☐	☐	無發現廢棄物
12	材料或土方是否優先暫置於現有裸露地或人為使用空間。	☒	☐	☐	材料堆置停車場空地
13	建物(服務站、廁所、六角休憩亭與蝴蝶長廊)部分, 外牆、欄杆或頂部是否種植懸垂類或爬藤類植物, 增加綠化面積、固碳效益	☐	☐	☒	非執行期間
14	步道兩側植被補植複層植栽(灌木、草皮), 增加步道兩側隱蔽性與生物使用懸空步道下方生態通道之意願。	☐	☐	☒	非執行期間
是否發生環境異常狀況? (如有環境生態異常狀況請通報工程主辦機關與監造單位)		☐ 是	異常狀況說明: 解決對策:		
		☒ 否			

監造單位 (現場監造人員)	 (簽章+日期)	工程主辦機關方 生態背景人員	 112.11.21 (簽章+日期)
監造單位 (監造主任)	 (簽章+日期)	施工廠商方 生態背景人員	 (簽章+日期)

填表說明:

1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員於辦理抽查作業時填寫。
2. 「實際抽查情形」請說明抽查結果, 並檢附現場照片。(例如「不合格」, 請說明不合格事項); 本表抽查不合格事項, 請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後, 掃描表單內容並辦理資訊公開。
資訊公開內容如有個人資訊, 請自行遮蔽後再辦理資訊公開。


	減少動物路殺狀況發生。 (依據監造計畫書納入)				
10	是否避免於晨昏時段野生動物活動旺盛期間(8:00前, 17:00後)施工。	☒	☐	☐	8:00~17:00 施工
11	施工期間是否每日將民生廢棄物集中帶離。	☒	☐	☐	無發現廢棄物
12	材料或土方是否優先暫置於現有裸露地或人為使用空間。	☒	☐	☐	材料堆置停車場空地
13	建物(服務站、廁所、六角休憩亭與蝴蝶長廊)部分, 外牆、欄杆或頂部是否種植懸垂類或爬藤類植物, 增加綠化面積、固碳效益	☐	☐	☒	非執行期間
14	步道兩側植被補植複層植栽(灌木、草皮), 增加步道兩側隱蔽性與生物使用懸空步道下方生態通道之意願。	☐	☐	☒	非執行期間
是否發生環境異常狀況? (如有環境生態異常狀況請通報工程主辦機關與監造單位)		☒ 是 異常狀況說明: 工程距離芒果樹過近, 恐影響芒果樹生長, 依照芒果樹生長狀況, 三年左右浮根會破壞路緣石。 解決對策: 已建議變更設計, 路緣石打除, 已建議芒果樹主幹半徑一公尺內不要有人造物, 並持續監測芒果樹生長狀況。 ☐ 否			

監造單位 (現場監造人員)	陳子壽 12/28 (簽章+日期)	工程主辦機關方 生態背景人員	王鈞 112.12.28 (簽章+日期)
監造單位 (監造主任)	(簽章+日期)	施工廠商方 生態背景人員	(簽章+日期)

填表說明:

1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員於辦理抽查作業時填寫。
2. 「實際抽查情形」請說明抽查結果, 並檢附現場照片。(例如「不合格」, 請說明不合格事項); 本表抽查不合格事項, 請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後, 掃描表單內容並辦理資訊公開。
資訊公開內容如有個人資訊, 請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

	(依據監造計畫書納入)				
10	是否避免於晨昏時段野生動物活動旺盛期間(8:00前, 17:00後)施工。	☒	☐	☐	8:00~17:00 施工
11	施工期間是否每日將民生廢棄物集中帶離。	☒	☐	☐	無發現廢棄物
12	材料或土方是否優先暫置於現有裸露地或人為使用空間。	☒	☐	☐	材料堆置停車場空地
13	建物(服務站、廁所、六角休憩亭與蝴蝶長廊)部分, 外牆、欄杆或頂部是否種植懸垂類或爬藤類植物, 增加綠化面積、固碳效益	☐	☐	☒	非執行期間
14	步道兩側植被補植複層植栽(灌木、草皮), 增加步道兩側隱蔽性與生物使用懸空步道下方生態通道之意願。	☐	☐	☒	非執行期間
是否發生環境異常狀況? (如有環境生態異常狀況請通報工程主辦機關與監造單位)		☒ 是		異常狀況說明: 工程距離芒果樹過近, 恐影響芒果樹生長, 依照芒果樹生長狀況, 三年左右浮根會破壞路緣石。 解決對策: 已建議變更設計, 路緣石打除, 已建議芒果樹主幹半徑一公尺內不要有人造物, 並持續監測芒果樹生長狀況。	
		☐ 否			

監造單位 (現場監造人員)	 (簽章+日期)	工程主辦機關方 生態背景人員	王尚斌 113.1.22 (簽章+日期)
監造單位 (監造主任)	 (簽章+日期)	施工廠商方 生態背景人員	- (簽章+日期)

填表說明:

1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員於辦理抽查作業時填寫。
2. 「實際抽查情形」請說明抽查結果, 並檢附現場照片。(例如「不合格」, 請說明不合格事項); 本表抽查不合格事項, 請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後, 掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊, 請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

	(依據監造計畫書納入)				
10	是否避免於晨昏時段野生動物活動旺盛期間(8:00前, 17:00後)施工。	☒	☐	☐	8:00~17:00 施工
11	施工期間是否每日將民生廢棄物集中帶離。	☒	☐	☐	無發現廢棄物
12	材料或土方是否優先暫置於現有裸露地或人為使用空間。	☒	☐	☐	材料堆置停車場空地
13	建物(服務站、廁所、六角休憩亭與蝴蝶長廊)部分, 外牆、欄杆或頂部是否種植懸垂類或爬藤類植物, 增加綠化面積、固碳效益	☐	☐	☒	非執行期間
14	步道兩側植被補植複層植栽(灌木、草皮), 增加步道兩側隱蔽性與生物使用懸空步道下方生態通道之意願。	☐	☐	☒	非執行期間
是否發生環境異常狀況? (如有環境生態異常狀況請通報工程主辦機關與監造單位)		☐ 是		異常狀況說明: 鄰近喬木的路緣石已部分打除。 解決對策:	
		☒ 否			

監造單位 (現場監造人員)	 (簽章+日期)	工程主辦機關方 生態背景人員	王尚斌 113.3.4 (簽章+日期)
監造單位 (監造主任)	 (簽章+日期)	施工廠商方 生態背景人員	- (簽章+日期)

填表說明:

1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員於辦理抽查作業時填寫。
2. 「實際抽查情形」請說明抽查結果, 並檢附現場照片。(例如「不合格」, 請說明不合格事項); 本表抽查不合格事項, 請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後, 掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊, 請自行遮蔽後再辦理資訊公開。