
# 揚塵防治 週報表 110/08/09~110/08/15

## 本週工項進度及位置 110/08/09~110/08/15



>本週受豪雨影響水位高漲,無施工



#### 第一區

#### 第二區







200公頃



第二區 西濱大橋下游



第四區 高鐵橋下游



第五區 西螺大橋上游



3

### 110年辦理情形:抑制面積及進度



#### 水覆蓋

達成率

%

KPI **400** 公頃

已完成 **公頃** 



#### 河道整理

達成率

67.2%

KPI

已完成

2.5 公里

1.68公里



#### 綠覆蓋

達成率

%

**KPI** 

已完成

50 公頃

公頃



#### 其他覆蓋

達成率

22.3%

KPI

已完成

450公頃 100.3公頃



#### 防洪植栽

達成率

52.5%

**KPI** 

已完成

4公里

2.1公里

