
花蓮溪月眉護岸(第2段)環境改善工程 施工相片



施工相片

		也上相万			
工程名稱	花蓮溪月眉護岸	岸(第2月	设)環境的	炎善工程	
施工地點	花蓮縣壽豐鄉 月眉護岸、山尾堤防	編號	1	日期	
說明: 施工前			0+2+0	108	05.27
說明: 施工後	2020-04-11			108	05.27


 工程 名稱
 花蓮溪月眉護岸(第2段)環境改善工程

 施工 地點 月眉護岸(2)
 編號 編號 2 日期

說戧土滾明:



說戧鋪及筋作成明台石鋼施完面:



工程名稱	花蓮溪月眉護	岸(第2段)環境改	善工程	
施工地點	花蓮縣壽豐鄉 月眉護岸(2)	編號	3	日期	



說明: 混凝土 塊吊放



施工相片

		他一相片	1		
工程名稱	花蓮溪月眉護	岸(第2段)環境改	【善工程	
施工地點	花蓮縣壽豐鄉 月眉護岸(2)	編號	4	日期	
說混塊完 出放面					08.09.30
說前土面明 搜成					09.01.11

工程名稱	花蓮溪月眉護	岸(第2段	发)環境的	改善工和	至
施工地點	花蓮縣壽豐鄉 月眉護岸(2)	編號	5	日期	

說明: 椿號 0+100 鋪排塊石 完成面



說明: 椿號 0+000 襯排塊石 完成面



工程名稱	花蓮溪月眉護岸(第2段)環境改善工程				平
	花蓮縣壽豐鄉 月眉護岸(2)	編號	6	日期	

說明: 混凝土塊 養護



說明: 前坡襯排 塊石及環 土方完成 面



工程名稱	花蓮溪月眉護	岸(第2月	设)環境	改善工和	呈
施工地點	花蓮縣壽豐鄉 月眉護岸(2)	編號	7	日期	

說明: 路面回填 壓實、路緣 石及後坡

小基礎部

分完成面



說明: 月眉側溝 部分完成 面



工程名稱 花蓮溪月眉護岸(第2段)環境改善工程 施工地點 花蓮縣壽豐鄉 編號 8 日期 月眉護岸(2)

說明: 格樑完成 面



說明: 用地範圍 線部分完 成面



施工相片



工程名稱	花蓮溪月眉護	岸(第2月	发)環境	改善工程	呈
施工地點	花蓮縣壽豐鄉 月眉護岸(2)	編號	10	日期	

說明: 路底級配 鋪設作業



說明: 路底級配 滾壓作業



 工程名稱
 花蓮溪月眉護岸(第2段)環境改善工程

 施工地點
 花蓮縣壽豐鄉月眉護岸(2)
 編號
 11
 日期

說明: 植栽



說明: 假儉草皮 鋪植作業 及滾壓



施工地點 花蓮縣壽豐鄉 編號 12 日期 月眉護岸(2)

說明: AC 路面黏 層噴灑



說明: AC 路面施 工作業



工程名稱	花蓮溪月眉護	岸(第2段	发)環境	炎善工 和	至
施工地點	花蓮縣壽豐鄉 月眉護岸(2)	編號	13	日期	

說明: AC 路面完 成面



說明: 標誌施工 完成面



工程名稱	花蓮溪月眉護	岸(第2段)環境改	善工程	
施工地	花蓮縣壽豐鄉	編號	14	日期	
點	月眉護岸(2)	(S)mg 3))C	11	H 391	

説明: 警告標 示牌 A



說明: 警告標 示牌 B



工程名稱	花蓮溪月眉護	岸(第2月	发)環境	改善工和	呈
施工地點	花蓮縣壽豐鄉 月眉護岸(2)	編號	17	日期	

說 明 光 復 程 段 道 整 作 業 作 業





工程名稱	花蓮溪月眉護岸(第2段)環境改善工程				呈
施工地點	花蓮縣壽豐鄉 月眉護岸(2)	編號	16	日期	

說明: 月眉堤段 管制大門 及相關措 施



說明: 月眉堤段 管制大門



	施工相片
工程名稱	花蓮溪月眉護岸(第2段)環境改善工程
施工地點	花蓮縣壽豐鄉 編號 15 日期 月眉護岸(2)
說明: 0+225 農路成 配	109.01.26
說 0+000 階 完	

109.02.19