

員山子分洪出口段海岸保護工－現場抽查照片 1110304

說

明

【分洪出口】經現場勘查，權管範圍內無明顯垃圾。



番仔澳海岸保護工－現場抽查照片 1110304

說 明

【照片】經現場勘查，堤前權管範圍內無明顯垃圾。



榮興海堤－現場抽查照片 1110304

說 明

【堤前坡】轄區內尚無明顯垃圾，大型鐵桶及浮球已立即撿除。

