

汐止段第二工區工程



88.05.20 施工前河道束縮情形



88.08.18 河道疏浚及下層護坡已完成



88.08.20 河道疏浚中



89.08.13 河道疏浚及下層護坡已完成

汐止段第二工區工程



89.08.13 施工中鳥瞰圖

汐止段第二工區工程



貨櫃車專用道橋

禮門街

88.07.20 地表清除後情形

疏浚前後河寬對照



石籠護岸施工中

89.08.10 河道疏浚完成及護岸施工中