

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段 改善工程 (第一期第二標)

施工照片
(111/04/01~111/04/30)



主辦機關：經濟部水利署第十河川局
監造單位：經濟部水利署第十河川局
承攬廠商：川祥營造工程有限公司

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 04 月 01 日 地點（或樁號）： 工區
說明：電腦設施查驗	
	拍攝日期： 111 年 04 月 01 日 地點（或樁號）： 工區
說明：地磅查驗	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片

	拍攝日期： 111 年 04 月 01 日 地點（或樁號）： 工區
說明：高灘地除草	
	拍攝日期： 111 年 04 月 01 日 地點（或樁號）： 工區
說明：高灘地除草	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片

	拍攝日期： 111 年 04 月 01 日 地點（或樁號）： 工區
說明：高灘地除草	
	拍攝日期： 111 年 04 月 01 日 地點（或樁號）： 工區
說明：高灘地除草	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片

	拍攝日期： 111 年 04 月 06 日 地點（或樁號）： 工區
說明：高灘地除草	
	拍攝日期： 111 年 04 月 06 日 地點（或樁號）： 工區
說明：施工圍籬安裝	


大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片

	拍攝日期： 111 年 04 月 06 日 地點（或樁號）： 工區
說明：施工圍籬安裝	
	拍攝日期： 111 年 04 月 06 日 地點（或樁號）： 工區
說明：施工圍籬安裝後整理場地	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片

	拍攝日期： 111 年 04 月 06 日 地點（或樁號）： 工區
說明：路面清理	
	拍攝日期： 111 年 04 月 06 日 地點（或樁號）： 工區
說明：路面清理	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片

	拍攝日期： 111 年 04 月 08 日 地點（或樁號）： 工區
說明：施工便道整理	
	拍攝日期： 111 年 04 月 08 日 地點（或樁號）： 工區
說明：施工便道整理	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 04 月 08 日 地點（或樁號）： 工區
說明：施工便道整理	
	拍攝日期： 111 年 04 月 08 日 地點（或樁號）： 工區
說明：施工便道整理	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片

	拍攝日期： 111 年 04 月 09 日 地點（或樁號）： 工區
說明：施工圍籬安裝	
	拍攝日期： 111 年 04 月 09 日 地點（或樁號）： 工區
說明：	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 04 月 11 日 地點（或樁號）： 工區
說明：施工便道整理	
	拍攝日期： 111 年 04 月 11 日 地點（或樁號）： 工區
說明：施工便道整理	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 04 月 12 日 地點（或樁號）： 工區
說明：施工便道整理	
	拍攝日期： 111 年 04 月 12 日 地點（或樁號）： 工區
說明：施工便道整理	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片

	拍攝日期： 111 年 04 月 12 日 地點（或樁號）： 工區
說明：救生設備設置	
	拍攝日期： 111 年 04 月 12 日 地點（或樁號）： 工區
說明：救生設備設置	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 04 月 14 日 地點（或樁號）： 工區
說明：與高灘處會勘工區內鐵塔	
	拍攝日期： 111 年 04 月 14 日 地點（或樁號）： 工區
說明：與高灘處會勘工區內鐵塔	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片

	拍攝日期： 111 年 04 月 14 日 地點（或樁號）： 工區
說明：施工便道整理	
	拍攝日期： 111 年 04 月 14 日 地點（或樁號）： 工區
說明：施工便道整理	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片

	拍攝日期： 111 年 04 月 14 日 地點（或樁號）： 工區
說明：施工圍籬安裝	
	拍攝日期： 111 年 04 月 14 日 地點（或樁號）： 工區
說明：施工圍籬安裝	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片

	拍攝日期： 111 年 04 月 15 日 地點（或樁號）： 工區
說明：施工圍籬安裝	
	拍攝日期： 111 年 04 月 15 日 地點（或樁號）： 工區
說明：施工圍籬安裝	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片

	拍攝日期： 111 年 04 月 15 日 地點（或樁號）： 工區
說明：施工圍籬安裝	
	拍攝日期： 111 年 04 月 15 日 地點（或樁號）： 工區
說明：施工圍籬噴漆	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 04 月 16 日 地點（或樁號）： 0k+800
說明：現場試挖	
	拍攝日期： 111 年 04 月 16 日 地點（或樁號）： 0k+800
說明：現場試挖	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 04 月 16 日 地點（或樁號）： 工區
說明：施工圍籬安裝	
	拍攝日期： 111 年 04 月 16 日 地點（或樁號）： 工區
說明：施工圍籬噴漆	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片

	拍攝日期： 111 年 04 月 18 日 地點（或樁號）： 工區
說明：施工圍籬噴漆	
	拍攝日期： 111 年 04 月 18 日 地點（或樁號）： 工區
說明：施工圍籬噴漆	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片

	拍攝日期： 111 年 04 月 18 日 地點（或樁號）： 工區
說明：施工圍籬安裝	
	拍攝日期： 111 年 04 月 18 日 地點（或樁號）： 工區
說明：施工圍籬安裝	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片

	拍攝日期： 111 年 04 月 18 日 地點（或樁號）： 工區
說明：異型塊模板組立	
	拍攝日期： 111 年 04 月 18 日 地點（或樁號）： 工區
說明：場地清洗	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片

	拍攝日期： 111 年 04 月 20 日
	地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物分類	
	拍攝日期： 111 年 04 月 20 日
	地點（或樁號）： 工區
說明：	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片

	拍攝日期： 111 年 04 月 21 日 地點（或樁號）： 工區
說明：異型塊混凝土圓柱試體取樣	
	拍攝日期： 111 年 04 月 21 日 地點（或樁號）： 工區
說明：異型塊混凝土圓柱試體取樣	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片

	拍攝日期： 111 年 04 月 22 日 地點（或樁號）： 工區
說明：開挖及篩分廢棄物	
	拍攝日期： 111 年 04 月 22 日 地點（或樁號）： 工區
說明：篩分出廢棄物	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片

	拍攝日期： 111 年 04 月 22 日 地點（或樁號）： 工區
說明：開挖及篩分廢棄物	
	拍攝日期： 111 年 04 月 22 日 地點（或樁號）： 工區
說明：開挖及篩分廢棄物	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片

	拍攝日期： 111 年 04 月 23 日 地點（或樁號）： 工區
說明：圍籬縮時攝影裝設	
	拍攝日期： 111 年 04 月 23 日 地點（或樁號）： 工區
說明：圍籬縮時攝影裝設	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片

	拍攝日期： 111 年 04 月 23 日 地點（或樁號）： 工區
說明：圍籬縮時攝影裝設	
	拍攝日期： 111 年 04 月 23 日 地點（或樁號）： 工區
說明：浮洲橋上縮時攝影裝設	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片

	拍攝日期： 111 年 04 月 25 日 地點（或樁號）： 工區
說明：地表清理	
	拍攝日期： 111 年 04 月 25 日 地點（或樁號）： 工區
說明：地表清理	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片

	拍攝日期： 111 年 04 月 25 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方整理	
	拍攝日期： 111 年 04 月 25 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片

	拍攝日期： 111 年 04 月 26 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	
	拍攝日期： 111 年 04 月 26 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片

	拍攝日期： 111 年 04 月 26 日 地點（或樁號）： 工區
說明：水車灑水防止揚塵	
	拍攝日期： 111 年 04 月 26 日 地點（或樁號）： 工區
說明：路口交通指揮	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片

	拍攝日期： 111 年 04 月 27 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運-空車進場過磅	
	拍攝日期： 111 年 04 月 27 日 地點（或樁號）： 工區
說明：水車灑水防止揚塵	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片

	拍攝日期： 111 年 04 月 28 日 地點（或樁號）： 工區
說明：施工圍籬查驗	
	拍攝日期： 111 年 04 月 28 日 地點（或樁號）： 工區
說明：施工圍籬查驗	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片

	拍攝日期： 111 年 04 月 28 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運-空車進場過磅	
	拍攝日期： 111 年 04 月 28 日 地點（或樁號）： 工區
說明：水車灑水防止揚塵	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片

	拍攝日期： 111 年 04 月 30 日 地點（或樁號）： 0K+800
說明：異型塊製作	
	拍攝日期： 111 年 04 月 30 日 地點（或樁號）： 0K+800
說明：	