

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段
改善工程
(第一期第二標)

施工照片
(111/07/01~111/07/31)



主辦機關：經濟部水利署第十河川局
監造單位：經濟部水利署第十河川局
承攬廠商：川祥營造工程有限公司

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

 111/07/01	拍攝日期： 111 年 07 月 01 日 地點（或樁號）： 工區
說明：異型塊排放及間距檢查	
 111/07/01	拍攝日期： 111 年 07 月 01 日 地點（或樁號）： 工區
說明：異型塊吊放及間距檢查	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 07 月 04 日 地點（或樁號）： 工區
說明： 土石方載運	
	拍攝日期： 111 年 07 月 04 日 地點（或樁號）： 工區
說明： 土石方載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

 111/07/04	拍攝日期： 111 年 07 月 04 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	
 111/07/04	拍攝日期： 111 年 07 月 04 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

 111/07/04	拍攝日期： 111 年 07 月 04 日
	地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	
	拍攝日期： 111 年 07 月 04 日
	地點（或樁號）： 工區
說明：	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期：
	111 年 07 月 06 日
	地點（或樁號）： 工區

說明：土石方載運

	拍攝日期：
	111 年 07 月 06 日
	地點（或樁號）：
	工區

說明：土石方載運

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 07 月 07 日 地點（或樁號）： 工區
---	---

說明：異型塊排放查驗

	拍攝日期： 111 年 07 月 07 日 地點（或樁號）： 工區
--	---

說明：異型塊排放查驗及計數

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期：
	111 年 07 月 08 日
	地點（或樁號）： 工區

說明：督導缺失改善-樓梯等施工機具協靠圍籬改善後

	拍攝日期：
	111 年 07 月 08 日
	地點（或樁號）： 工區

說明：督導缺失改善-施工便道整理平整改善後

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期: 111 年 07 月 08 日 地點 (或樁號): 工區
--	--

說明：督導缺失改善-現場設置生態關注區域圖改善後

	拍攝日期: 111 年 07 月 08 日 地點 (或樁號): 工區
--	--

說明：督導缺失改善-施工便道除草後

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 07 月 11 日 地點（或樁號）： 工區
說明：鋼管防護欄桿安裝	
	拍攝日期： 111 年 07 月 11 日 地點（或樁號）： 工區
說明：場地整理	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片



拍攝日期：

111 年 07 月 12 日

地點（或樁號）：

工區

說明：施工便道整理



拍攝日期：

111 年 07 月 12 日

地點（或樁號）：

工區

說明：施工便道整理

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 07 月 13 日 地點（或樁號）： 工區
--	---

說明：鋼管防護欄桿安裝

	拍攝日期： 111 年 07 月 13 日 地點（或樁號）： 工區
--	---

說明：施工便道整理

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 07 月 14 日 地點（或樁號）： 工區
說明：施工便道整理	
	拍攝日期： 111 年 07 月 14 日 地點（或樁號）： 工區
說明：鋼管防護欄桿安裝	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 07 月 15 日 地點（或樁號）： 工區
說明：施工便道整理	
	拍攝日期： 111 年 07 月 15 日 地點（或樁號）： 工區
說明：鋼管防護欄桿安裝	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

 111/07/16	拍攝日期： 111 年 07 月 16 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	
 111/07/16	拍攝日期： 111 年 07 月 16 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期：
	111 年 07 月 17 日
	地點（或樁號）： 工區

說明：土石方載運上車

	拍攝日期：
	111 年 07 月 17 日
	地點（或樁號）： 工區

說明：水車灑水防揚塵

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期：
	111 年 07 月 18 日
	地點（或樁號）： 工區

說明：土石方載運

	拍攝日期：
	111 年 07 月 18 日
	地點（或樁號）： 工區

說明： 土石方載運

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 07 月 18 日 地點（或樁號）： 工區
說明：修剪銀合歡花苞	
	拍攝日期： 111 年 07 月 18 日 地點（或樁號）： 工區
說明：修剪銀合歡花苞	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 07 月 19 日
	地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	
	拍攝日期： 111 年 07 月 19 日
	地點（或樁號）： 工區
說明：	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 07 月 20 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運-空車等待裝土	
	拍攝日期： 111 年 07 月 20 日 地點（或樁號）： 工區
說明： 土石方載運-空車等待裝土	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 07 月 21 日 地點（或樁號）： 工區
---	---

說明：生態工作坊現場說明

	拍攝日期： 111 年 07 月 21 日 地點（或樁號）： 工區
--	---

說明：生態工作坊現場說明

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 07 月 21 日 地點（或樁號）： 工區
說明：工地廢棄物篩分	
	拍攝日期： 111 年 07 月 21 日 地點（或樁號）： 工區
說明：工地廢棄物篩分	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

 111/07/22	拍攝日期： 111 年 07 月 22 日 地點（或樁號）： 工區
說明：施工便道整理	
 111/07/22	拍攝日期： 111 年 07 月 22 日 地點（或樁號）： 工區
說明：施工便道整理	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 07 月 22 日 地點（或樁號）： 工區
說明：施工便道整理	
	拍攝日期： 111 年 07 月 22 日 地點（或樁號）： 工區
說明：施工便道整理	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 07 月 22 日 地點（或樁號）： 工區
說明：工地整理	
	拍攝日期： 111 年 07 月 22 日 地點（或樁號）： 工區
說明：工地整理	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

 111/07/25	拍攝日期： 111 年 07 月 25 日
	地點（或樁號）： 工區
	說明：工地整理
	拍攝日期： 111 年 07 月 25 日
	地點（或樁號）： 工區
	說明：

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 07 月 26 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	
	拍攝日期： 111 年 07 月 26 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

 111/07/27	拍攝日期： 111 年 07 月 27 日
	地點（或樁號）： 工區
說明：施工便道整理	
	拍攝日期： 111 年 07 月 27 日
	地點（或樁號）： 工區
說明：	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 07 月 29 日 地點（或樁號）： 工區
--	---

說明：土石方載運

	拍攝日期： 111 年 07 月 29 日 地點（或樁號）： 工區
--	---

說明：交通指揮