

一般性海堤環境清潔維護





112年2月份辦理成果照片

河川局：第十河川局

填表日期(西元年/月/日)：2023/3/1

編號	地點	日期	改善前	改善後
1	西碇河分洪道出口 右岸海岸保護工	2023/02/01		
				

編號	地點	日期	改善前	改善後
2	湖海路海岸保護工	2023/02/01		
				

編號	地點	日期	改善前	改善後
3	龍洞海堤	2023/02/02~03		
				

編號	地點	日期	改善前	改善後
				
4	洞頂海岸保護工	2023/02/02		

編號	地點	日期	改善前	改善後
				
5	榮興海岸保護工	2023/02/03~05		

編號	地點	日期	改善前	改善後
				
6	草里海岸保護工	2023/02/06~08		

編號	地點	日期	改善前	改善後
				
				





編號	地點	日期	改善前	改善後
7	番仔澳海岸保護工	2023/02/07		
				

編號	地點	日期	改善前	改善後
8	崩山口海堤	2023/02/08~13		
				

編號	地點	日期	改善前	改善後
				
9	榮興海岸保護工	2023/02/14		

編號	地點	日期	改善前	改善後
10	草里海岸保護工	2023/02/15		
11	新埔海堤	2023/02/15		

編號	地點	日期	改善前	改善後
				
12	洞頂海岸保護工	2023/02/16		

編號	地點	日期	改善前	改善後
13	龍洞海堤	2023/02/16		
				

編號	地點	日期	改善前	改善後
				
14	員山子分洪出口段 海岸保護工	2023/02/17		

編號	地點	日期	改善前	改善後
15	番仔澳海岸保護工	2023/02/17		
				

編號	地點	日期	改善前	改善後
16	瑞濱海岸保護工	2023/02/17	