

附件 33

110 年 2 月民眾來電反映砂石車路線灑水及路側泥濘濕滑處理情形



附件 34

110 年 3 月台 7 線及三星紅柴林段水防道路成品砂石滲漏處理情形

機關地址：20000 宜蘭市民族路 200 號
聯絡人：黃文斌
連絡電話：03-9324031#277
電子信箱：i620110@wra01.gov.tw
傳 真：03-9368262

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 110 年 11 月 9 日
發文字號：水一管字第 11053021510 號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關貴府函請本局增設「蘭陽溪疏濬砂石專用道(防汛道路)」，避免砂石車行走台七線省道，以保障民眾行車安全」乙案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴府 110 年 11 月 1 日府水行字第 1100179033 號函。
- 二、依河川管理辦法第 6 條第 1 項第 3 款規定，水防道路施設目的係專供防汛搶險之通路，該道路之鋪面、寬度、線型無法依公路法等相關規定規劃及施設，亦無設置號誌、標線、路燈等安全設施，與其專供通行之公路交通系統並不相同，另旨揭建議設置堤段緊鄰河川行水區，恐有洪流漫淹之虞，致危及使用人生命財產安全，實非屬砂石專用道興設地點。
- 三、另本局部份已於 9 月 11 日執行本(110)年度該區域之疏濬載運作業完畢，出料期間中華村陳村長也曾反映該路段碎石散落路面，惟經查皆為鄰近設立砂石場所生產之成品料，非疏濬工程(河床料)所造成；為維行車安全，本局亦多次派員清掃，但仍僅治標不治本。若前揭造成碎石散落之源頭不加以管制並實際取締，此污染情形必將陸續發生(本項應為陳村長及地方主要訴求)。故本案污染源之認定仍需請有關單位查察並加強易污染路段稽查作業。
- 四、綜上，爰請貴府協助協調整合產業界、學術界、政府各級有關單位及大型車輛、砂石業者之各方意見，進而合作研擬真正有效之方案，以達成改善交通安全之目標。

正本：宜蘭縣政府

附件 34

110 年 3 月台 7 線及三星紅柴林段水防道路成品砂石滲漏處理情形

(一) 廉政平台及民眾陳情專區



24



附件 35

110/04 地方反映事項 積極協調處理 頗獲民眾好評，並公開水利署及本局全球資訊網-行政透明專區



水利署第一河川局
The 1st River Management Office, WRA

關於一河局

水利訊息

公共工程

便民服務

政府資訊公開

行政透明專區

蘭陽溪30~34斷面間河
段疏濬兼供土石採售分
離作業(支出標)

蘭陽溪30至34斷面疏濬現
場e化管制措施

一河局辦理智慧河川水利
交流座談 余檢察長肯定河
管科技化

地方反映事項 積極協調處
理 頗獲民眾好評

檢察長支持共同維護公務
員尊嚴

一河局響應 2021宜蘭綠
色博覽會 設攤宣導水利與
廉政

跨域攜手相廉 一河局舉辦
疏濬廉能透明說明會

首頁 > 行政透明專區 > 工程設計施工透明化 > 蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬兼供土石採售分離作業(支出標)
> 地方反映事項 積極協調處理 頗獲民眾好評



地方反映事項 積極協調處理 頗獲民眾好評



地方反映事項 積極協調處理 頗獲民眾好評

經濟部水利署第一河川局 電子報/新聞稿

110.04.09

河川疏濬攸關民眾生命及財產安全，但也經常帶給附近居民不便，為降低疏濬施工過程對周邊環境的影響，水利署第一河川局除加強出口的洗車台噴水設備及聯外道路、採區運輸便道灑水頻率外，亦擴大對銜接村落砂石車行經路線進行噴灑，以減低車行所造成的揚塵及環境污染。

日前員山鄉中華村長向一河局反映，村內聯外搭乘公車站牌處因地勢低窪經常淹水，造成長者上下車及等待過程中非常不便，為能盡快將地方意見傳達給權責單位，隨即將現場情況及照片e-mail交通部公路總局第四區養護工程處-頭城工務段研議改善，全案並於通報後50日內完成，地方反映的意見，河川局跨域協調，積極改善，具體作為讓民眾十分有感。

承辦單位：第一河川局

發言人：第一河川局副局長 林德清

辦公室電話：(03) 9368421

行動電話：0937-908517

聯絡人：第一河川局管理課長 李東盛

聯絡電話：0911-293582



附件 35

110/04 地方反映事項 積極協調處理 頗獲民眾好評，處理情形前後照片



附件 36

110 年 6 月黃先生反映疏濬採區便道及溪北出入口路面揚塵處理情形

監 造 報 表

報表編號：CD- 176

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年6月11日 星期五

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承攬廠商名稱：		旺旺營造工程有限公司					
契約工期：		333天		契約變更次數：		1次		開工日期：		109年12月18日				
累計工期：		176天		預定進度(%)：		本日0.5367%		累計33.6300%		預定完工日期：		110年11月15日		
剩餘工期：		157天		實際進度(%)：		本日0.2580%		累計50.15%		契約金額：	原契約：		20,710,000	
工期展延：		0天		超前或落後(%)：		16.5205%					變更後契約：		23,709,734	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0026	0.5015	50.15%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	5,382.05	935,409.12	69.81%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	KM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0026	0.5015	50.15%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0026	0.5015	50.15%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0026	0.5015	50.15%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0026	0.5015	50.15%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	2.00	179.00	38.91%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					

監 造 報 表

報表編號：CD- 180

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年6月15日 星期二

呈閱 7/6 二層決行
工程員林逸修


工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）				承攬廠商名稱：		旺旺營造工程有限公司			
契約工期：		333天		契約變更次數：		1次		開工日期：		109年12月18日	
累計工期：		180天		預定進度(%)：		本日	0.5367%	累計	35.7767%		
剩餘工期：		153天		實際進度(%)：		本日	0.4412%	累計	50.59%		
工期展延：		0天		超前或落後(%)：		14.8151%			契約金額：	原 契 約：20,710,000	
										變更後契約：23,709,734	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0044	0.5059	50.59%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	9,465.25	944,874.37	70.51%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	KM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0044	0.5059	50.59%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0044	0.5059	50.59%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0044	0.5059	50.59%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0044	0.5059	50.59%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	3.00	182.00	39.57%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	4,581.3000	6.59%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%

附件 36

110 年 6 月黃先生反映疏濬採區便道及溪北出入口路面揚塵處理情形照片



附件 37

110 年 8 月鄭先生反映三星紅柴林水防道路路面龜裂及坑洞處理情形



