

# 頭前溪隆恩堰上下游防災減災工程 施工階段 生態檢核作業

## 工程簡介


本工程上游河道因土砂淤積，造成流心偏移，導致河川直衝護岸，故辦理河道整理，避免洪災造成破堤；另下游固床工經常年水流沖刷及颱風豪雨等事件，導致部分固床工遭沖毀變形；箱型石籠護岸約900公尺(兩岸)。

## 生態保育對策

組成生態背景及工程專業之跨領域團隊



工程友善措施及施工注意事項



## 保育措施

- 不擾動工區外次森林
- 重要樹木遷移
- 裸露土覆蓋
- 清除垃圾
- 半半施工
- 限制工程開挖
- 隔音降噪機具
- 定時工區灑水
- 生態廊道設置
- 灑播草籽
- 迴避棲地
- 施工時程調整

## 關注物種

