

南港溪濫坑里護岸防災減災工程(一)

施工階段 生態檢核作業

工程簡介

改善河道護岸提高通洪斷面，降低淹水災害。工程內容包含背填混凝土排塊石護岸，護岸頂部設置水防道路、排水溝、擋土牆及塊狀護欄，農用便橋左右岸各1座，排水箱涵1座，排水工2座。

生態保育對策

組成生態背景及工程專業之跨領域團隊



工程友善措施及施工注意事項



保育措施

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 不擾動工區外次生林 | <input type="checkbox"/> 重要樹木遷移 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 裸露土覆蓋 | <input type="checkbox"/> 清除垃圾 |
| <input type="checkbox"/> 半半施工 | <input type="checkbox"/> 限制工程開挖 |
| <input type="checkbox"/> 隔音降噪機具 | <input checked="" type="checkbox"/> 定時工區灑水 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 生態廊道設置 | <input checked="" type="checkbox"/> 灑播草籽 |
| <input type="checkbox"/> 迴避棲地 | <input type="checkbox"/> 施工時程調整 |

關注物種



羅氏鹽膚木



臺灣魚藤



清飯藤



正榕

