


※生態復育評析圖之繪製及說明：



※生態保護對象照片：



※棲地環境照片(竣工後 30 日內)：(欄位不足時，請自行增加附頁)



位置或樁號：  
說明：施工後留有大量積裸露地未綠化。



位置或樁號：  
說明：部分河段河面有外來種浮水植物水芙蓉。

※棲地環境照片(竣工後一年)：



位置或樁號：  
說明：兩岸灘地植被覆蓋率高



位置或樁號：  
說明：水體清澈，魚類生態豐富。