

六股溪福興段治理工程(一)

施工階段 生態檢核作業

工程簡介


曾經發生淹水事件，危害岸邊居民生命財產，並且部分河段地基沖刷嚴重，故辦理此次治理工程，以達減災並兼顧生態之工程。本工程將施作鋪排塊石、半重力擋土牆以及箱型石籠護岸。

生態保育對策

組成生態背景及工程專業之跨領域團隊



工程友善措施及施工注意事項



保育措施

- | | |
|--|--|
| ☐ 不擾動工區外次生林 | ☐ 重要樹木遷移 |
| ☐ 裸露土覆蓋 | ☐ 清除垃圾 |
| ☒ 半半施工 | ☐ 限制工程開挖 |
| ☐ 隔音降噪機具 | ☐ 定時工區灑水 |
| ☐ 生態廊道設置 | ☒ 灑播草籽 |
| ☐ 迴避棲地 | ☐ 施工時程調整 |

關注物種



樟樹 (民俗植物)



苦楝 (民俗植物)



經濟部水利署第二河川局
The 2nd River Management Office WRA