


頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(二) 核定、規劃設計階段 生態檢核作業

工程簡介

島內區域局部排水改善及環島步道環境改善等，解決現場易積淹之問題，藉由設置生態滲透池增加景觀性，河道整理、環島護岸環境改善，包含繫船、魚鱗意象牆及船舷矮牆，同時針對現有構造物有所缺陷部分增進其功能或景觀性。

生態保育對策



保育措施

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 不擾動工區外次森林 | <input checked="" type="checkbox"/> 重要樹木遷移 |
| <input type="checkbox"/> 裸露土覆蓋 | <input type="checkbox"/> 清除垃圾 |
| <input type="checkbox"/> 半半施工 | <input type="checkbox"/> 限制工程開挖 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 隔音降噪機具 | <input type="checkbox"/> 定時工區灑水 |
| <input type="checkbox"/> 生態廊道設置 | <input type="checkbox"/> 灑播草籽 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 迴避棲地 | <input checked="" type="checkbox"/> 施工時程調整 |

關注物種

