


六股溪福興段治理工程(二)

核定、規劃設計階段 生態檢核作業

工程簡介

曾經發生淹水事件，危害岸邊居民生命財產，並且部分河段地基沖刷嚴重，故辦理此次治理工程，以達減災並兼顧生態之工程。

生態保育對策



保育措施

- 不擾動工區外次生林
- 重要樹木遷移
- 裸露土覆蓋
- 清除垃圾
- 半半施工
- 限制工程開挖
- 隔音降噪機具
- 定時工區灑水
- 生態廊道設置
- 灑播草籽
- 迴避棲地
- 施工時程調整

關注物種



樟樹 (民俗植物)



苦楝 (民俗植物)

