紅石溪榮橋護岸及楠溪左、右岸護岸改建 工程

施工階段生態檢核報告

主辦機關:經濟部水利署第八河川局

委託單位:黎明工程顧問股份有限公司

執行單位:弘益生態有限公司

中華民國 110年 5月

目錄

壹	章 前言、目的及工程概要	. 1
`	工程概要	. 1
`	目標	.2
`	施工期間作業	.4
`	完工階段作業	.4
`	生態環境異常狀況處理	.7
`	生態關注區域圖繪製	.8
參	章 執行成果	10
`	施工前生態檢核說明會暨現勘	0
`	計畫區環境概況及生態敏感區域圖	11
`	生態友善措施及執行狀況	9
錄	生態檢核相關附件	28
	、、、貳、、、、、、參、、、	賣章 前言、目的及工程概要 、前言 、目的 、工程概要 、工作方法 、目標 、開工前準備作業 、施工期間作業 、完工階段作業 、生態環境異常狀況處理 、生態關注區域圖繪製 参章 執行成果 、 、 本生態檢核説明會暨現勘 、計畫區環境概況及生態敏感區域圖 、生態友善措施及執行狀況 録 生態檢核相關附件

圖目錄

圖 2-1 公共工程生態檢核流程圖	5
圖 2-2 水利工程生態檢核流程圖	6
圖 3-1 生態關注區域圖	18
表目錄	
表 2-1 生態工作團隊	3
表 2-2 異常狀況處理流程	8
表 2-3 生態關注區域圖顏色敏感區段判別標準與繪製原	
表 3-1 水利工程快速棲地生態評估分數表	
附件目錄	
附件一 水利工程生態檢核自評表	28
附件二 區域排水生態速簡評估檢核表(v.02.2)	30
附件三 施工階段環境友善檢核表	34
附件四 異常狀況處理表	
附件五 環境友善自主檢查(抽查)表	38

第壹章 前言、目的及工程概要

一、前言

近幾年來,生態資源的保育已逐漸被民眾所重視,期望減輕工程對環境造成之負面影響,採取以生態為基礎、安全為導向的工法,以此保育野生動、植物之棲地,並維護生態系統之完整性。有鑑於此,生態檢核機制因應而生,藉由專業生態團隊之專業能力,以建立更完整之生態友善平臺,且研擬適合當地環境之生態友善措施,並落實與展現維護生態、推展生態保育及永續經營之理念。

本計畫生態檢核工作計畫係參考行政院公共工程委員會訂定之「公共工程生態檢核注意事項」(行政院公共工程委員會,2019)辦理施工階段生態檢核工作,另參考經濟部水利署對於河川、區域排水生態調查評估相關準則,將評估結果記錄於「水利工程生態檢核自評表」及「水利工程快速棲地生態評估表」。

二、目的

生態檢核目的在於將生態考量事項融入治理工程中,以加強生態保育措施之落實,減輕治理工程對生態環境造成之負面影響。透過檢核表提醒工程單位,於各工程生命周期中了解所應納入考量之生態事項內容,將生態保育措施資訊公開,增加工程單位與環保團體和當地居民間的信任感,藉由此機制相互溝通交流,有效推行計畫,並達成生態保育目標。

三、工程概要

本案位於臺東縣關山鎮紅石溪及楠溪溪段,該溪段因通洪能力不足,評估主因為河道寬度不足,其次為堤防高度不足,且堤防設施多已老舊,為符合紅石溪及楠溪之河防安全、環境營造需求及保障民眾生命財產權益,爰辦理紅石溪左岸段及楠溪兩岸護岸建置,於紅石溪上游左岸新設155公尺護岸及楠溪兩岸共934公尺護岸,並營造河堤旁景觀環境,藉此增加河道寬度及防洪高度。

第貳章 工作方法

生態檢核以工程生命週期分為工程計畫核定、規劃設計、施工與維護管理 等階段,各階段之生態檢核、保育作業,宜由具有生態背景人員(詳表 2-1)配合 辦理生態資料蒐集、評析與協助將生態保育的概念融入工程方案並落實等工作。 各階段作業流程如圖 2-1 及圖 2-2。

目前本計畫欲辦理施工階段作業,工作方法如下:

一、目標

落實設計階段所擬定之生態保育對策與工法,確保生態保全對象、生 態關注區域完好與維護環境品質。

二、開工前準備作業

● 工程單位

- (1) 組織含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊(表 2-1),以確認 生態保育措施實行方案、執行生態評估,以及確認環境生態異常 狀況處理原則。
- (2)辦理施工人員及生態背景人員現場勘查,確認施工廠商清楚瞭解 生態保全對象位置,並擬定生態保育措施與環境影響注意事項。
- (3) 開工前資料審查,應確認施工計畫書及施工規範等文件中應包含 生態保育措施,說明施工擾動範圍(含施工便道及土方、材料堆 置區),並以圖面呈現與生態保全對象之相對應位置。
- (4) 確認施工廠商履約文件應有環境友善自主檢查表及環境友善抽 查表(附件四)。
- (5) 施工前環境保護教育訓練計畫應含生態保育措施之宣導。
- (6) 邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間 團體辦理施工說明會,蒐集、整合並溝通相關意見。
- (7) 生態保育對策執行有困難,應召集工程單位及生態專業人員等相關單位協調解決方式。

● 生態檢核人員

- (1) 同施工人員現場勘查,確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置, 並擬定生態保育措施與環境影響注意事項。
- (2) 評估是否有其他潛在生態課題,應儘可能納入施工過程之考量, 以達工程之生態保全目的。
- (3) 擬定生態環境異常狀況處理程序。
- (4) 擬定「環境友善自主檢查表」及「環境友善抽查表」(附件四),供相關單位於施工期間查核保全對象及生態保育措施執行情況。

表 2-1 生態工作團隊

			u	
姓名	學歷	專長	勘查項目	
賴慶昌	東海大學	生態調查規劃、地理	總管理與督導	
總經理	生物系碩士	資訊系統、生態檢核	心日生共日子	
林沛立	海洋大學	生態追蹤、地理資訊	控管工作進度及工作	
副總經理	海洋生物研究所 碩士	系統、生態檢核	品質	
張英芬	國立中興大學	生態調查規劃、資料	控管工作進度及工作	
經理	畜產系 碩士	分析、生態檢核	品質	
蔡魁元	國立嘉義大學	4.能払扶、4.能細木	動植物調查及棲地生	
組長	森林暨自然資源學系 學士	生態檢核、生態調查	態評估	
陳暐玄	國立宜蘭大學	1 4 1 1 1 4 4 4 4	動植物調查及棲地生	
副組長	森林暨自然資源學系 學士	生態檢核、生態調查	態評估	
歐書瑋	國立嘉義大學	上 能 払 法 。 上 能 細 木	動植物調查及棲地生	
計畫專員	森林暨自然資源學系 碩士	生態檢核、生態調查	態評估	
白千易	静宜大學	4. 能払扶 4. 能細木	動植物調查及棲地生	
計畫專員	生態人文學系 學士	生態檢核、生態調查	態評估	
蕭聿文	國立高雄海洋科技大學	次州八七	上 能 证 儿 卫 却 屮 把 窗	
計畫專員	漁業生產與管理系 碩士	資料分析	生態評估及報告撰寫	
黄彦禎	國立彰化師範大學	咨 以 八 七	4 能证什及却从把宫	
計畫專員	生物學系 學士	資料分析	生態評估及報告撰寫	
陳禎	國立屏東科技大學		4 能 证 什 及 却 止 趣 宫	
計畫專員	森林系 學士	資料分析	生態評估及報告撰寫	
何妍萱	國立中興大學	咨 以 八 七	4 能证什及却从把宫	
計畫專員	森林學系 學士	資料分析	生態評估及報告撰寫	

三、施工期間作業

● 工程單位


- (1) 確實依核定之生態保育措施執行,於施工過程中注意對生態影響, 以適時調整生態保育措施。
- (2) 施工執行狀況納入相關工程督導重點。
- (3) 施工廠商定期填寫「環境友善自主檢查表」,監造單位填寫「環境 友善抽查表」(附件四)。
- (4) 若發生生態異常狀況,通報主辦單位、工程單位及生態評估人員 等相關單位,並共同商議處理方式後記錄於「異常狀況處理表」 (附件四)中。

● 生態檢核人員

- (1) 現場勘查確認生態保育措施執行情況,並將相關成果記錄於「水 利工程生態檢核自評表」(附件一)。
- (2) 若發現新的生態議題,填寫「生態評估人員/民眾參與意見紀錄表」 進行記錄,並請工程單位進行回覆。
- (3) 若發生生態異常狀況,協助工程單位商議處理方式。


四、完工階段作業

- (1) 配合主辦單位,會同施工廠商依工程驗收程序逐一檢查生態保護 對象保留、完整或存活,和環境友善措施實施是否依約執行,至 保固期結束。
- (2) 生態團隊依「水利工程生態檢核作業流程」填寫水利工程快速棲 地生態評估表(附件二),俾利比對工區內施工前、後之水域棲地 狀況。
- (3) 若未依約執行,則經由主辦單位裁示補救方案,例如於保固期內 改善,或進行復原措施等,無法補救則依約扣罰施工廠商缺失懲 罰性違約金。



資料來源:行政院公共工程委員會,108。

圖 2-1 公共工程生態檢核流程圖



資料來源:經濟部水利署,106


圖 2-2 水利工程生態檢核流程圖

五、生態環境異常狀況處理

工區範圍內若有生態環境產生異常狀況,經自行發現或經由民眾提出後,必須要積極處理,以防止異常狀況再次發生。工程主辦單位必須針對每一生態異常狀況釐清原因、提出解決對策,且持續追蹤處理過程或環境恢復情形,並進行複查,直至異常狀況處理完成始可結束,且完成異常狀況表單填寫。異常狀況流程圖詳見表 2-2。異常狀況類型如下:

- (1) 生態保全對象異常或消失,如:應保護之植被遭移除、保全樹木生 長不佳或自然風倒。
- (2) 非生態保全對象之生物異常,如:魚群暴斃、水質渾濁。
- (3) 施工便道闢設不當。
- (4) 生態保育措施未確實執行。
- (5) 生態環育團體或在地居民陳情等事件。

表 2-2 異常狀況處理流程



六、生態關注區域圖繪製

確認治理工程潛在影響範圍(如開挖擾動與地形地貌改變範圍) 以及生態保全對象,並據此提出具體的生態友善對策與相關建議,配 合工程點位圖與設計圖與工程單位討論,針對生態保全對象與敏感等 級調整施作範圍與工法,降低工程對環境的影響。

藉由現地勘查及蒐集資料了解計畫範圍之地景型態(河溪、自然森林、竹闊葉混合林、道路及人為建築等)。並將各地景單元的棲地以生態敏感度分級,包含高度敏感區、中度敏感區、低度敏感區及人為干擾區,並以不同顏色進行區別,分級依據詳下文描述及表2-3。 生態關注區域圖請參考圖3-1。

(1) 高度敏感區

屬未受人為干擾的原生環境、不可取代或不可回復的資源,或 生態功能與生物多樣性高的自然環境,如自然森林、生態較豐富的 棲地(如濕地)、關注物種活動範圍或棲地、天然河溪地形、岩盤等 未受人為干擾或破壞的地區。

(2) 中度敏感區

曾受到部分擾動、但仍具有生態價值的棲地,可能為某些物種 適生環境或生物廊道。

(3) 低度敏感區

人為干擾程度大的環境,仍保有部分生態功能,如大面積竹 林、農墾地。

(4) 人為干擾區

環境已受人為變更的地區,如道路、人為構造物等。

表 2-3 生態關注區域圖顏色敏感區段判別標準與繪製原則

衣 2-5 主念 關 在 色 域 画 颜 色 敬 然 色 较 为 为 你 十 六 省 表 亦 对						
等級	顏色(陸域/水域)	判斷標準	地景生態類型	工程設計施工原則		
高度敏感	紅/藍	屬不可取代或不可 回復的資源,或生態 功能與生物多樣性	如自然森林、生態較豐富的棲地(如濕地)、保育類動物潛在活動範圍、稀有及瀕危植物棲地、天然河溪地形、岩盤等未受人為干擾或破壞的地區。	✔ 優先迴避		
中度敏感	黄/淺藍	過去或目前受到部 分擾動、但仍具有生 態價值的棲地。	如竹林闊葉混合林或人為干擾程度相對較少的區域,可能為部分物種適生棲地或生物廊道;而近自然森林、先驅林、裸露礫石河床、草生地等,可逐漸演替成較佳的環境。	✓ 棲地回復		
低度敏感	綠/-	人為干擾程度大的 環境。	如大面積竹林、農墾地。	✓ 施工擾動限制在		
人為干擾	灰/淺灰		如房屋、道路、已有壩體的河 段、護岸等人為設施。	此區域 ✓ 進行棲地營造		

第參章 執行成果

一、施工前生態檢核說明會暨現勘

為使施工廠商及地方民眾了解施工階段生態檢核作業之執行方式,且說明工區周圍環境生態敏感區位及生態保全對象位置,並宣導生態保育措施及關注物種,以達到確實執行各項生態保育措施之目的,故本案於110年3月9日及4月16日辦理施工前生態檢核說明會暨現場勘查,藉此提昇施工人員及地方民眾對於生態檢核的目的、流程及執行重點之理解,並明白棲地保護及保全對象之重要性,且同時增加施工人員維護棲地環境之觀念,俾利將執行工程時對生態環境之傷害及干擾程度減至最低。辦理情形照片詳見照片3-1。



照片 3-1 施工前生態檢核說明會暨現勘辦理情形

二、計畫區環境概況及生態敏感區域圖

(一) 施工前環境概述

工程治理溪段位於紅石溪上游,介於榮橋下游至楠溪匯流口,以 及楠溪德高橋下游至紅石溪匯流口處,周邊環境可見鐵路、道路、民 宅及農耕地等人造設施及人為干擾區域,而農耕地多栽植水稻,且田 間零星種植酪梨、芒果、番石榴、檳榔及可可椰子等果樹,另於田間 或道路邊多生長牛筋草、垂穗虎尾草、大花咸豐草及長柄菊等草本植 物,樹幹及草桿枝梢多可見麻雀、烏頭翁及褐頭鷦鶯等鳥類利用。

治理溪段之水流狀態為常流水環境,其底質以細砂、泥質及卵石為主,且底質包埋度略高。治理溪段內地形較為平緩,且治理溪段內並無橫向人工結構物,故水域廊道之連續性暢通,另河道內水流量較小且水深較淺,現地可見有淺流及岸邊緩流等水流類型。檢視其水質狀況,現地並無濁度太高、優養化或異味之情況,水質狀況良好,常可見福壽螺及囊螺等螺類利用。溪流兩岸可見既有水泥護岸及疊石護岸,故溪濱廊道之連續性較不利當地野生動物利用水域棲地資源及通行。另兩側護岸已被草生植被覆蓋,其種類多為長穎星草、大花咸豐草及長柄菊等,且常混生銀合歡及蓖麻等植物,而水域環境內濱溪帶多生長巴拉草、象草等入侵草本植物,常於河道內形成高草叢,其可提供爬蟲類、兩生類及小型哺乳類之活動場域。

本案依據經濟部水利署對於河川、區域排水生態調查評估相關準則,針對水域棲地執行施工前水利工程生態評估作業,綜上所述水域棲地狀態,其施工前評估分數為43分,以此作為本案水域棲地基準評估分數,俾利與施工後水域棲地評估分數比較。水利工程快速棲地生態評估分數詳見表3-1;水利工程快速棲地生態評估表詳見附件二。

整體而言,治理區周圍多屬於農業區,其受到人為干擾嚴重,除了栽植作物外,植被多以入侵植物為主,但由於食物來源充足,對於當地野生動物仍為良好的覓食及棲息環境。

(二) 施工中環境概述

本案於 110 年 4 月 16 日進場執行施工中生態檢核作業,檢視施工中水陸域棲地狀況是否因施工而造成影響,以下茲分段敘述水陸域棲地情形。

陸域棲地部分,治理區範圍之楠溪兩岸多屬農耕地及人為設施,

均為人為干擾較頻繁之區域,故可見有當地草本植物呈現人工刈除或季節性消長現象,而周圍農耕地屬定期性人為干擾,進而形成當地活動之野生動物均多屬干擾耐受程度較高之物種,現地常可見有紅鳩、麻雀、白尾八哥及烏頭翁活動,而於田間亦有黃頭鷺及小白鷺停棲。另於紅石溪右岸既有林木及草生地相較於施工中並無太大差異,其生長狀況良好,且楝及樟樹均有開花現象,仍維持正常生理現象,並有鳥類於樹梢間鳴叫或停棲,而草生地亦記錄有麗紋石龍子活動。整體陸域棲地狀態相較於施工前並無太大擾動或改變。

水域棲地部分,工程主要擾動範圍為楠溪兩岸及紅石溪左岸,施 工中階段檢視工區內水域棲地狀態,因施作護岸之必要性,故楠溪雨 側既有護岸均已打除,連帶移除護岸上、道路旁及河道內既有植被, 但因其植被種類組成多屬入侵種,故將之移除可緩解當地植物生存壓 力,並提供可遷入生長之棲地空間,且增加河道內通洪斷面,其植被 之覆蓋度相較於施工前之狀態屬偏低,現地多為裸露地狀態,僅部分 區塊生長草生植被。水流狀態方面,其仍維持常流水且可目視底質狀 況,底質類型記錄有卵石、礫石及細砂,又因施工需求,故部分卵石 暫置於河道旁,待完工後回拋至河道內,故底質類型與施工前並無太 大差異。另水質部分,楠溪及紅石溪上游河段水質均屬清澈,惟工區 下游部分河道內水質偏汙濁,但與施工前水質狀態相比,並未有太大 差異。現地檢視水域棲地生物活動情況,僅有少數福壽螺及囊螺棲息, 另可見有棕沙燕及白尾八哥於已開挖土坡停棲或於塊石上覓食。整體 水域棲地狀態相較於施工前,其植被覆蓋率下降且河道內土砂量堆積 量增加,因其棲地環境原屬人為干擾後恢復之狀態,故其可接受擾動 之耐受性較高,可待其各施作工項完畢後,持續觀察工區內恢復狀況。

表 3-1 水利工程快速棲地生態評估分數表

	** 1.1	評分 (0-10 分)		
	類別	施工前	施工後	
	(A) 水域型態多樣性	3	-	
水的特性	(B) 水域廊道連續性	10	-	
	(C) 水質	6	-	
水陸域過	(D) 水陸域過渡帶	4	-	
渡帶及底	(E) 溪濱廊道連續性	3	-	
質特性	(F) 底質多樣性	3	-	
生態特性	(G)水生動物豐多度(原生 or 外來)	4	-	
土忍行任	(H) 水域生產者	10	-	
	總和(總分80分)	43(基準分數)	-	

環境概況及生物影像記錄						
拍攝	施工階段					
對象	施工前(109/8/24)	施工中(110/4/16)				
楠溪上游環境概況	說明:施工期間維持水流為常流之 岸坡面草生植被。	k狀態,而因施作護岸,故移除兩				
楠溪下游環境概況	說明:施工期間下游溪段兩側既有 水流狀態仍維持常流水。	可植被因施作護岸工程而移除,但				

楠溪及紅石溪匯流口





說明:紅石溪與楠溪匯流口濱溪帶植被,生長過度茂盛,導致影響 水流通洪斷面,故於施工過程中移除部分濱溪帶植被。

紅石溪右岸植被





說明:紅石溪右岸既有草本植被維持狀況良好,施工期間並未有移 除或施工機具進入干擾或破壞之跡象。

楠溪水流狀態





說明:水流狀態於施工期間維持常流水狀態,並未因工程施作而導 致斷流現象。

工區旁農耕地 說明:工區旁農耕地於施工期間,並未有因工程施作而遭破壞之現 象。 施工前(110/3/9) 生 物 黃頭鷺 楝樹-花 影 像 記 錄 紅鳩 樟樹-花 施工中(110/4/16)



照片 3-2 周圍環境及物種影像

(三) 生態關注區域圖及保全對象

計畫區範圍主要土地利用類型為人造建築、農耕地、道路及鐵路, 周邊環境多屬人為干擾程度較大之區域,其中農耕地雖定期性有人為干 擾,但現地常可見有鳥類於農耕地內活動及覓食,故仍具有生態價值, 屬中度敏感區域,而人造建築、道路及鐵路均以受人為干擾而改變棲地 狀態,當地野生動物難以利用,且均為裸露地,故屬低度敏感區域,整 體陸域棲地敏感度為低度敏感至中度敏感區域。

水域棲地部分,計畫區內紅石溪溪段於枯水期時,常呈現無水狀態,

且其豐枯水量變化較大,而楠溪溪段相對的水流量較為穩定,水中常可 見有魚類、螺貝類及水棲昆蟲等水域生物活動,另該溪段內並無人工橫 向構造物,故河溪廊道之縱向連結性暢通,但楠溪上游常有養殖業排放 廢水,故其水質狀況較不佳,其屬中度敏感度區域,本案生態敏感區域 圖詳見圖 3-1。

計畫區楠溪右側護岸生長 2 棵樟樹及 1 棵麵包樹,其營造之微棲地可供當地野生動物、爬蟲類及鳥類棲息,另紅石溪右岸鄰近自行車道處有 2 棵樟樹、1 棵鳥白、1 棵臺灣海桐、7 棵小葉欖仁及 11 棵臺灣樂樹,多屬原生種樹種,其中臺灣樂樹屬臺灣特有種且生長狀況良好,並常見有當地鳥類及爬蟲類活動,屬野生動物棲息場所,故予以保留,工程施作應迴避前揭樹木,並禁止工程機械及施工人員破壞。保全樹木照片及座標點位詳見圖 3-1 及照片 3-3。



圖 3-1 生態關注區域圖



照片 3-3 計畫區生態保全對象

三、生態友善措施及執行狀況

(一)生態友善措施

本案施作工程主要棲地類型為農耕地、道路、鐵路及人造建築,大部分屬中至低度敏感區域,雖其屬人為干擾耐受度較高之區域,仍應將人為干擾程度降至最低,維護既有棲地環境,避免過度擾動棲地,影響當地野生動物

活動及植被生長,施工期間本計畫落實設計階段友善措施對策,並根據施工前現勘訂定之生態保育措施如下:

- 【迴避】計畫溪段楠溪右側護岸1棵麵包樹及2棵樟樹,以原地保留為原則,施工過程予以迴避,並於樹木周圍圈圍黃色警示帶,避免夯實樹木周邊土壤,影響樹木正常生長。
- 2. 【迴避】計畫溪段紅石溪右岸有2棵樟樹、1棵烏白、1棵臺灣海桐、7棵小葉欖仁及11棵臺灣欒樹,均原地保留,且施工路線及範圍迴避此區域,避免施工機械及人員干擾樹木,影響其生長。
- 3. 【減輕】新設護岸表面以砌石護岸方式施作,營造粗糙化且多孔隙表面,以利小型生物攀爬及棲息,以及供當地植物遷入生長。
- 4. 【減輕】新設護岸以緩坡化方式設置,以降低水陸域棲地橫向阻隔, 使當地動物可利用水域資源,並防止棲地切割現象。
- 5. 【減輕】溪段內新設拱型塊石固床工與溪床之落差控制於 50 公分以下,避免造成水域棲地縱向阻隔。
- 6. 【減輕】為避免工程施作阻斷溪流水源,且保持上下游水域連結性, 施工中進行引流確保水體暢通,以提供上下游水域生物之交流,並於 枯水期保持穩定低水流路,以提供水域生物生存空間。
- 7. 【減輕】溪流灘地及河道內多礫石及卵石,為水域生物躲藏及活動場 所,故原地保留原有溪床底質型態。
- 8. 【減輕】施工車輛及機械通行易造成揚塵,其覆蓋周圍林木葉片表面, 影響林木光合作用及呼吸作用進行,導致植物生長不佳,故除定時於 工區內進行灑水作業外,並視工程項目及天候狀況增加灑水次數,且 一併洗滌周圍林木,避免揚塵覆蓋葉片。
- 9. 【減輕】妥善安排工程施作時間,避免晨昏時段野生動物活動旺盛期間施工,於早上8時後及下午5時前施工為宜。
- 10. 【減輕】避免高噪音機具同時施作,並於工區前後設置柵欄,降低施工噪音及震動對野生動物之影響,且避免野生動物誤入工區。
- 11. 【減輕】施工期間產生之工程及一般廢棄物應集中、加蓋處理,並帶離現場,避免野生動物誤傷或誤食,並於完工驗收時須統一檢診周遭垃圾及工程廢棄物等是否已清除乾淨,嚴禁就地焚燒或掩埋。
- 12. 【補償】完工後補植原生樹種,並栽植不同層次類型之林木,喬木層 樹種栽植青楓、楓港柿、白水木、水黃皮及竹柏等,灌木層栽植胡椒

木、臺東石楠、小葉黃揚、錫蘭葉下珠、厚葉石斑木及山黃梔等,以 提供多樣化生物棲息環境。

13. 【補償】工程移除部分草本植生為無可避免之行為,於工程完工後儘速補植非入侵草種(如假儉草及三白草等),恢復綠覆蓋率,並提供小型動物可利用空間。

為避免施工過程中生態保護目標及環境友善措施遭破壞或未確實執行, 擬定「環境友善自主檢查(抽查)表」(附件五),定期追蹤生態保全對象及棲 地現況,並若有生態異常狀況可第一時間進行處理,並擬定後續解決對策。

(二)生態友善措施執行狀況

本案於 110 年 4 月 16 日進場執行施工中生態檢核作業,確認各項生態友善措施執行狀況,並查核生態保育措施自主檢查表填寫之執行情況是否屬實,其表單填寫狀況詳見附件五。經現場勘查本案生態友善措施執行狀況及保全對象維護情形,施工廠商均確實執行且保全對象維護狀況良好,工程施作並未對周遭棲地環境造成嚴重干擾或不可復原之情形,另保全樹木(楠溪右岸 2 棵樟樹及 1 棵麵包樹)於施工階段已因故移除,故於 110 年 3 月 9 日會同監造及施工單位進行異常狀況處理會勘,並討論後續處理情形(請詳附件四)。詳細各項生態友善措施詳細執行狀況及影像記錄詳表 3-2。

表 3-2 生態友善措施執行狀況

1. 【迴	避】計畫溪段楠溪右側護岸	岸1棵麵包樹及2棵樟樹,	以原地保留為原則,施工
_	至予以迴避,並於樹木周圍[
正常	生長。		
施工	【施工前】	【施工中】	【施工後】
階段	109年8月24日	110年4月16日	-
影像記錄			<u>尚未完工</u>
	樟樹2棵	樟樹2棵(已移植)	- 1

			尚未完工
	麵包樹 1 棵	麵包樹 1 棵(已移除)	Ξ
執行	保全樹木已遭移除,後續	將於工區內栽植相同樹種	,維持當地動物可棲息之
狀況	棲地面積。		
	避】計畫溪段紅石溪右岸有		
	1 棵臺灣樂樹,均原地保留 (工具財本,影鄉財生馬。)	留, 且施工路線及範圍迴避	此區域,避免施工機械及
施工	[干擾樹木,影響其生長。 【施工前】	【施工中】	【施工後】
階段	109年8月24日	110年4月16日	-
	喜 滋 绘 H1 11 112 1 ** 1116	毒 滋 绘 H 11 lm 1 **	尚未完工-
	臺灣欒樹 11 棵、小葉欖 仁 7 棵	臺灣欒樹 11 棵、小葉 欖仁 7 棵	-
影像			尚未完工
記錄	烏臼及樟樹	烏臼及樟樹	-
			尚未完工
	臺灣海桐	臺灣海桐	
			<u>尚未完工</u>
	樟樹	樟樹	-

3.【減輕】新設護岸表面以砌石護岸方式施作,營造粗糙化且多孔隙表面,以利小型生物攀爬及棲息,以及供當地植物遷入生長。

 施工
 【施工中】

 階段
 110年3月19日

-

影像 記錄



尚未完工

執行 新設護岸為漿砌石方式施作,進行施工中檢核時,已施作部分區段。 狀況

4.【減輕】新設護岸以緩坡化方式設置,以降低水陸域棲地橫向阻隔,使當地動物可利用水域資源,並防止棲地切割現象。

執行 新設護岸已緩坡化形式施作,進行施工中檢核時,已施作部分區段,其於區 狀況 段於既有護岸拆除後,維持土坡形式。

5.【減輕】溪段內新設拱型塊石固床工與溪床之落差控制於 50 公分以下,避免造成水 域棲地縱向阻隔。

施工	【施工中】	【施工後】
階段	110年4月16日	-
影像記錄	尚未施作	<u>尚未完工</u>
執行 狀況	本項目於施工中檢核時尚未進行施作	•

6.【減輕】為避免工程施作阻斷溪流水源,且保持上下游水域連結性,施工中進行引流確保水體暢通,以提供上下游水域生物之交流,並於枯水期保持穩定低水流路,以提供水域生物生存空間。

【施工後】 【施工中】 施工 階段 110年4月16日 影像 尚未完工 記錄 施工過程中將水流導至右岸 工程施作期間確實進行導流作業,維持水流為常流水狀態,避免造成水流斷 執行 流現象。 狀況 7.【減輕】溪流灘地及河道內多礫石及卵石,為水域生物躲藏及活動場所,故原地保 留原有溪床底質型態。 【施工後】 【施工中】 施工 階段 110年4月16日

執行 河道內既有塊石暫至於河道旁,部分作為砌石護岸資材使用,其於塊石則於完 狀況 工後回拋至河道內,維持河道底質狀態。

8.【減輕】施工車輛及機械通行易造成揚塵,其覆蓋周圍林木葉片表面,影響林木光 合作用及呼吸作用進行,導致植物生長不佳,故除定時於工區內進行灑水作業外, 並視工程項目及天候狀況增加灑水次數,且一併洗滌周圍林木,避免揚塵覆蓋葉 片。

執行 工程期間均定時針對施工道路及周圍植被進行灑水作業,且視天候狀況及工狀況 程項目增加灑水頻率,降低揚塵危害。

9.【減輕】妥善安排工程施作時間,避免晨昏時段野生動物活動旺盛期間施工,於早上8時後及下午5時前施工為宜。



10.【減輕】避免高噪音機具同時施作,並於工區前後設置柵欄,降低施工噪音及震動 對野生動物之影響,且避免野生動物誤入工區。

執行 工區出入口處已確實設置柵欄,並於工區部分區段設置甲種圍籬,避免野生動狀況 物誤闖工區,並降低施工噪音及震動對野生動物之影響。

11.【減輕】施工期間產生之工程及一般廢棄物應集中、加蓋處理,並帶離現場,避免 野生動物誤傷或誤食,並於完工驗收時須統一檢診周遭垃圾及工程廢棄物等是否 已清除乾淨,嚴禁就地焚燒或掩埋。

執行 執行施工中檢核時,檢視工區內及周遭環境,並未記錄有人為或工程廢棄物隨狀況 意丟棄之狀況,整體工區環境維護良好。

12.【補償】完工後補植原生樹種,並栽植不同層次類型之林木,喬木層樹種栽植青楓、楓港柿、白水木、水黃皮及竹柏等,灌木層栽植胡椒木、臺東石楠、小葉黃揚、錫蘭葉下珠、厚葉石斑木及山黃梔等,以提供多樣化生物棲息環境。

施工	【施工中】	【施工後】
階段	110年4月16日	
影像	尚未施作本項目	尚未完工
記錄	同不他作本項日	<u>问入尤上</u>
執行	執行施工中檢核時,本工項尚未施作	•
狀況		

附錄 生態檢核相關附件

附件一 水利工程生態檢核自評表

		4 丁溪區法	口至山店橋					
	計畫名稱		工程生態檢		紅石溪、楠溪	填表人	歐書瑋	
	工程名稱	紅石溪榮橋 左、右岸護	護岸及楠溪 岸改建工程	設計單位	黎明工程顧問股份有限 公司	紀錄日期	110/3/9	
	工程期程	109年12月 年9月23日	28 日至 110	監造廠商	經濟部水利署第八河川 局			
	主辦機關	經濟部水利 局	署第八河川	施工廠商	億鉦營造有限公司			
工程基本資料	現況圖	□□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	照片 照片 度照片 照片 十畫索引 圖 及相關照	工程預算/ 經費	4,400 萬元	工程階段	□計畫提報階段 □調查設計階段 ■施工階段 □維護管理階段	
	基地位置	行政區: <u>臺東</u> 縣 <u>關山</u> 區(鄉、鎮、市)里(村); TWD97 座標 X: <u>260404</u> Y: <u>2584149</u> 至 X: <u>260374</u> Y: <u>2583100</u>						
		紅石溪及楠溪現況通洪能力不足河段,主要為河道寬度不足,其次為堤防高度不足,堤設施多已老舊,為符合紅石溪及楠溪之河防安全、環境營造需求及保障民眾生命財產權益爰辦理本案護岸改建工程。						
	工程概要	楠溪段兩岸共934公尺及紅石溪上游左岸段155公尺之護岸建置。						
	預期效益	增加河道寬度及防洪高度,供防汛搶險之用。						
階段	檢核項目	評估內容 檢核事項						
	一、 專業參與	生態 背票 異 累 累		_ , , , , ,	及工程背景之跨領域工作 營造有限公司:生態團隊	- • • •	有限公司	
施工階段	二、 生態保育 措施	施工廠商	□否 1.是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查,確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置? ■是: 已於 110 年 3 月 9 日由監造單位、施工單位及生態團隊進行現場勘查, 並確認太安久生能保全對象位置。					

	1	
	施工計畫書	施工計畫書是否納入生態保育措施,說明施工擾動範圍,並以圖面呈現與生態保全對象之相對應位置。 ■是: 已將相關生態保育措施納入「環境友善自主檢查(抽查)表」,並於生態 關注區域圖標示生態保全對象相對應位置。
	生品措施保寶理	 ■是:已將本案生態反善措施納入自主檢查? ■是:已將本案生態友善措施納入「環境友善自主檢查(抽查)表」內,每月由施工廠商自主檢查,並由監造單位及生態團隊查核。 □否 2.是否擬定工地環境生態自主檢查及異常情況處理計畫? ■是:為避免施工過程中生態保護目標及生態保育措施遭破壞或未確實執行,故擬定「環境友善自主檢查(抽查)表」,定時追蹤生態保全對象及棲地現況,並若有生態異常狀況可第一時間進行處理,並填寫「異常狀況處理表」並擬定後續解決對策。 □否 3.施工是否確實依核定之生態保育措施執行,並於施工過程中注意對生態之影響,以確認生態保育成效? ■是:施工廠商於開工後每月填寫環境友善自主檢查(抽查)表,記錄生態保育措施執行狀況,並於發現生態異常狀況時,即時通報主辦機關、監造單位及生態團隊,啟動異常狀況處理程序。 □否 4.施工生態保育執行狀況是否納入工程督導? ■是:施工廠商每月填寫環境友善自主檢查(抽查)表,並由監造單位覆核。
三、民眾參與	施工說明會	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理施工說明會,蒐集、整合並溝通相關意見? ■是: 已於110年4月16日邀集相關單位及地方民眾於現地說明工程項目,並收集彙整相關意見。 □否
四、 生態覆核	完工後生 態資料覆 核比對	工程完工後,是否辦理水利工程快速棲地生態評估,覆核比對施工前後差異性。 ■是: 已填寫施工前水利工程快速棲地生態評估表,待完工後將填寫施工後水利工程快速棲地生態評估表。 □否
五、 資訊公開	施工資訊公開	是否主動將施工相關計畫內容之資訊公開? ■是:經濟部水利署 https://www.wra.gov.tw/ □否

附件二 區域排水生態速簡評估檢核表(v.02.2)

府什二 區域排入主怨还聞計佔做核衣(V.U2.2)										
		紀錄日期	109/8/21		填表人	蕭聿文				
		水系名稱	紅石溪、楠溪		行政區	臺東縣關山鎮				
_	① こ 資料	工程名稱	紅石溪榮橋護岸及楠溪左 右岸護岸改建工程	`	L程階段	□計畫提報階段 ■調查設計階段 □施工階段				
		調查樣區	榮橋下游至楠溪匯流口、楠 德高橋下游至紅石溪匯流口		z置座標 ΓWD97)	X: 260404Y: 2584149 至 X: 260374Y: 2583100				
		工程概述	楠溪段兩岸共934公尺及紅	石溪上游	石溪上游左岸段 155 公尺之護岸建置。					
	见圖		□定點連續周界照片 □工程設施照片 ■水域棲地照片 ■水岸及護坡照片 □水棲生物照片 □相關工程計畫索引圖 □其他							
類別			③ 評估因子勾選	④ 評分 (0-10 分)	未	⑤ 來可採行的生態友善策略或措施				
水的性	(A)水域型態多樣性	■淺流、□ 一 一 一 一 一 一 一 一	現 4 種以上: 10 分 現 3 種: 6 分 現 2 種: 3 分 現 1 種: 1 分 道受人工建造物限制,水流無	3	□迴避 □縮小 図減輕 図補償 □其它 •6分以上: □維持水流型態多樣化 □避免施作大量硬體設施 □維持水流自然擺盪之機會 □維持水量充足 □考量縮小工程量體或規模 □建議進行區排情勢調查中的專題或專業調查					
特性	(B) 水域廊道連續性	流評分參紹工型 二河□河□游出 B B K 等 B B K 是 B B K 是 B B B B B B B B B B B B	į)	10	•6分以上量充 □維克 □避避時 □以水横向 □其分以水 □其分以水 □以水 □以水 □降低横	E構物高差過高 E構物完全横跨斷面 E蜒				

水的特性	(C) 水質	Q:您看到聞到的水是否異常? (異常的水質指標如下,可複選) □濁度太高、□味道有異味、□優養情形(水表有浮藻類) 評分標準:(詳參照表 C項) □ 皆無異常,河道具曝氣作用之跌水:10分 ■ 水質指標皆無異常,河道流速緩慢且坡降平緩:6分 □ 水質指標有任一項出現異常:3分 □ 水質指標有超過一項以上出現異常:1分 □ 水質指標有超過一項以上出現異常,且表面有浮油及垃圾等:0分 生態意義:檢視水質狀況可否讓一般水域生物生存	6	□迴避 □縮小 図減輕 □補償 図其它 • 6 分以上: ■維持水量充足 ■維持水路洪枯流量變動 ■増加水流曝氣機會 ■確保足夠水深 □其他 — • 5 分以下: □確保水路維持洪枯流量變動 □檢視區域內各事業放流水是否符合放流水標準 □檢視區域內各事業放流水是否符合放流水標準 □財整設計,增加水流曝氣機會 □水路中有機質來源(如:腐壞的植物體)是否太高 □建議進行區排情勢調查中的一般調查的簡易水質調查監測 □其他
水域渡及質性	(D)水陸域過渡帶	Q:您看到的水陸域接界處的裸露面積佔總面積的比率有多少? 評分標準: □在目標河段內,灘地裸露面積比率小於25%:5分 ■在目標河段內,灘地裸露面積比率介於25%-75%:3分 □在目標河段內,灘地裸露面積比率大於75%:1分 □在目標河段內,灘地裸露面積比率大於75%:1分 □在目標河段內,完全裸露,沒有水流:0分 生態意義:檢視流量洪枯狀態的空間變化,在水路的水路域交界的過渡帶特性 Q:您看到控制水路的兩側是由什麼結構物跟植物所組成? 工區溪段主要為水泥護岸,植被組成以巴拉草及象草為主。(1分) 生態意義:檢視水路內及水路邊界的人工結	4	□避 □縮小 図減輕 □補償 図其它 •6分以上: □維持水量充足 □維持植生種類與密度 □維持原生種植物種類與密度 □維持重要保全對象(大樹或完整植被帶等) □若有可供沖淤灘地,維持灘地自然沖淤 □其他 □・5分以下: ■確保水量充足 ■考量増加低水流路施設 ■増加植生種類與密度 ■増加植生種類與密度 ■減少外來種植物數量 ■維持重要保全對象(大樹或完整植被帶等) □其他 □其他 □其他
水域渡及質性	(E)溪濱廊道連續性	構物是否造成蟹類、爬蟲類、兩生類移動的 困難 Q:您看到的溪濱廊道自然程度? (垂直水流方向) (詳參照表 E 項) 評分標準: □ 仍維持自然狀態:10分 □ 具人工構造物或其他護岸及植栽工程,低於30%廊道連接性遭阻斷:6分 ■ 具人工構造物或其他護岸及植栽工程, 30%~60%廊道連接性遭阻斷:3分 □ 大於60%之濱岸連接性遭人工構造物所 阻斷:1分 □ 同上,且為人工構造物表面很光滑:0分 生態意義:檢視蟹類、兩生類、爬蟲類等可 否在水域與陸域間通行無阻	3	図迴避 □縮小 図減輕 □補償 □其它 • 6 分以上: □維持植生種類與密度 □保持自然溪濱植生帶,並標示位置 □維持原生種植物種類與密度 □標示重要保全對象(大樹或完整植被帶等) □縮減進行區排情勢調查中的專題或專業調查 □建議進行區排情勢調查中的專題或專業調查 □其他 □生物人工程。 ■增加生物通道或棲地營造 ■降低縱向結構物的邊坡(緩坡化) □其他

	底質多樣	Q:您看到的河段內河床底質為何? □漂石、□圓石、■卵石、■礫石等 (詳表 F-1 河床底質型態分類表) 評分標準:被細沉積砂土覆蓋之面積比例 (詳參照表 F 項) □ 面積比例小於 25%: 10分 □ 面積比例介於 25%~50%: 6分 ■ 面積比例介於 50%~75%: 3分 □ 面積比例大於 75%: 1分 □ 同上,且有廢棄物。或水道底部有不透水面積,面積>1/5 水道底面積:0分 生態意義:檢視棲地多樣性是否足夠及被細沉積砂土覆蓋之面積比例	3	□迴避 □縮小 図減輕 □補償 □其它 • 6 分以上: □考量工程材料採用現地底質粗顆粒造成的影響(護 甲層消失、底質單一化) □維持水量充足 □維持土砂動態平衡 □其他 • 5 分以下: ■確保水量充足 ■確保水學充足 ■確保水學流行 □其他 □減少高濁度水流流入 □其他
生態特性	(G)水生動物豐多度(原生 or 外來)	Q:您看到或聽到哪些種類的生物?(可複選) ■水棲昆蟲、■螺貝類、□蝦蟹類、■魚類、■兩生類、□爬蟲類 評分標準: □ 生物種類出現三類以上,且皆為原生種: 7分 ■ 生物種類出現三類以上,但少部分為外來種:4分 □ 生物種類僅出現二至三類,部分為外來種:1分 □ 生物種類僅出現一類或都沒有出現:0分區排指標生物□台灣石鮒或田蚌:上述分數再+3分(詳表 G-1 區排常見外來種、表 G-2 區排指標生物) 生態意義:檢視現況區排生態系統狀況	4	□避 □縮小 図減輕 □補償 図其它 •6分以上: □縮減工程量體或規模 □集水區內是否有保育水生物 □維持足夠水深 □水路的系統連結是否暢通(廊道連通) □確認是否有目標物種(特色物種、關鍵物種、指標物種等) □移地保育(需確認目標物種) □建議進行區排情勢調查中的專題或專業調查 □其他 •5分以下: ■增加水路的系統連結(廊道連通) ■建議進行區排情勢調查中的一般調查的簡易自主生態調查監測 □其他
生態性	(H) 水域生產者	Q:您看到的水是什麼顏色? 評分標準: ■水色呈現藍色且透明度高:10分 □水色呈現黃色:6分 □水色呈現綠色:3分 □水色呈現其他色:1分 □水色呈現其他色且透明度低:0分 生態意義: 檢視水體中藻類及浮游生物(生產者)的含量及種類	10	□迴避 □縮小 図減輕 □補償 □其它 • 6 分以上: ■維持水量充足 ■避免施工方法及過程造成濁度升高 ■避免水深過淺 □建議進行區排情勢調查中的一般調查的簡易水質調查 監測 □其他 • 5 分以下: □確保水量充足 □確保水學充足 □確保水路維持洪枯流量變動 □檢視區域內各事業放流水是否符合放流水標準 □控制水路中有機質來源(如:腐壞的植物體) □増加水流曝氣機會 □建議進行區排情勢調查中的一般調查的簡易水質調查監測 □其他

綜合 評價 水的特性項總分 = A+B+C = 19 (總分 30 分)

水陸域過渡帶及底質特性項總分 = D+E+F = <u>10</u> (總分 30 分) 生態特性項總分 = G+H = <u>14</u> (總分 20 分) 總和= 43 (總分 80 分)

註:

- 1.本表以簡易、快速、非專業生態人員可執行的河川、區域排水工程生態評估為目的,係供考量生態系統多樣性的河川區排水利工程設計之原則性檢核。
- 2.友善策略及措施係針對水利工程所可能產生的負面影響所採取的緩和及補償措施,故策略及措施與採行的工程種類、量體、尺寸、位置皆有關聯,本表建議之友善策略及措施僅為原則性策略。
- 3.執行步驟: ①→⑤ (步驟④→⑤隱含生態課題分析再對應到友善策略)。
- 4.外來種參考『台灣入侵種生物資訊』,常見種如:福壽螺、非洲大蝸牛、河殼菜蛤、美國螯蝦、吳郭魚、琵琶鼠魚、牛蛙、巴西龜、 泰國鱧等。

附件三 施工階段環境友善檢核表

	_	- '''	1 10 14 120	4 7 A A A A A A A A A A A A A A A A A A				
主辦機關	經濟	部水利署第户	\河川局	監造單位 經濟部水利署第八河)	川局			
	紅石	溪榮橋護岸及	及楠溪左、右岸護	X : 260404Y : 2584149	至			
工程名稱		建工程	21117人工 117人文	工程位點 X:260374Y:2583100				
-T -	7, 2		L - A 10 0 m m 1					
項目		nnh .!	本工程擬選用生		執行			
	•		攬敞尚施工範圍、	生態保護目標位置、環境友善	■是□否			
		措施與罰則	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
工	-			等可清楚識別的方式標示施工	■是□否			
程	<u> </u>		生態保護目標	江計畫在計畫施工範圍內施作	■是□否			
管				工 <u>計 重任計 重施工</u> 配国内施作 標異常時,應立即通報主辦機	■及□省			
理	-	,		「環境友善自主檢查表」	■是□否			
					■是□否			
		其它:	问及音封打工匠山	(人) 初初 宋 正 研 紙 汤 古	□是□否			
		<u>, 只</u> 態保護目標		生態友善措施	 執行			
	工	芯外吸口你	[洄避]計畫溪路村	<u>王芯及晉祖元</u> 南溪右側護岸1棵麵包樹,以原	+7U1)			
	•			施工過程予以迴避,並於樹木周				
				带,避免夯實樹木周邊土壤,影	■是□否			
			響樹木正常生長					
		保留樹木	[迴避]計畫溪段系					
							同、7棵小葉欖仁及11棵臺灣欒	п т
			樹,均原地保留,	且施工路線及範圍迴避此區域,	■是□否			
				人員干擾樹木,影響其生長。				
			[減輕]新設護岸名					
陸	■ 砌石護岸	粗糙化且多孔隙	■是□否					
域			息,以及供當地					
環		緩坡化 護岸		以緩坡化方式設置,以降低水陸				
境	•		域棲地横向阻隔	■是□否				
		又 / 7	並防止棲地切割					
				直原生樹種,並栽植不同層次類				
				層樹種栽植青楓、楓港柿、白水	п —			
				柏等,灌木層栽植胡椒木、臺東	■是□否			
	_	植生草種		、錫蘭葉下珠、厚葉石斑木及山				
		與苗木		多樣化生物棲息環境。				
				部分草本植生為無可避免之行				
			· ·	後儘速補植非入侵草種(如假儉 恢復綠覆蓋率,並提供小型動	■是□否			
			早及二日早哥」, 物可利用空間。	次投 隊復 <u></u> 一个业疾伤小至期	7			
		減少構造						
水		物與河道						
水 域	_	間落差						
環		19111/2						
境		保留石質		場所,故原地保留原有溪床底質	■是□否			
1,70		底質棲地	型態。	勿川 吸外心外田亦为 沃外瓜貝				

_	維持	常	流
-	水		

[減輕]為避免工程施作阻斷溪流水源,且保持上下游水域連結性,施工中進行引流確保水體暢通,以提供上下游水域生物之交流,並於枯水期保持穩定低水流路,以提供水域生物生存空間。

■是□否

補充說明:(依個案特性加強要求的其他事項)

- 1. [迴避]妥善安排工程施作時間,避免晨昏時段野生動物活動旺盛期間施工,於早上8時後及下午5時前施工為宜。
- 2. [減輕]施工車輛及機械通行易造成揚塵,其覆蓋周圍林木葉片表面,影響林木光合作 用及呼吸作用進行,導致植物生長不佳,故除定時於工區內進行灑水作業外,並視工 程項目及天候狀況增加灑水次數,且一併洗滌周圍林木,避免揚塵覆蓋葉片。
- 3. [減輕]避免高噪音機具同時施作,並於工區前後設置柵欄,降低施工噪音及震動對野生動物之影響,且避免野生動物誤入工區。
- 4. [減輕] 施工期間產生之工程及一般廢棄物應集中、加蓋處理,並帶離現場,避免野生動物誤傷或誤食,並於完工驗收時須統一檢診周遭垃圾及工程廢棄物等是否已清除乾淨,嚴禁就地焚燒或掩埋。

備註:

- 一、**監造單位**應依設計階段擬訂之生態保護目標與環境友善措施,監督施工廠商並記錄 本表。
- 二、本表格完工後連同竣工資料一併提供予主辦機關。

附件四 異常狀況處理表

□施工前 ■施工中 □完工後

工程名稱				كارە 🗆						$\stackrel{\sim}{-}$
異常狀況類型 □環保團體或在地居民陳情等事件□其他:生態保全對象遭破壞	工程名稱	紅石溪榮橋護岸及楠溪左、右岸護岸	改建工程							
□環係團體或在地居民陳情等事件 □其他:生態保全對象遺破壞 蕭章文 (弘益生態有限公司/計畫專員) 狀況提報人 (單位/職稱) 生態關隊於110年3月9日追行現場 勘查,確認楠溪右岸保全對象2株掉 樹遺移至他處,另外楠溪右岸保全對象麵色樹遺過度修剪,現況已無枝葉,且生長狀況不佳。 「異常狀況就明」 「保全對象-棒樹 2 株 109.08.24(施工前)」 「保全對象-棒樹 2 株 109.08.24(施工前)」 「保全對象-棒樹 2 株 109.08.24(施工前)」 「保全對象-極色樹以原地保留為原則,並於樹木周圍園園黃色警示帶,加強宣導工程施作人員避免損傷林木,並加強植栽撫育,維持其生長狀況,且於完工後補植相同樹種於工區內,維持動物可棲息之棲地面積。		□監造單位與生態人員發現生態異常	■植被剷門	余						
填表人員 (單位/職稱) (外益生態有限公司/計畫專員) 狀況提報人 (單位/職稱) 生態間隊於110年3月9日進行現場 動畫,確認納溪右岸保全對象2株掉 樹遺移至他處,另外楠溪右岸保全對象2株掉 樹遺移至他處,另外楠溪右岸保全對象2株掉 樹遺移至他處,另外楠溪右岸保全對象2株掉 樹遺移至他處,另外楠溪右岸保全對象2株掉 樹遺移至他處,房外本長良位置 正進行護岸施作,多有工程車 輛進出,故不建議於施工期間 原地補植,於工程完工後於工 區內適當處補植2株樟樹。 另保全對象-麵包樹以原地保 留為原則,並於樹木周圍圖圍 黃色警示帶,加強宣導工程施 作人員避免損傷林木,並加強 植栽撫育,維持其生長狀況, 且於完工後補植相同樹種於 工區內,維持動物可棲息之棲 地面積。	異常狀況類型	□水域動物暴斃 □施工便道闢設過大	□水質渾	蜀						
(單位/職稱) (弘益生態有限公司/計畫專員)		□環保團體或在地居民陳情等事件 □	其他:生息	態保全	對象	遭死	皮壞			
東令 (弘益生態有限公司/計畫專員)	填表人員	蕭聿文	占 丰口扣	足 瑶	110	左	02	ы э	12 17	
(單位/職稱) (第八河川局工務課/工程司) 發現日期 生態團隊於110年3月9日進行現場 勘查,確認補溪右岸保全對象2株棒 樹遭移至他處,另外補溪右岸保全對象2株棒樹 菜,且生長狀況不佳。 解決對策 保全對象-棒樹2株 109.08.24(施工前) 解決對策	(單位/職稱)	(弘益生態有限公司/計畫專員)	供衣口 期	尺图	110	+	03)	7 Z	.5 ¤	
集態園隊於110年3月9日進行現場動查,確認補溪右岸保全對象2株樟樹遭移至他處,另外補溪右岸保全對象麵包樹遭過度修剪,現況已無枝葉,且生長狀況不佳。 構沒右岸保全對象2株樟樹已移植至他處,原本生長位置正進行護岸施作,多有工程車輛進出,故不建議於施工期間原地補植,於工程完工後於工區內適當處補植2株樟樹。另保全對象麵包樹以原地保留為原則,並於樹木周圍園園黃色警示帶,加強宣導工程施作人員避免損傷林本,並加強植栽撫育,維持其生長狀況,且於完工後補植相同樹種於工區內,維持動物可棲息之棲地面積。	狀況提報人	林義傑	異常狀況	民国		¥	Я	т	1	
勘查,確認楠溪右岸保全對象2株樟樹遺移至他處,另外楠溪右岸保全對象麵包樹遭過度修剪,現況已無枝葉,且生長狀況不佳。 楠溪右岸保全對象2株樟樹已移植至他處,原本生長位置正進行護岸施作,多有工程車輛進出,故不建議於施工期間原地補植,於工程完工後於工區內適當處補植2株樟樹。另保全對象-麵包樹以原地保留為原則,並於樹木周圍團圍黃色警示帶,加強宣導工程施作人員避免損傷林木,並加強植栽無育,維持其生長狀況,且於完工後補植相同樹種於工區內,維持動物可棲息之棲地面積。	(單位/職稱)	(第八河川局工務課/工程司)	發現日期	八四	د	Τ	Л		-	
樹達移至他處,另外楠溪右岸保全對象麵包樹遭過度修剪,現況已無枝葉,且生長狀況不佳。		生態團隊於110年3月9日進行現場								
聚麵包樹遭過度修剪,現況已無枝葉,且生長狀況不佳。 楠溪右岸保全對象 2 株樟樹已移植至他處,原本生長位置正進行護岸施作,多有工程車輛進出,故不建議於施工期間原地補植,於工程完工後於工區內適當處補植 2 株樟樹。另保全對象-麵包樹以原地保留為原則,並於樹木周圍圍圍黃色警示帶,加強宣導工程施作人員避免損傷林木,並加強植栽撫育,維持其生長狀況,且於完工後補植相同樹種於工區內,維持動物可棲息之棲地面積。		勘查,確認楠溪右岸保全對象2株樟								
葉,且生長狀況不佳。 橘溪右岸保全對象 2 株樟樹已移植至他處,原本生長位置正進行護岸施作,多有工程車輛進出,故不建議於施工期間原地補植,於工程完工後於工區內適當處補植 2 株樟樹。另保全對象-麵包樹以原地保留為原則,並於樹木周圍團園黃色警示帶,加強宣導工程施作人員避免損傷林木,並加強植栽撫育,維持其生長狀況,且於完工後補植相同樹種於工區內,維持動物可棲息之棲地面積。		樹遭移至他處,另外楠溪右岸保全對								
異常狀況說明 (保全對象-樟樹 2 株 109.08.24(施工前) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (象麵包樹遭過度修剪,現況已無枝								
異常狀況說明 (R全對象-樟樹 2 株 109.08.24(施工前)) (R全對象-樟樹 2 株 109.08.24(施工前)) (R主對象-樟樹 2 株 109.08.24(施工前)) (R主對象-樟樹 2 株 109.08.24(施工前))		葉,且生長狀況不佳。								
異常狀況說明 (R全對象-樟樹 2 株 109.08.24(施工前)) (R全對象-樟樹 2 株 109.08.24(施工前)) (R主對象-樟樹 2 株 109.08.24(施工前)) (R主對象-樟樹 2 株 109.08.24(施工前))				北北海。	上出!	口入	业L名	2	14 1立	- 141
異常狀況說明 (保全對象-樟樹 2 株 109.08.24(施工前)) (保入對象-樟樹 2 株 109.08.24(施工前)) (保入對象-樟樹 2 株 109.08.24(施工前)) (保入對象-樟樹 2 株 109.08.24(施工前)) (作人員避免損傷林木,並加強植栽撫育,維持其生長狀況,且於完工後補植相同樹種於工區內,維持動物可棲息之棲地面積。										
異常狀況說明 保全對象-樟樹 2 株 109.08.24(施工前) 解決對策 解決對 解決對 解決對 解決對 解決對						_				
異常狀況說明 保全對象-樟樹 2 株 109.08.24(施工前) 解決對策 原地補植,於工程完工後於工區內適當處補植 2 株樟樹。 另保全對象-麵包樹以原地保留為原則,並於樹木周圍圈圍黃色警示帶,加強宣導工程施作人員避免損傷林木,並加強植栽撫育,維持其生長狀況,且於完工後補植相同樹種於工區內,維持動物可棲息之棲地面積。										·
異常狀況說明 保全對象-樟樹 2 株 109.08.24(施工前) 解決對策 (任全對象-韓樹 2 株 109.08.24(施工前)) 解決對策 (任人員避免損傷林木,並加強植栽撫育,維持其生長狀況,且於完工後補植相同樹種於工區內,維持動物可棲息之棲地面積。		A STATE OF THE STA								
異常狀況說明 (保全對象-樟樹 2 株 109.08.24(施工前)) 解決對策										
異常狀況說明 保全對象-樟樹 2 株 109.08.24(施工前) 解決對策留為原則,並於樹木周圍圈圍黃色警示帶,加強宣導工程施作人員避免損傷林木,並加強植栽撫育,維持其生長狀況,且於完工後補植相同樹種於工區內,維持動物可棲息之棲地面積。					-	_				
保全對象-樟樹 2 株 109.08.24(施工 前) 黃色警示帶,加強宣導工程施 作人員避免損傷林木,並加強 植栽撫育,維持其生長狀況, 且於完工後補植相同樹種於 工區內,維持動物可棲息之棲 地面積。	異常狀況說明						-			
作人員避免損傷林木,並加強 植栽撫育,維持其生長狀況, 且於完工後補植相同樹種於 工區內,維持動物可棲息之棲 地面積。										
植栽撫育,維持其生長狀況,且於完工後補植相同樹種於工區內,維持動物可棲息之棲地面積。		前)						-		
且於完工後補植相同樹種於工區內,維持動物可棲息之棲地面積。										
工區內,維持動物可棲息之棲地面積。										
地面積。										
					•	持重	助物、	小	・息之	
保全對象-麵包樹 109.08.24(施工前)				地面和	漬 。					
保全對象-麵包樹 109.08.24(施工前)										
保全對象-麵包樹 109.08.24(施工前)		A STATE OF THE STA								
保全對象-麵包樹 109.08.24(施工前)										
保全對象-麵包樹 109.08.24(施工前)		South to the state of the state								
		保全對象-麵包樹 109.08.24(施工前)								



附件五 環境友善自主檢查(抽查)表

環境友善自主檢查表(承攬廠商填寫)

		3水利署第八河川局 《榮橋護岸及楠溪左、右岸護岸 -程	国例 小葉機仁(7) 神樹 帰臼 全選樂樹(11) 全選灣特(11) 全選灣海桐 種包樹 施作區段 高度敏感 中度敏感 化度敏感 水域環境				對(11) 桐 受 或 或 或 或
施工	上廠商 億鉦營	造有限公司		9			
工程	2 位里	0404 Y: 2584149 0374 Y: 2583100	0 125	250	500 Meters		
編				7	檢查日期]	
號	項目	檢查標準					
1		計畫溪段楠溪右側護岸1棵麵包樹 以原地保留為原則,施工過程予以 避,並於樹木周圍圈圍黃色警示帶 避免夯實樹木周邊土壤,影響樹木 常生長。	迴 □是 □ 丕	□是□否	□是 □否	□是 □否	□是 □否
2	樹木保留	計畫溪段紅石溪右岸有2棵樟樹、 棵烏白、1棵臺灣海桐、7棵小葉 仁及11棵臺灣欒樹,均原地保留 且施工路線及範圍迴避此區域,避 施工機械及人員干擾樹木,影響其 長。	欖 , □是 免 □否	□是□□否	□是 □否	□是 □否	□是 □否
3	砌石護岸	新設護岸表面以砌石護岸方式施作 營造粗糙化且多孔隙表面,以利小 生物攀爬及棲息,以及供當地植物 入生長。	型□是	□是 □否	□是□否	□是□否	□是□□否
4	緩坡化護岸	新設護岸以緩坡化方式設置,以降水陸域棲地橫向阻隔,使當地動物利用水域資源,並防止棲地切割象。	可□是	□是 □否	□是 □否	□是 □否	□是 □否
5	縱向連結性	溪段內新設拱型塊石固床工與溪 之落差控制於50公分以下,避免 成水域棲地縱向阻隔。	. □문	□是□否	□是 □否	□是 □否	□是 □否
6	維持常流水	為避免工程施作阻斷溪流水源,且 持上下游水域連結性,施工中進行		□是□否	□是□否	□是□否	□是□否

		流確保水體暢通,以提供上下游水域						
		生物之交流,並於枯水期保持穩定低						
		水流路,以提供水域生物生存空間。						
		溪流灘地及河道內多礫石及卵石,為	□是	□是	□是	□是	□是	
7	保留底質	水域生物躲藏及活動場所,故原地保	□否	□否	□否	□ □ □ 否	□否	
		留原有溪床底質型態。						
		施工車輛及機械通行易造成揚塵,其						
		覆蓋周圍林木葉片表面,影響林木光						
		合作用及呼吸作用進行,導致植物生	□是	□是	□是	□是	□是	
8	抑制揚塵	長不佳,故除定時於工區內進行灑水	□否	□茂□否	□茂□否	□茂□否	□飞□否	
		作業外,並視工程項目及天候狀況增	□'10'	口色	山色	山台	□ 台	
		加灑水次數,且一併洗滌周圍林木,						
		避免揚塵覆蓋葉片。						
		妥善安排工程施作時間,避免晨昏時	日	_ B	_ 日	_ B	_ 8	
9		段野生動物活動旺盛期間施工,於早	□是	□是	□是	□是	□是	
	町 山 毛山山	上 8 時後及下午 5 時前施工為宜。	□否	□否	□否	□否	□否	
	野生動物 保護	避免高噪音機具同時施作,並於工區						
10	/ 床	前後設置柵欄,降低施工噪音及震動	□是	□是	□是	□是	□是	
10		對野生動物之影響,且避免野生動物	□否	□否	□否	□否	□否	
		誤入工區。						
		完工後補植原生樹種,並栽植不同層						
		次類型之林木,喬木層樹種栽植青		□是 □否	□是□否	□是	□是一	
		楓、楓港柿、白水木、水黄皮及竹柏	Э					
11		等,灌木層栽植胡椒木、臺東石楠、	□是					
		小葉黃揚、錫蘭葉下珠、厚葉石斑木	□否			□否	□否	
		及山黄梔等,以提供多樣化生物棲息						
	植生復育	環境。						
		工程移除部分草本植生為無可避免						
		之行為,於工程完工後儘速補植非入	13	13	13	13	13	
12		侵草種(如假儉草及三白草等),恢復	□是	□是	□是	□是	□是	
		綠覆蓋率,並提供小型動物可利用空	□否	□否	□否	□否	□否	
		間。						
		施工期間產生之工程及一般廢棄物						
		應集中、加蓋處理,並帶離現場,避						
12	四位仙丛	免野生動物誤傷或誤食,並於完工驗	□是	□是	□是	□是	□是	
13	環境維護	收時須統一檢診周遭垃圾及工程廢	□否	□否	□否	□否	□否	
		棄物等是否已清除乾淨,嚴禁就地焚						
		燒或掩埋。						

	異常狀況處理							
異常狀況類型	□生態保護目標異常 □植被剷除 □水域動物暴斃 □施工便道闢設過大 □環保團體或在地居民陳情等事件							
狀況提報人 (單位/職稱)		異常狀況 發現日期	民國	年	月	日		
異常狀況說明		解決對策						

備註:

- 一、本表於工程期間,由施工廠商隨工地安全檢查填寫。
- 二、如發現異常,保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況, 請註明敘述處理方式,第一時間通報監造單位與主辦機關。
- 三、完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。

五临血血(父夕)。	
承攬廠商(簽名):	
(),, =)	

環境友善抽查表(監造單位填寫)

主辦機關 經濟部水利署第八河川局 工程名稱 紅石溪榮橋護岸及楠溪左、右岸護岸改建工程		V	P T			圖例 小葉欖 林樹 小墓灣海 臺灣海 鍾包悟區 高度敏 吃度敏	對(11) 何 受或 或 或		
施工廠商 億鉦營造有限公司				₽ ₽		水域環	竟		
工程	2 位 毗		404 Y: 2584149 374 Y: 2583100	Q	125	250	500 Meters		
編	-7	= 17	1人士压准			;	檢查日期		
號	巧	目	检查標準						
1			計畫溪段楠溪右側護岸 1 帮 樹,以原地保留為原則,施工 予以迴避,並於樹木周圍圈圍 警示帶,避免夯實樹木周邊土 影響樹木正常生長。	-過程 黄色	□是□否	□是 □否	□是 □否	□是 □否	□是□否
2	樹木	保留	計畫溪段紅石溪右岸有2棵村 1棵烏白、1棵臺灣海桐、7村 欖仁及 11 棵臺灣樂樹,均房 留,且施工路線及範圍迴避此 避免施工機械及人員干擾樹村 響其生長。	果小葉 (地保 區域,	-	□是 □否	□是□□否	□是 □否	□是□否
3	砌石	護岸	新設護岸表面以砌石護岸方作,營造粗糙化且多孔隙表面 利小型生物攀爬及棲息,以及 地植物遷入生長。	方,以	□是□否	□是□否	□是□否	□是□否	□是□
4	緩坡	化護岸	新設護岸以緩坡化方式設置, 低水陸域棲地橫向阻隔,使當 物可利用水域資源,並防止樹 割現象。	的地動	□是□否	□是□否	□是□否	□是□否	□是□否
5	縱向	連結性	溪段內新設拱型塊石固床工與 之落差控制於50公分以下, 成水域棲地縱向阻隔。		□是□否	□是 □否	□是□否	□是□否	□是□否
6	維持	常流水	為避免工程施作阻斷溪流水源 保持上下游水域連結性,施工 行引流確保水體暢通,以提供	上中進	□是□否	□是 □否	□是 □否	□是 □否	□是□否

		T.,.,.,					
		游水域生物之交流,並於枯水期保					
		持穩定低水流路,以提供水域生物					
		生存空間。					
		溪流灘地及河道內多礫石及卵石,	□是	□是	□是	□是	□是
7	保留底質	為水域生物躲藏及活動場所,故原		_	_	□茂□否	□茂□否
		地保留原有溪床底質型態。	□否	□否	□否	□□省	□□省
		施工車輛及機械通行易造成揚塵,					
		其覆蓋周圍林木葉片表面,影響林					
		木光合作用及呼吸作用進行,導致	H	i i	n n	H	H
8	抑制揚塵	植物生長不佳,故除定時於工區內	□是	□是	□是	□是	□是
		進行灑水作業外,並視工程項目及	□否	□否	□否	□否	□否
		天候狀況增加灑水次數,且一併洗					
		滌周圍林木,避免揚塵覆蓋葉片。					
		妥善安排工程施作時間,避免晨昏					
		時段野生動物活動旺盛期間施工,	□是	□是	□是	□是	□是
9		於早上8時後及下午5時前施工為	□否	□否	□否	□否	□否
	野生動物	宜。					
	保護	避免高噪音機具同時施作,並於工					
		區前後設置柵欄,降低施工噪音及	□是	□是	□是	□是	□是
10		震動對野生動物之影響,且避免野	□否	□否	□否	□否	□否
		生動物誤入工區。					
		完工後補植原生樹種,並栽植不同					
		層次類型之林木,喬木層樹種栽植					
		青楓、楓港柿、白水木、水黄皮及		□是	□是	□是	□是
11		竹柏等,灌木層栽植胡椒木、臺東	□是 □否				
11		石楠、小葉黃揚、錫蘭葉下珠、厚		□否	□否	□否	□否
		葉石斑木及山黃梔等,以提供多樣					
	植生復育	化生物棲息環境。					
		工程移除部分草本植生為無可避免					
		之行為,於工程完工後儘速補植非					
12		入侵草種(如假儉草及三白草等),	□是	□是	□是	□是	□是
12		人授早權(如假饭早及三日早哥), 恢復綠覆蓋率,並提供小型動物可	□否	□否	□否	□否	□否
		恢復					
		施工期間產生之工程及一般廢棄物					
		他上期间產生之上程及一般					
		避免野生動物誤傷或誤食,並於完	□是	□是	□是	□是	□是
13	環境維護	工驗收時須統一檢診周遭垃圾及工	□疋□否	□ □ □ 否	_	_	
		上	□台	□省 	□否	□否	□否
		就地焚燒或掩埋。					

異常狀況處理							
異常狀況類型	□生態保護目標異常 □植被剷除 □水域動物暴斃 □施工便道闢設過大 □環保團體或在地居民陳情等事件						
狀況提報人 (單位/職稱)		異常狀況 發現日期	民國	年	月	日	
異常狀況說明		解決對策					

備註:

- 一、本表於工程期間,由**監造單位**隨工地安全檢查填寫。
- 二、如發現異常,保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況, 請註明敘述處理方式,第一時間通報主辦機關。
- 三、完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。

監造單位(簽名):	