# 水庫集水區保育治理工程生態檢核表 主表(1/2)

	工程名稱 (編號)	110 年度阿公店水庫清淤運輸便道興 建工程   設計單位   經濟部水利署南區水資源局 阿公店水庫管理中心						
	工程期程	110年02月08日至110年05月18日	監造廠商	經濟部水利署南區水資 阿公店水庫管理中心	源局			
	治理機關	經濟部水利署南區水資源局 營造廠商 禁揚營造有限公司						
工程基本	Z. C. Z.	地點:高雄市燕巢區村鄰 集水區: 水系: 段: TWD97 座 標 X : 184020.761 Y : 2522592.137	工程預算/經費	預算:NT\$ 16,800,000 決標:NT\$ 12,380,000				
資	工程緣由目的	興建運輸便道以利運輸土方						
料	工程類型	□自然復育、□坡地整治、□溪流整治、	、□清淤疏通	、□結構物改善、■其他				
	工程內容	興建土方運輸便道 長度=562.68m,寬度=8m						
	預期效益	□保全對象(複選): □民眾(□社區□學校□部落□Ⅲ) □產業(□農作物□果園□Ⅲ) □ 並交通(□橋梁■道路□Ⅲ) □工程設施(□水庫□欄砂壩□固床設施□護岸) □其他:						
核	起訖時間							
定階	生態評估	進行之項目:□現況概述、□生態影響、□保育對策						
段		未作項目補充說明: 執行生態檢核時已進入設計階段						
	起訖時間	民國 109年 6月 3日至民國 109年 9月 29日						
	團隊組成	■是□否有生態專業人員進行生態評析 D-0						
	生態評析	進行之項目:■現場勘查、■生態調查、■生態關注區域圖、■生態影響預測、■生態保育措施研擬						
		未作項目補充說明:	D					
設	民眾參與	□邀集關心當地生態環境之人士參與:┃	■環保團體 [ □其他		附表			
計階		□否,說明:			D-04			
段		進行之項目:■由工程及生態人員共	同確認方案	、■列入施工計畫書	-			
		未作項目補充說明:						
	1示 13 钉 页	保育對策摘要: [縮小]取消排水溝設置 [減輕]清洗車輛防止外來種擴散			附表 D-05			

	기	<b>火庫集水區保育治理工程生態檢核表 主表(2/2)</b>	
	起訖時間	民國 110 年 01 月 19 日至民國 110 年 05 月 18 日	附表
	團隊組成	■是□否有生態專業人員進行保育措施執行紀錄、生態監測及狀況處理	
	民眾參與	<ul><li>□邀集關心當地生態環境之人士參與:□熟悉之當地民眾□利害關係人</li><li>□其他</li></ul>	附表
施		■否,說明:已於設計階段辦理民眾參與,並已充分討論相關保育措施。	C-02
工	生態監測及狀	進行之項目:■現場勘查、□生態措施監測(生態調查)、□環境異常處理	附表
階段	生怨监测及欣 況處理	未作項目補充說明:	C-03 C-04 C-05
	保育措施執行 情況	■是□否執行設計階段之保育對策 □否,說明: 保育措施執行摘要: [縮小]取消排水溝設置、[減輕]清洗車輛防止外來種擴散皆已確實執行	- 附表 C-06
	起訖時間	民國 年 月 日至民國 年 月 日	
維	基本資料	維護管理單位: 預計評估時間:	
護管理		進行之項目:□現場勘查、□生態調查、□生態關注區域圖、□課題分析、□生態保育措施成效評估	附表 M-01
	生態評析	未作項目補充說明:	
		後續建議:	
	,	■主動公開:工程相關之環境生態資訊(集水區、河段、棲地及保育措 等)、生態檢核表於政府官方網站,網址: https://www.wrasb.gov.tw/opennews/opennews/04.aspx?pino=207&no=43&pno= □被動公開:提供依政府資訊公開法及相關實施要點申請之相關環境生 訊,說明:	
主	辨機關(核定):		
主	辨機關(設計):經	濟部水利署南區水資源局阿公店水庫管理中心 承辦人:謝■■ 日期:109.06.03	
主	辨機關(施工): <u>經</u>	濟部水利署南區水資源局阿公店水庫管理中心 承辦人:藍■■ 日期:110.01.19	

主辦機關(維管):\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:\_\_\_\_\_\_

### 附表 D-01 工程設計資料

填表人員 (單位/職稱)	李■■ (漢林生態 司/調查專	顧問有限公	填表日期	民國 109年9月24日
		設計	團隊	
	姓名	單位/職稱	專長	負責工作
工程		阿公店水庫 管理中心		
主辨機關				
Na 11 dd 12	謝■■	阿管中心/簡 任正工程司	水利	設計
設計單位 /廠商				
	提供工程	呈設計圖(平面酯	已置 CAD 檔)系	<b>哈生態團隊</b>
設計階段		查核		提供日期
基本設計	是	■ / 否 □		109.05.20
細部設計	是	■ / 否 □		109.06.02
設計定稿	是	【 / 否 □		109.08.20

#### 附表 D-02 生態專業人員現場勘查紀錄表

#### 編號:

勘查日期	民國 109 年 6 月 2 日	填表日期 民國 109年 6 月 15 日
紀錄人員	李■■	勘查地點 阿公店管理處淤泥堆置場便道 設置
人員	單位/職稱	參與勘查事項
謝■■	阿管中心/簡任正工程司	說明工程內容與位置
吳■■	阿管中心/工程員	協助記錄
林■■	社團法人高雄市野鳥學會/總幹事	提供生態友善建議
宋■■	漢林生態顧問有限公司/計畫經理	提供生態友善建議
李■■	漢林生態顧問有限公司/調查專員	協助記錄整理生態友善建議
現場勘查意見	1	處理情形回覆
提出人員(單位/	職稱):	回覆人員(單位/職稱): 謝■■(阿管中心/正工程司)

根據水利署水利規劃試驗所「阿公店溪河系1. 依據建議將不設計施作排水溝,保持現況 河川情勢調查 | 2012 年調查結果,本工程地 點周邊之蓬萊橋共紀錄有鳥類 29 種、哺乳類 2. 有關綠籬種類漸進式調整,因本案為運輸 6種、兩棲類8種、爬蟲類9種。土方堆置場 周邊有草地及水窪環境,推測工程預定地內 有許多小型兩棲爬行動物活動。且現勘當天 記錄到貢德氏赤蛙於區域內鳴叫,為本區自 然資源,建議減少工程結構對小型動物通行 之阻礙。

此外,該處為淤泥堆置場,周邊綠籬可減少土 砂飛揚,但生態團隊現勘時發現,綠籬主要組 成為銀合歡,銀合歡為具有入侵性的植物,將 危害當地生態,建議進行植生策略規劃,以逐 步回復當地原生環境。

生態保育措施策略建議如下:

- 排水溝形式更改:原設計之Ⅱ型排水溝的 深度及結構,不利動物通行,建議改以草 溝形式,坡度小於45度,避免動物受困。
- 綠籬種類漸進式調整:建議可先規劃種

土溝方式。

便道興建工程,並不涉及綠籬改善工作 故有關該綠籬種類漸進式調整則另案辦 理。

植原生物種(如茄苳、水黃皮、苦楝、樟樹等),以增加現地原生樹種組成。待長期成長至一定高度後再移除銀合歡。

- 1.勘查摘要應與生態環境課題有關,如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀 有植物、生態影響等。
- 2.表格欄位不足請自行增加或加頁。
- 3.多次勘查應依次填寫勘查記錄表。



圖 1.環境現況,綠籬主要組成為銀合歡。

# 「109 年度阿公店水庫日昇吊橋運輸便道興建工程」及「阿公店水 庫森林教室公廁新建工程」生態檢核會勘 出席人員簽名冊

時	間	109年6月1 下午2時00		地里	阿公店2	<b>火庫森</b>	林教
主	持 人	翠.		記銷	村	4 4	Ø.
	單	- 位	職稱	簽 名(	請以正楷 利辨識)	備	註
	100	團法人高雄 「野鳥學會		科			
出							
	福	財殿管理委員會	絕幹事	楼:			
席				78			
	52332	林生態顧問有限公司	计医器 攫	京本書			
人	立	聖營造有限 公司		A-			
員	lel	公店水庫管		THE STATE OF THE S			
Я		理中心		意			

#### 附表 D-03 工程方案之生態評估分析

工程名稱	110 年度阿公店水庫清淤	填表日期	民國	109 年	<b>9</b> 目	24 п
(編號)	運輸便道興建工程	英化口切	八四	107 —	<i>J 1</i> 1	24 4
評析報告	■由生態專業人員撰寫、■5	見場勘查、■台	<b>上態調</b>	查、■生魚	悲關注	區域圖、
是否完成	■生態影響預測、■生態保	育措施研擬、	文獻	蒐集		
下列工作						

#### 1.生態團隊組成:

姓名	單位/職稱	學歷/專業資歷	專長/負責工作
宋■■	漢林生態顧問有	中山大學生物科	陸域動物生態調查評估、陸
	限公司/計畫經	學所碩士/13 年	域生態記錄、工程生態評析/
	理		工程生態評析
李■■	漢林生態顧問有	東海大學生命科	陸域動物生態調查評估、生
	限公司/調查專	學系碩士/2 年	態環境記錄、建議資料收集
	員		彙整

#### 2. 棲地生態資料蒐集:

根據水利署水利規劃試驗所「阿公店溪河系河川情勢調查」結果,本工程地點周邊之蓬萊橋共紀錄有鳥類29種、哺乳類6種、兩棲類8種、爬蟲類9種。

#### 3.生態棲地環境評估:


本工程預定地周邊於汛期會短暫積水,現勘當天記錄到貢德氏赤蛙於工區周邊鳴叫,且文獻紀錄有兩棲類及爬蟲類共17種,推測工區內有小型兩棲爬行動物活動,建議減少工程結構對小型動物通行之阻礙。此外,該處為淤泥堆置場,周邊綠籬可減少土砂飛揚,但生態團隊現勘時發現,綠籬主要組成為銀合歡,銀合歡為具有入侵性的植物,且種子容易傳播,建議須防止銀合歡種子向外傳播。

#### 4.棲地影像紀錄:



預計施作便道區域 (109.06.02)

#### 5.生態關注區域說明及繪製:



#### 6. 研擬生態影響預測與保育對策:

[縮小]取消排水溝設置:由於該工區周邊有小型兩棲爬行類動物活動,不設置混泥土排水溝,以維持自然草溝方式排水,避免小型動物受困。

[減輕]清洗車輛防止外來種擴散:本案周邊有強勢外來種銀合歡,建議機具、車輛出入皆須經過清洗,避免種子向外擴散。

#### 7.生態保全對象之照片:



取消排水溝設置,維持原自然草溝

說明:

1.本表由生態專業人員填寫。

填寫人員:\_李■■

### 附表 D-04 民眾參與紀錄表

#### 編號:

填表人員 (單位/職稱)	李■■ (漢林生態顧問有限公司/調查專員)	填表日期	民國 109年 9月 24日
參與項目	□訪談 □設計説明會 □ 公聽會 □座談會 ■其他現勘		民國 109 年 6月 2日
參與人員	單位/職稱	參與角色	相關資歷
相關出席人員	及意見彙整於附表 D-02		
生態意見摘要		處理情形回	爱
提出人員(單位/畢	战稱)	回覆人員(單	位/職稱)
相關意見摘要力	於附表 D-02	相關意見摘	要於附表 D-02

- 1.參與人員資格限制依照石門水庫及其集水區整治計畫民眾參與注意事項,以及曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫民眾參與注意事項辦理。
- 2.紀錄建議包含所關切之議題,如特稀有植物或保育類動物出現之季節、環境破壞等。
- 3.民眾參與紀錄須依次整理成表格內容。

#### 附表 D-05 生態保育策略及討論紀錄

填表人員 (單位/職稱)	李■■ (漢林生態顧問有限公司/調查專員)	填表日期	民國 109年	9月	24 日
解決對策項目	避免阻礙小型動物通 行、防止工區外來種植 物擴散	實施位置	施工區域		

解決對策之詳細內容或方法(需納入施工計畫書中)

- 取消排水溝設置:由於該工區周邊有小型兩棲爬行類動物活動,不設置混泥土排水溝,以維持自然草溝方式排水,避免小型動物受困。
- 2. 清洗車輛防止外來種擴散:本案周邊有強勢外來種銀合歡,建議機具、車輛出入皆 須經過清洗,避免種子向外擴散。

#### 圖說:

可參考生態關注區域圖。

施工階段監測方式:

營造廠商每月回傳自主檢查表以確認生態保育措施執行狀況。

#### 現勘、討論及研擬生態保育措施的過程、紀錄

2000 B) BH	元朝,时晡及州城王忽所月相他时也在一心蛛					
日期	事項	摘要				
109.06.02	設計階段現勘	設計單位、生態團隊與環保團體於現場堪查及討論				
		生態保育措施				
109.08.25	確認生態保育措	與主辦單位確認生態保育措施項目				
	施項目					
109.09.29	交付自主檢查表	將自主檢查表交予主辦留存				
	予主辨					
110.02.01	辨理開工說明會	說明生態保育措施項目,及確定是否可執行				

- 1.本表由生態專業人員填寫。
- 2.解決對策係針對衝擊內容所擬定之對策,或為考量生態環境所擬定之增益措施。
- 3.工程應包含計畫本身及施工便道等臨時性工程。

填寫人員:	李■■	日期:	109.09.25

### 附表 C-01 施工團隊與環境保護計畫

111 - 15 0 0 2	的农 C-01 加二国际兴农况际设可 里				
填表人員 (單位/職稱)	李■■ (漢林生態/ 調查專員)	顧問有限公司/	填表日期	民國	110 年 05 月 14 日
	姓名	單位/職稱	專長		負責工作
		阿公店水庫			
工程		管理中心			
主辨機關					
	藍	阿管中心/副	工程		監造
監造單位		工程司			
/廠商					
		桀揚營造有			
<b>**</b> T 应 <b>·</b> *		限公司			
施工廠商					
		環境保護	計畫		
類型		摘要			資料來源
施工復原					
計畫					
	<b>巻</b> 告	· - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	· 表 以 確 訳	上 能	
相關環境	保育措施執	•	三八八正心	ユで	
監測計畫	N 7 11 40 17	411 MCNO			
其他					

附表 C	-03	生態	専業人	、 貝:	現	場勘:	查.	紀錄表							
									□施	工前	■施コ	に中 ロ	□完	工後	Ź
勘查日期	民國	110 🕹	年 4	4月	2	21 日		填表日期	民國	110	年	5月	1	L7 E	3
紀錄人員		■(漢材 專員)	<b>卜生</b> 態原	顀問	有图	限公司	]/	勘查地點	阿公工程	店水 工區	庫清清	於運	輸便	通道	興建
人員 單位/職稱						參與勘查事項									
宋■■	漢林	生態顧	問公司	/計畫	畫經	理	-	生態保育措施執行狀況評估							
現勘意見 提出人員(單位/ 宋■■(漢林生			畫經理)					處理情形回晷							-
保留草溝及 態保育措施。 濕地草澤未及	皆確實	實施。													

上圖:草溝及右側草澤濕地皆保留

- 1.勘查摘要應與生態環境課題有關,如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀 有植物、生態影響等。
- 2.表格欄位不足請自行增加或加頁。
- 3.多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

#### 附表 C-04 生態監測紀錄表

工程名稱	110 年度阿公店水庫清淤	<b>运</b> 丰 口 <del>加</del>	F 岡 110 年 5 日 17 日
(編號)	運輸便道興建工程	填表日期	民國 110 年 5 月 17 日

#### 1.生態團隊組成:

姓名	單位/職稱	學歷/專業資歷	專長/負責工作
宋	漢林生態顧問有	中山大學生物科	陸域動物生態調查評估、陸
	限公司/計畫經	學所碩士/13 年	域生態記錄、工程生態評析/
	理		工程生態評析
李■■	漢林生態顧問有	東海大學生命科	陸域動物生態調查評估、生
	限公司/調查專	學系碩士/2 年	態環境記錄、建議資料收集
	員		彙整

#### 2. 棲地生態資料蒐集:


根據水利署水利規劃試驗所「阿公店溪河系河川情勢調查」結果,本工程地點周邊之蓬萊橋共紀錄有鳥類 29 種、哺乳類 6 種、兩棲類 8 種、爬蟲類 9 種。

### 3. 生態棲地環境評估:

110年4月21日進行執行狀況評估,檢視生態保育措施實施狀況。保留草溝及清洗車輛防止外來種擴散兩項生態保育措施皆確實實施。且旁邊季節性積水之濕地草澤未破壞。

#### 4.棲地影像紀錄:







施工中(110.04.21)

# 5.生態保全對象之照片:



預計興建便道旁之自然草溝(109.06.02)

說明:

1.本表由生態專業人員填寫。

填寫人員: 調查專員 李■■

### 附表 C-06 生態保育措施與執行狀況

填表人 員 (單位/職 稱)	李■■ (漢林生態顧問有限公司/調查專員)	填表日期	民國	110 年 5 月 17 日				
施工圖示								
設計階段	6	圖示		說明				
施置態區疊節生注套	南水局燕巢辦公 低度較威區(草生地) 中度敬愿區(竹林/龍木林) 四四四点堆蓄水範圍 水域 人工建物	區 [縮小]取消排水溝設置 實軍事	區用地	生態保育措施 為取消排水溝 設置及清洗車 輛防止外來種 擴散				
範現地 在 道 堆 區 攝 期)			S. SLOW TO	工區現況 (110.04.21)				
生態保育措施與執行狀況								
項目	生態保育措施	狀況摘要	邦	景片(拍攝日期)				

生態保育措施	[縮小]取消排水溝設置	確實保留草溝	草溝確實保留 (110.04.21)
	[減輕]清洗車輛防止外來種 擴散	確實實施	

#### 說明:

1.本表由生態專業人員填寫。