
大漢溪河道整理工程
附表 C-03　施工階段生態專業人員現場勘查紀錄表

□施工前 ■施工中 □完工後

勘查日期	民國 111 年 05 月 20 日	填表日期	民國 110 年 04 月 24 日
紀錄人員	陳靖皓	勘查地點	工地現場
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
余文雄、洪漢昌	第十河川局	現場勘查、工程施作討論、自主檢查表討論	
黃筱雯	川祥營造公司/品管人員	現場勘查、工程施作討論、自主檢查表討論	
陳靖皓、陳顗鈞	研邦科技有限公司	現場勘查、工程施作討論、自主檢查表討論	

現勘意見 提出人員(單位/職稱)_陳靖皓/助理研究員	處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱)_____洪漢昌/副工程司_____
1.工地現場有部分垃圾，但無垃圾桶，建議須設置垃圾桶。  2.建議施工分階分層，降低生態擾動。 3.施工現場若有發現蛇類，應往草叢方向驅離。	1. 請施工廠商於適當位置設置垃圾桶，供施工人員使用，並應定期清理。 2. 施工已有規劃分層分階施工，將再請施工廠商依規劃方式施作。 3. 若施工現場有發現蛇類或其他生物，請廠商發現人員若有可能先拍照，再往草叢方向驅離。

說明：
1.勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2.表格欄位不足請自行增加或加頁。
3.多次勘查應依次填寫勘查記錄表。