

橫溪右岸粗坑上、下游堤坊工程
附表 C-03 生態專業人員現場勘查紀錄表

□施工前 ■施工中 □完工後

勘查日期	民國 108 年 03 月 08 日	填表日期	民國 108 年 03 月 11 日
紀錄人員	王■文	勘查地點	工地現場
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
洪■昌	第十河川局	工程說明	
王■文	觀察家生態顧問公司	施工中現場勘查	
鄭■	觀察家生態顧問公司	施工中現場勘查	
現勘意見 提出人員(單位/職稱) 王■文		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) 十河局洪■昌	
<p>1. 確認水流左岸為保全對象，勿再將土石堆放至左岸。</p> 		<p>1. 已請施工廠商清除。</p> 	
<p>2. 請說明清出來的水泥石塊怎麼使用。</p> 		<p>2. 水泥立方塊將回填於溪中，作為本案基腳保護工。</p> 	

說明：

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

橫溪右岸粗坑上、下游堤坊工程
附表 C-03 生態專業人員現場勘查紀錄表

□施工前 ■施工中 □完工後

勘查日期	民國 108 年 06 月 14 日	填表日期	民國 108 年 06 月 17 日
紀錄人員	王■文	勘查地點	工地現場
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
王■文	觀察家生態顧問公司	現場勘查	
現勘意見		處理情形回覆	
提出人員(單位/職稱) 王■文		回覆人員(單位/職稱) 洪■昌	
<p>1. 建議垃圾不要放在護岸邊，不小心會掉進溪流中。</p> 		<p>1. 已通知廠商施工時應將垃圾集中於固定場所。</p>	
<p>2. 左岸有許多生物利用，盡可能保持工區現場乾淨。(位於左岸濱溪帶之夜鷺，旁邊有垃圾)</p> 		<p>2. 左岸垃圾多為上游漂下，非本工區造成垃圾。</p>	

說明：

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。