

完工階段生態專業人員現場勘查紀錄表

□施工前 □施工中 ■完工後

勘查日期	民國 109 年 01 月 31 日	填表日期	民國 109 年 02 月 01 日
紀錄人員	██████	勘查地點	工地現場
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
██████	第十河川局	工程概況簡介	
██████	觀察家生態顧問公司	生態環境紀錄	
██████	觀察家生態顧問公司	生態環境紀錄	
現勘意見		處理情形回覆	
提出人員(單位/職稱) ██████		回覆人員(單位/職稱) ██████	
<p>1.工程完工，便道已移除，有些區域已長出小草。周遭有許多鳥類居住，包含二級保育類黑鳶與住在溪流旁的棕沙燕、赤腰燕，赤腰燕也在右岸土堤上築巢。無異常狀況。</p>		<p>本案於 109 年 1 月 23 日完工，近期氣溫較低噴植草種生長速度較緩，待氣溫回暖該地植被將更加豐沛。</p>	
			

說明：

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。