

基隆河國芳橋段基礎保護工程
附表 C-03 生態專業人員現場勘查紀錄表

□施工前 ■施工中 □完工後

勘查日期	民國 108 年 03 月 08 日	填表日期	民國 108 年 03 月 11 日
紀錄人員	王■文	勘查地點	工地現場
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
李■軒	第十河川局	工程說明	
王■文	觀察家生態顧問公司	施工中現場勘查	
鄭■	觀察家生態顧問公司	施工中現場勘查	
現勘意見		處理情形回覆	
提出人員(單位/職稱)___王■文___		回覆人員(單位/職稱)___李■軒___	
1.施工區需施做排檔水設施，維持水質乾淨。		1.已修順施工便道臨水面，避免散落土方汙染水質。	
			
2.工程中間有小溪流通過施工便道，請施做排檔水設施，維持泥沙不流入溪流中。			
			

基隆河國芳橋段基礎保護工程
附表 C-03 生態專業人員現場勘查紀錄表

□施工前 ■施工中 □完工後

勘查日期	民國 108 年 06 月 14 日	填表日期	民國 108 年 06 月 17 日
紀錄人員	王■文	勘查地點	國芳橋工地現場
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
李■軒	第十河川局	工程講解	
王■文	觀察家生態顧問公司	現勘紀錄	
楊■超	觀察家生態顧問公司	現勘紀錄	
現勘意見		處理情形回覆	
提出人員(單位/職稱)____王■文____		回覆人員(單位/職稱)____蔡■甫____	
<p>1.建議工區垃圾盡量集中於較高的地方，散落在邊坡很容易順著溪流被沖走。</p> 		<p>1.廠商於工程完工前已將工區現場環境恢復原狀。</p> 	
<p>2.完工時巡視工區將現地廢棄物清理乾淨。</p>			

說明：

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。