

附表 C-06 施工階段生態保育措施與執行狀況

填表人員 (單位/職稱)	觀察家生態顧問公司		填表日期	民國 109 年 01 月 30 日		
施工圖示						
設計階段	圖示		說明			
施工範圍 與生態關注區域套 疊圖			工程範圍周遭多為人為干擾環境，旁邊滯洪池周遭紀錄到鳥類、蝴蝶、蝌蚪，滯洪池較少人為干擾。			
範圍限制 現地照片 (施工便道 及堆置區) (拍攝日期)	 109/01/20		施工便道沿著河道右岸，位於既有河道中高水作業，土石土方暫置區於既定河道拓寬位置。 109/01/20			
生態保育措施與執行狀況						
項目	生態保育措施	狀況摘要	照片(拍攝日期)			
生態友善措施	土石土方堆置護岸旁	土石土方堆置護岸旁，加速植生回復	 109/06/22 完工			
施工復原情形	■ 施工便道與堆置區環境復原	施工便道復原				
	■ 植生回復	植生回復				
	■ 垃圾清除	工區垃圾清除				
	□ 其他_____					
其他						

說明：

1.本表由生態專業人員填寫。