

完工階段生態專業人員現場勘查紀錄表

☐施工前 ☐施工中 ☒完工後

勘查日期	民國 109 年 01 月 20 日	填表日期	民國 109 年 01 月 26 日
紀錄人員	■■■■	勘查地點	工地現場
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
■■■■	觀察家生態顧問公司	工程生態評析、協助執行檢核機制	
現勘意見		處理情形回覆	
提出人員(單位/職稱) ■■■■		回覆人員(單位/職稱) ■■■■	
1.完工後大片裸露地，有少許苗木生長，也有鳥類棲息。  		本案已於 108.12.26 竣工，近期氣溫較低植被生長速度較緩，期望夏季當地自然生態能恢復至原貌。	

說明：

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。