

附表 C-06 生態保育措施與執行狀況

編號:

填表人員 (單位/職稱)	王 [REDACTED] 觀察家生態顧問公司	填表日期	民國 109 年 01 月 13 日
施工圖示			
設計階段	圖示	說明	
施工範圍與生態關注區域套疊圖		施工範圍上游段連接次森林，盡量避免擾動。 右岸有人居住，使用混凝土護岸，左岸為農田及喬木，以土石龍袋為主。	
範圍限制 現地照片 (施工便道及堆置區) (拍攝日期)	 108/09/02	土石土方暫置區與施工便道	
生態保育措施與執行狀況			
項目	生態保育措施	狀況摘要	照片(拍攝日期)
生態保全對象	左岸上游次森林	保留左岸上游植栽，無大面積開挖 109/01/21	
生態友善措施			

施工復原情形	☒ 施工便道與堆置區環境復原	施工便道以土石回填 109/01/21		
	☐ 植生回復			
	☐ 垃圾清除			
	☐ 其他_____			
其他				

說明：

1.本表由生態專業人員填寫。