

附表 C-06 生態保育措施與執行狀況

填表人員 (單位/職稱)	王 關持家生態顧問有限公司	填表日期	民國 109 年 01 月 13 日
施工圖示			
設計階段	圖示	說明	
施工範圍與生態關注區域套疊圖		盡可能保留施工段上方的喬木；周遭多為人工干擾區域。	
範圍限制 現地照片 (施工便道及堆置區) (拍攝日期)	 <p style="text-align: center;">108/08/29</p>	施工便道從堵南街(千祥橋)的公園處連接進河道，此區域原為附近居民散步的步道。 108/08/29	
生態保育措施與執行狀況			
項目	生態保育措施	狀況摘要	照片(拍攝日期)
生態保全對象	保留喬木與植栽	完工後確認植栽保留 109/01/21	

生態友善措施			
施工復原情形	<p>■ 施工便道與堆置區環境復原</p>	<p>施工便道與出入口復原。 施工便道設置於既有人為干擾區域，完工時將土石回填。 109/01/21</p>	
	<input type="checkbox"/> 植生回復		
	<input type="checkbox"/> 垃圾清除		
	<input type="checkbox"/> 其他_____		
其他			

說明：

1.本表由生態專業人員填寫。