

水庫集水區保育治理工程生態檢核表 規劃設計階段附表

附表 D-02 生態專業人員現場勘查紀錄表

編號:

勘查日期	民國 107 年 12 月 17 日	填表日期	民國 108 年 01 月 09 日
紀錄人員	██████	勘查地點	工地現場
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
██████	██████	工程設計說明	
██████	██████	現場勘查	
██████	██████	現場勘查	
現場勘查意見		處理情形回覆	
提出人員(單位/職稱):		回覆人員(單位/職稱): ████████	
<p>1.工程段為右岸僅剩的喬木區，建議工程師做下方衝擊面即可，保留較上方之喬木。</p>  <p>2.限制開挖範圍，減少整地開挖清除範圍。 3.建議保留施工便道沿線樹木。 4.設置排擋水設施，繞流導流溪水迴避施工處。</p>		<p>1.設計時喬木區範圍將盡量保持最大範圍為原則。 2.設計時將依建議設計。 3.設計時將依建議設計。 4.設計時將依建議設計。</p>	

說明：

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。