

附表 C-04 生態監測紀錄表

工程名稱 (編號)	三峽河礁溪段防災減災工程	填表日期	民國 109 年 01 月 15 日
<p>1.生態團隊組成：</p> <p>同表 D-03</p>			
<p>2.棲地生態資料蒐集：</p> <p>同表 D-03</p>			
<p>3.生態棲地環境評估：</p> <p>施工前同表 D-03</p> <p>108/09/02 施工友善措施</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 保留石灘地、河中沙洲等自然棲地，不整平溪床。 ➤ 工程不影響溪流水質。 ➤ 不擾動左岸次森林 ➤ 機具及土石土方設置裸露地或人為干擾區域 <p>施工中保留河道中石灘地，因颱風因素，石灘地被大水沖走。目視紀錄工程周遭有鷺科鳥類、小環頸鴿、高蹺鴿、小水鴨、鵝鴿、磯鶇等親水鳥類居住。</p> <p>109/03/12 完工追蹤</p> <p>施工段河道石灘地有許多親水鳥類棲息，現勘時記錄到鷺科鳥類、高蹺鴿、小水鴨、磯鶇、鵝鴿等鳥類。左岸為緩坡，曾看過水牛下溪泡水；右岸新設護岸較陡，部分喬木與高草地有保留，建議讓植生自然落種，已於新設石籠護岸上覆土，加速植生回復。</p>			

4.棲地影像紀錄：



107/12/18 施工前



108/09/02 施工中



108/10/09 塔米克颱風將河中島沖毀



108/11/19 施工中有許多親水鳥類棲息



109/03/12 完工許多高蹺鴿棲息



109/03/09 完工

5.生態保全對象之照片：



108/09/02



108/10/09 颱風將河中島沖毀



109/03/12 完工時河中島已開始淤積，左岸植生未擾動

說明：

1.本表由生態專業人員填寫。

填寫人員：王玠文