

完工階段生態專業人員現場勘查紀錄表

□施工前 □施工中 ■完工後

勘查日期	民國 109 年 07 月 23 日	填表日期	民國 109 年 07 月 28 日
紀錄人員	王 [REDACTED]	勘查地點	工地現場
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
王 [REDACTED]	觀察家生態顧問有限公司	環境記錄勘查	
現勘意見 提出人員(單位/職稱) 王 [REDACTED]		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱)	
1. 完工現勘確認保全對象[壺穴地形]完整。 2. 若工程有編列餘料清理費用，現地遺留之鋼筋混凝土清理乾淨；若無編列，則建議可於後續相關(類似)工程可編列費用，在完工時能將工程廢棄物一併清理。 		1. 本案僅依環境友善檢核表辦理，[壺穴地形]係能成功保全。 2. 現場鋼筋混凝土為既有混凝土異型塊經河道沖刷後產生，係非本工程造成之廢棄物。為安全考量鋼筋部分已請廠商清理。	

說明：

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。