

附表 C-03 施工階段生態專業人員現場勘查紀錄表

☐施工前 ☒施工中 ☐完工後

勘查日期	民國 108 年 12 月 05 日	填表日期	民國 109 年 01 月 17 日
紀錄人員	██████	勘查地點	工地現場
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
██████	觀察家生態顧問公司/研究員	現場勘查、生態環境資料紀錄	
現勘意見		處理情形回覆	
提出人員(單位/職稱) ██████		回覆人員(單位/職稱) _____ ██████ _____	
1.樹木保留中有一棵強勢外來種(銀合歡)建議移除。 		已請廠商清除外來種(2/10)。 已請廠商維持高水作業，避免工地雜物影響大漢溪水質。	
2.維持高水作業，混凝土等材料小心使用，勿流入溪水中。			

說明：

- 1.勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
- 2.表格欄位不足請自行增加或加頁。
- 3.多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

附表 C-03 施工階段生態專業人員現場勘查紀錄表

☐施工前 ☒施工中 ☐完工後

勘查日期	民國 109 年 01 月 16 日	填表日期	民國 109 年 01 月 17 日
紀錄人員	██████	勘查地點	工地現場
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
██████	觀察家生態顧問公司/研究員	現場勘查、生態環境資料紀錄	
現勘意見		處理情形回覆	
提出人員(單位/職稱) ██████		回覆人員(單位/職稱) _____ ██████ _____	
1. 現勘時無異常狀況，請持續保持工區乾淨。 		已請廠商每天派員巡查工地並整理環境。	

說明：

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

附表 C-03 施工階段生態專業人員現場勘查紀錄表

☐施工前 ☐施工中 ☒完工後

勘查日期	民國 109 年 11 月 25 日	填表日期	民國 109 年 11 月 26 日
紀錄人員	██████	勘查地點	工地現場
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
██████	觀察家生態顧問公司/研究員	現場勘查、完工生態環境資料紀錄	
現勘意見		處理情形回覆	
提出人員(單位/職稱) ██████		回覆人員(單位/職稱) ██████	
1.本工程完工區域靠近堤防部分為第二標施工便道，靠近河道部分已長出草地。 		該位置規劃為生態保留區，可提供兩棲生物作為生態廊道使用，並與工程設施有所區隔，避免影響既有生態系	

說明：

- 1.勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
- 2.表格欄位不足請自行增加或加頁。
- 3.多次勘查應依次填寫勘查記錄表。