


附表 C-06 施工階段生態保育措施與執行狀況

填表人員 (單位/職稱)	[REDACTED] 觀察家生態顧問公司		填表日期	民國 109 年 01 月 17 日
施工圖示				
設計階段	圖示		說明	
施工範圍與生態關注區域套疊圖			施工區域為中度敏感的河畔先驅林，臨近大漢溪，河堤後方為人為建物-住宅區(保全對象)。	
範圍限制 現地照片 (施工便道及堆置區) (拍攝日期)			工區範圍限制於大漢溪旁，並設置清洗槽，車輛進出時不攜出大量泥土。109/01/17	
生態保育措施與執行狀況				
項目	生態保育措施	狀況摘要	照片(拍攝日期)	
生態保全對象				
生態友善措施				
施工復原情形	■ 施工便道與堆置區環境復原	第一標施工便道為第二標工區範圍，於第二標完工時依同現勘確認，施工便道與堆置區環境復原。	 109/11/25 完工確認	

	☒ 植生回復	工區範圍靠河段 植生已回復。	 109/11/25 完工確認
	☒ 垃圾清除	工區範圍垃圾已 清除。	 109/11/25 完工確認
	☐ 其他_____		
其他			

說明：

1.本表由生態專業人員填寫。