

完工階段生態專業人員現場勘查紀錄表

□施工前 □施工中 ■完工後

勘查日期	民國 110 年 03 月 18 日	填表日期	民國 110 年 03 月 20 日
紀錄人員	王	勘查地點	工地現場
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
陳	第十河川局	現場勘查、保全對象確認、自主檢查表討論	
王、范、楊	觀察家生態顧問公司	現場勘查、表土保存回填、完工確認	
現勘意見		處理情形回覆	
提出人員(單位/職稱) 王		回覆人員(單位/職稱) 陳工程員	
1.表土保存試驗已回填於原本水池位置，建議後續持續觀察，是否於表土保存區域較少外來種植生，並回饋給後續工程設計。 		請生態團隊後續持續監測，並將成果做為示範資料，供後續他標工程參考。	

說明：

- 1.勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
- 2.表格欄位不足請自行增加或加頁。
- 3.多次勘查應依次填寫勘查記錄表。