## 附表 C-06 施工階段生態保育措施與執行狀況

| 填表人員(單位/職稱) | 王[redacted]/<br>觀察家生態顧問公司 | 填表日期 | 民國 110 年 03 月 22 日 |
|---|---|---|---|

| 施工圖示 | | |
|---|---|---|
| 設計階段 | 圖示 | 說明 |
| 施工範圍與生態關注區域套疊圖 |  | 施工範圍為高度敏感的國家重要濕地，緊鄰大漢溪，大漢溪兩岸皆為密集的人為活動區域(保全對象)。 |
| 範圍限制現地照片(施工便道及堆置區)(拍攝日期) | | 施工便道沿著高灘地邊緣，漁工區出入口設置洗車台，車輛進出時布希出泥土。109/11/25 |

| 生態保育措施與執行狀況 | | | |
|---|---|---|---|
| 項目 | 生態保育措施 | 狀況摘要 | 照片(拍攝日期) |
| 生態保全對象 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 生態友善措施 | 表土保存試驗 | 表土暫存 | <br>109/09/23 |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 施工復原情形 | ■施工便道與堆置區環境復原 | 完工後暫置區清空 | <br>110/03/18 |
| | ■表土保存試驗 | 表土回填 | <br>110/03/18 |
| | ■垃圾清除 | 工區範圍垃圾已清除。 | <br>110/03/18 |
| | □其他_____ | | |
| 其他 | | | |
| | | | |

說明：

1.本表由生態專業人員填寫。