

表 9-3 生態保育抽查表

編號：D-07

工程名稱		礮溪三和橋上游右岸防災減災工程		
主辦機關		經濟部水利署第十河川局	監造單位	經濟部水利署第十河川局 三和工務所
承攬廠商		春誼營造有限公司	承攬廠商	春誼營造有限公司
項目	檢查標準		抽查情形	抽查結果
1	溪水濁度	維持礮溪水乾淨。	無混濁	☒ 是 ☐ 否
2	施工便道	施工便道設置於既有人為干擾區域。	設置於既有農作路	☒ 是 ☐ 否
3	施工便道	若需於河道中高灘地回填土方時，須高水作業。	今日作業無回填土方	☒ 是 ☐ 否
4	土石土方	土石土方堆置於既有人為干擾區域。	堆置於既有土石淤積範圍	☒ 是 ☐ 否
備註： 一、監造單位應依設計階段擬訂之生態保護目標與環境友善措施，監督施工廠商並記錄本表。 二、本表格完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。				

監造單位填寫人員：

日期：109.6.15

表 9-3 生態保育抽查表

編號：D-07

工程名稱	礮溪三和橋上游右岸防災減災工程		
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	經濟部水利署第十河川局 三和工務所
承攬廠商	春誼營造有限公司	承攬廠商	春誼營造有限公司
項目	檢查標準		抽查情形 抽查結果
1	溪水濁度	維持礮溪水乾淨。	無混濁情形 ☒ 是 ☐ 否
2	施工便道	施工便道設置於既有人為干擾區域。	設置於既有農路上 ☒ 是 ☐ 否
3	施工便道	若需於河道中高灘地回填土方時，須高水作業。	今日作業無回填土方 ☒ 是 ☐ 否
4	土石土方	土石土方堆置於既有人為干擾區域。	皆堆置於河道淤積範圍 ☒ 是 ☐ 否
備註： 一、監造單位應依設計階段擬訂之生態保護目標與環境友善措施，監督施工廠商並記錄本表。 二、本表格完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。			

監造單位填寫人員



日期：

109.7.30

表 9-3 生態保育抽查表

編號：D-07

工程名稱	礮溪三和橋上游右岸防災減災工程		
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	經濟部水利署第十河川局 三和工務所
承攬廠商	春誼營造有限公司	承攬廠商	春誼營造有限公司
項目	檢查標準		抽查情形 抽查結果
1	溪水濁度	維持礮溪水乾淨。	無混濁情形 ☒ 是 ☐ 否
2	施工便道	施工便道設置於既有人為干擾區域。	設置於既有農路 ☒ 是 ☐ 否
3	施工便道	若需於河道中高灘地回填土方時，須高水作業。	無土方回填 ☒ 是 ☐ 否
4	土石土方	土石土方堆置於既有人為干擾區域。	土石堆置於河道旁指定範圍 ☒ 是 ☐ 否
備註： 一、監造單位應依設計階段擬訂之生態保護目標與環境友善措施，監督施工廠商並記錄本表。 二、本表格完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。			

監造單位填寫人員：



日期：


109.8.14

表 9-3 生態保育抽查表

編號：D-07

工程名稱		礮溪三和橋上游右岸防災減災工程			
主辦機關		經濟部水利署第十河川局		監造單位 經濟部水利署第十河川局 三和工務所	
承攬廠商		春誼營造有限公司		承攬廠商 春誼營造有限公司	
項目	檢查標準			抽查情形	抽查結果
1	溪水濁度	維持礮溪水乾淨。		無混濁現象	☒ 是 ☐ 否
2	施工便道	施工便道設置於既有人為干擾區域。		設置於既有農路上	☒ 是 ☐ 否
3	施工便道	若需於河道中高灘地回填土方時，須高水作業。		今日無回填場	☒ 是 ☐ 否
4	土石土方	土石土方堆置於既有人為干擾區域。		今日無土石堆置作業	☒ 是 ☐ 否
備註：					
一、監造單位應依設計階段擬訂之生態保護目標與環境友善措施，監督施工廠商並記錄本表。					
二、本表格完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。					

監造單位填寫人員



日期：109.9.10

表 9-3 生態保育抽查表

編號：D-07

工程名稱	礮溪三和橋上游右岸防災減災工程		
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	經濟部水利署第十河川局 三和工務所
承攬廠商	春誼營造有限公司	承攬廠商	春誼營造有限公司
項目	檢查標準		抽查情形 抽查結果
1	溪水濁度	維持礮溪水乾淨。	無混濁情形 ☒ 是 ☐ 否
2	施工便道	施工便道設置於既有人為干擾區域。	設置於既有農作路上 ☒ 是 ☐ 否
3	施工便道	若需於河道中高灘地回填土方時，須高水作業。	今日無土方回填作業 ☒ 是 ☐ 否
4	土石土方	土石土方堆置於既有人為干擾區域。	今日無土石堆置 ☒ 是 ☐ 否
備註： 一、監造單位應依設計階段擬訂之生態保護目標與環境友善措施，監督施工廠商並記錄本表。 二、本表格完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。			


監造單位填寫人員



日期：109.10.9

表 9-3 生態保育抽查表

編號：D-07

工程名稱	礮溪三和橋上游右岸防災減災工程		
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	經濟部水利署第十河川局 三和工務所
承攬廠商	春誼營造有限公司	承攬廠商	春誼營造有限公司
項目	檢查標準		抽查情形 抽查結果
1	溪水濁度	維持礮溪水乾淨。	 ☒ 是 ☐ 否
2	施工便道	施工便道設置於既有人為干擾區域。	 ☒ 是 ☐ 否
3	施工便道	若需於河道中高灘地回填土方時，須高水作業。	 ☒ 是 ☐ 否
4	土石土方	土石土方堆置於既有人為干擾區域。	 ☒ 是 ☐ 否
備註： 一、監造單位應依設計階段擬訂之生態保護目標與環境友善措施，監督施工廠商並記錄本表。 二、本表格完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。			

監造單位填寫人員



日期：109.11.7