

## 完工階段生態專業人員現場勘查紀錄表

□施工前 □施工中 ■完工後

勘查日期	民國 109 年 10 月 08 日	填表日期	民國 109 年 10 月 13 日
紀錄人員	██████/觀察家生態顧問公司	勘查地點	工地現場
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
██████	觀察家生態顧問有限公司	完工現勘	
現勘意見		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱)	
提出人員(單位/職稱) ██████		██████	
<p>1. 植生需加強澆水，若是沒有下雨的時候，建議新種植植生每天都要澆水。</p> <p>2. 完工時於工地現場散落的寶特瓶、手套、垃圾等須清除。</p>  <p>3. 確認完工未干擾工區後方次森林。(自提問起向堤內延伸 14 公尺後皆不可擾動，並盡可能保留喬木。0+190 到 0+617)</p>  <p>4. 建議未來動物通道可設寬一些，或是整段面</p>		<p>01. 本案植栽廠商有定時澆灌。</p> <p>02. 已要求現場加強環境維護。</p> <p>03. 本案保全對象為生態專業人員及監造關注項目，係能完整保存。</p> <p>04. 本案動物坡道為初次試辦，後續動物坡道將逐步改進並作為本局未來他案參考。</p>	

為斜坡式，理想寬度為 40 公分。

