

附表 C-04 施工階段生態監測紀錄表

工程名稱 (編號)	新埔海堤環境改善工程	填表日期	民國 109 年 01 月 03 日
<p>1.生態團隊組成：</p> <p>同表 D-03</p>			
<p>2.棲地生態資料蒐集：</p> <p>同表 D-03</p>			
<p>3.生態棲地環境評估：</p> <p>施工前同表 D-03</p> <p>109/01/02 開工確認友善措施</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 留沿岸礁石，不擾動施工範圍外之棲地。 ➤ 維持水質乾淨、避免混凝土落入水體。 ➤ 不干擾工區後方次森林。(自提間起向堤內延伸 14 公尺後皆不可擾動，並盡可能保留喬木。0+190 到 0+617) <p>109/03/06</p> <p>施工中因下雨的原因，有少許泥沙流至海裡，影響藻礁生態系，後續施工應注意類似問題，下雨天盡可能施作較少土砂的區域，海岸拋石可能影響海與陸之橫向阻隔，應避開陸蟹繁殖季節，或建立動物通道。</p> <p>109/10/08</p> <p>完工棲地增加小部分混凝土，海岸主要以拋石固定，海堤後方會有水自山上流下，海堤需有出水工引導水流，出水工有高低落差，導致水路縱向阻隔，除了水路，堤防為緩坡砌石，並不會因修補堤防造成橫向阻隔。工區外植生帶保存完整，未受擾動，工區內裸露區域已鋪上稻草，增加植生回復機會，也有種植黃槿、海岸擬蕨、薜荔等原生植栽。</p>			

4.棲地影像紀錄：



109/01/02 開工前現勘




109/01/02 開工前現勘



109/03/06 靠近灰窯子溪完工部分



109/03/06 心型階梯基礎施作



109/03/13 督導會勘



109/03/13 督導會勘



109/06/01 督導會勘



109/06/01 督導會勘



109/06/19 [REDACTED] 植栽討論



109/06/19 [REDACTED] 植栽討論



109/07/10 跨域踏查



109/07/10 跨域踏查



109/07/19 在地植栽



109/07/19 在地植栽



109/10/08 完工現勘



109/10/08 完工現勘



109/10/08 完工現勘



109/10/08 完工現勘

5.生態保全對象之照片：



109/01/02 保全對象



109/10/08 保全對象

說明：

1.本表由生態專業人員填寫。

填寫人員： 