附表 D-02 設計階段生態專業人員現場勘查紀錄表

勘查日期	民國 107 年 12 月 17 日	填表日期	民國 107 年 12 月 18 日
紀錄人員		勘查地點	工地現場
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
		工程設計說明	
		水域生態勘查	
		植物生態勘查	
現場勘查意見		處理情形回覆	
提出人員(單位/職稱):		回覆人員(單位/職稱):	
(1) (迴避)工程施作須迴避水域區塊(如關		(1) 海中步道預計設置位置避開藻礁,儘量降	
注圖標示之中度敏感水域),初步設計圖之		低對藻礁之破壞。	
海中步道建議除去,降低對現有藻礁環境		(2) 施工階段將請施工廠商注意。	
破壞,僅施作原有灘地塊石補強以及海堤			
護岸工程即可。			
(2) (減輕)本工程預計採用拋塊石工法填補			
凹陷處,須避免土石流入水體造成濁度上			
升,導致藻礁遭受破壞及死亡。			
台田:			

說明:

- 1.勘查摘要應與生態環境課題有關,如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
- 2.表格欄位不足請自行增加或加頁。
- 3.多次勘查應依次填寫勘查記錄表。