

附表 C-04 施工階段生態監測紀錄表

工程名稱 (編號)	三峽河東園護岸下游延長工程(第二期)	填表日期	民國 109 年 01 月 22 日
<p>1.生態團隊組成：</p> <p>同表 D-03</p>			
<p>2.棲地生態資料蒐集：</p> <p>同表 D-03</p>			
<p>3.生態棲地環境評估：</p> <p>施工前同表 D-03</p> <p>109/12/05 施工中友善措施</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 維持三峽河溪水乾淨。 ➤ 施工便道設置於既有人為干擾區域。 ➤ 若需於河道中高灘地回填土方時，須高水作業。 ➤ 土石土方堆置於既有人為干擾區域。 ➤ 護坡完工後裸露地加強栽植原生且適生植被。 <p>工區範圍內植栽皆移除，工程位置對岸有許多高草地與喬木提供動物棲息的環境。</p> <p>完工後皆以土壤鋪平，高草地應很快會回復。施工便道已復原，單車道也回復通行。在河道旁發現外來入侵種植生銀合歡，建議以補償方式盡快將裸露區域種植原生種植栽，降低外來種入侵機會。</p>			

4.棲地影像紀錄：



108/11/19 施工前



109/01/21 施工中(垃圾分類)



109/04/10 施工中



109/07/24 完工

5.生態保全對象之照片：

無

說明：

1.本表由生態專業人員填寫。

填寫人員： XXXXXXXXXX