



附表 C-06 施工階段生態保育措施與執行狀況

填表人員 (單位/職稱)	██████████ 觀察家生態顧問公司	填表日期	民國 110 年 03 月 09 日
施工圖示			
設計階段	圖示		說明
施工範圍與生態關注區域套疊圖			施工區域緊鄰三峽老街，人為擾動頻繁，棲地類型多為公園行綠地、都市綠地與開放空間，敏感度低。
範圍限制 現地照片 (施工便道 及堆置區) (拍攝日期)			工區範圍於三峽河旁，工程範圍限制於高灘地區域，屬於環境營造工程。 109/09/14
生態保育措施與執行狀況			
項目	生態保育措施	狀況摘要	照片(拍攝日期)
生態保全對象	保留濱溪兩側靠近河道之高草地	原地保留	 110/03/18 完工現勘
	保留溪床塊石、礫石及石灘地等自然棲地。	原地保留	 110/03/18 完工現勘

施工復原情形	<input checked="" type="checkbox"/> 暫置區環境復原	工區範圍內暫置透水磚、植栽等復原。	 <p>110/03/18 完工現勘</p>
	<input type="checkbox"/> 其他_____		
其他			

說明：

1.本表由生態專業人員填寫。