




大漢溪左岸堤防基礎加固防災減災工程(第三標)

附表 C-06 生態保育措施與執行狀況

填表人員 (單位/職稱)	王 文 觀察家生態公司/研究員	填表日期	民國 110 年 10 月 09 日
施工圖示			
設計階段	圖示	說明	
施工範圍與生態關注區域套疊圖		施工區域為陸域中度敏感河畔先驅林，工程施作基礎加固，工區範圍內的植被將受擾動。	
範圍限制現地照片 (施工便道及堆置區) (拍攝日期)		施工便道與暫置區 110/04/23	
生態保育措施與執行狀況			
項目	生態保育措施	狀況摘要	照片(拍攝日期)
生態保全對象	喬木保留	保留工程起點護岸上構樹 1 棵	 110/10/08
生態友善措施	盡可能縮小工程範圍原地保留喬木	臨河側喬木保留	 110/10/08

施工復原情形	<input checked="" type="checkbox"/> 施工便道與堆置區環境復原	工區範圍內回填土，堆置區環境復原。	 <p>110/10/08</p>
	<input type="checkbox"/> 植生回復		
	<input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清除	工區範圍內與原本的垃圾暫置區垃圾已清出。	 <p>110/10/08</p>
	<input checked="" type="checkbox"/> 其他_喬木移植	工區範圍內部分喬木移植。	 <p>110/10/08</p>
其他			

說明：

1.本表由生態專業人員填寫。