

大漢溪左岸堤防基礎加固防災減災工程(第四標)

附表 C-06 生態保育措施與執行狀況

填表人員 (單位/職稱)	王■■■■/ 觀察家生態顧問公司	填表日期	民國 111 年 03 月 07 日
施工圖示			
設計階段	圖示	說明	
施工範圍與生態關注區域套疊圖		工區範圍多為河畔先驅林與草地的組合，是少數位於都市中的大面積綠帶，屬於陸域中度敏感。	
範圍限制 現地照片 (施工便道及堆置區) (拍攝日期)		工程暫置區域與跨橋施工便道施作。 110/08/16	
生態保育措施與執行狀況			
項目	生態保育措施	狀況摘要	照片(拍攝日期)
生態保全對象	施工便道旁喬木保留	右岸施工便道喬木 標定與保留	
			111/03/03

			 <p>111/03/03</p>
			 <p>111/03/03</p>
			 <p>111/03/03</p>
生態友善措施	左岸植生	盡可能保留左岸臨河側植生	 <p>111/03/03</p>
施工復原情形	■ 施工便道與堆置區環境復原	施工便道暫置區已覆土至嗆台高度，機具皆撤離至施工便道出入口，便橋已拆除。	 <p>111/03/03 暫置區覆土</p>

			 <p>111/03/03 機具撤離</p>
			 <p>111/03/03 便橋拆除</p>
	<input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清除		 <p>111/03/03 垃圾清除</p>
其他			

說明：

1.本表由生態專業人員填寫。