## 清水堤防堤後環境改善工程 附表 D-02 設計階段生態專業人員現場勘查紀錄表 編號:01

勘查日期	民國 109 年 08 月 13 日	填表日期	民國 109 年 08 月 19 日
紀錄人員		勘查地點	工地現場
人員	單位/職稱		參與勘查事項
	水利署第十河川局	工程介紹/現場討論	
	觀察家生態顧問有限公司	工程生態評析、協助執行檢核機制、生態環境 紀錄	
現場勘查意見		處理情形回覆	
提出人員(單位/職稱):		回覆人員(單位/職稱):	
4 [		4 1	

- 11.「縮小」盡可能減少工程擾動範圍,保留11.本案已依照生態專業建議「縮小」,工程 既有喬木、植生;確定路線後可一同踏查確擾動範圍僅限於用地範圍內,珍貴喬植木 認保全喬木。
- 2.「減輕」此區域推測為兩棲爬蟲類利用,2.本案已依照生態專業建議「減輕」,設計 割之破碎棲地,生物通道建議優先使用鐵格鐵格柵等開放式通道。 柵的截水溝方式,截水溝底面為自然基質3.本案已依照生態專業建議「減輕」,動物 (通風良好會增加動物使用意願)。
- 3.「減輕」若是不能使用鐵格柵的截水溝方一行,另通道亦為緩坡綠帶排水路,水與泥 式,則用涵管等方式替代;涵管底質建議連沙可藉由兩天自然流入。 接自然底質,底部要低於兩側地表(5 公分4.本案已依照生態專業建議「減輕」,道路 內),以利水與泥土進入,且直徑盡可能大於側砌石坡度為 0.1~0.3,應能避免動物被路 50 公分(60 公分以上涵管)。
- 4.「減輕」道路側邊施作垂直面或緩傾斜式 5.本案已依照生態專業建議「補償」,種植 側溝(下圖),較不利動物到馬路上造成路殺。喬木:苦楝、無患子及牛奶榕等原生樹



5.「補償」植栽建議:山芙蓉、小葉桑、黃 槿、白匏子、山黄梔、水同木、九芎、烏來

- 等移植費用亦編列於預算項目中。
- 可設計動物通道於道路底下,連結被道路分4座動物通道,惟用路及經費考量無法採以
  - 通道尺寸為 1m\*0.5m 應能滿足兩棲類通

  - 6.本案已依照生態專業建議「補償」,種植 灌木:月橘、山素英及野牡丹等原生樹 種。"

月桃、九節木、大葉釣樟、山紅柿、牛奶榕、 紅楠。

6.「補償」以基隆澤蘭、台灣澤蘭、月橘、 金毛杜鵑代替馬櫻丹、雪茄花、平戶杜鵑(馬 纓丹為外來入侵種)。

## 說明:

- 1.勘查摘要應與生態環境課題有關,如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀 有植物、生態影響等。
- 2.表格欄位不足請自行增加或加頁。
- 3.多次勘查應依次填寫勘查記錄表。