



110 年度鶯歌石海岸保護工整建工程  
附表 C-03 生態專業人員現場勘查紀錄表

□施工前 ■施工中 □完工後

|   |                      |                 |                    |
|---|----------------------|-----------------|--------------------|
| 勘查日期  | 民國 110 年 06 月 16 日   | 填表日期            | 民國 110 年 06 月 16 日 |
| 紀錄人員  | 王■文                  | 勘查地點            | 工地現場               |
| 人員  | 單位/職稱                | 參與勘查事項          |                    |
| 葉■輝<br>黃■年  | 第十河川局                | 施工階段現場勘查、友善措施討論 |                    |
| 蔡■甫   | 佳銘營造有限公司             | 施工階段現場勘查、友善措施討論 |                    |
| 王■文   | 觀察家生態顧問公司            | 施工階段現場勘查、友善措施討論 |                    |
| 現勘意見  | 處理情形回覆               |                 |                    |
| 提出人員(單位/職稱) 王■文/水域部研究員  | 回覆人員(單位/職稱) 黃■年/工程員  |                 |                    |
| 1.保全目標為工區範圍西北方植生帶，詳見施工階段環境友善確認表。<br> | 施工時，已請廠商避開該保全目標。     |                 |                    |
| 2.工程範圍入口處有小溪流流過，避免施工便道影響小溪流水質。<br>   | 為免影響溪水水質，已請廠商鋪設鐵板跨過。 |                 |                    |



|  |       |
|--|-------|
| 3.監造單位「施工階段環境友善檢核表」每月抽查一次，施工廠商「施工廠商環境友善自主檢查表」每月自主檢查2次(2周/次)。 | 配合辦理。 |
|--|-------|

說明：

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

110 年度鶯歌石海岸保護工整建工程  
附表 C-03 生態專業人員現場勘查紀錄表

□施工前 ■施工中 □完工後


|   |                    |                            |                    |
|---|--------------------|----------------------------|--------------------|
| 勘查日期  | 民國 110 年 08 月 17 日 | 填表日期                       | 民國 110 年 08 月 17 日 |
| 紀錄人員  | 王■文                | 勘查地點                       | 工地現場               |
| 人員  | 單位/職稱              | 參與勘查事項                     |                    |
| 黃■年   | 第十河川局              | 施工階段現場勘查、友善措施討論            |                    |
| 蔡■甫   | 佳鋹營造有限公司           | 施工階段現場勘查、友善措施討論            |                    |
| 王■文   | 觀察家生態顧問公司          | 施工階段現場勘查、友善措施討論            |                    |
| 現勘意見  |                    | 處理情形回覆                     |                    |
| 提出人員(單位/職稱) <u>王■文/研究員</u>  |                    | 回覆人員(單位/職稱) <u>黃■年/工程員</u> |                    |
| <p>1. 保全目標工區範圍西北方植生帶完整。</p>           |                    | <p>施工時，已請廠商避開該保全目標。</p>    |                    |
| <p>2. 工程範圍入口處有少許垃圾，建議施工廠商將垃圾清除。</p>  |                    | <p>已請廠商將垃圾清除帶走。</p>        |                    |

說明：

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

110 年度鶯歌石海岸保護工整建工程  
附表 C-03 生態專業人員現場勘查紀錄表

□施工前 □施工中 ■完工後

|  |                    |                            |                    |
|--|--------------------|----------------------------|--------------------|
| 勘查日期   | 民國 110 年 11 月 05 日 | 填表日期                       | 民國 110 年 11 月 06 日 |
| 紀錄人員   | 王■文                | 勘查地點                       | 工地現場               |
| 人員   | 單位/職稱              | 參與勘查事項                     |                    |
| 王■文  | 觀察家生態顧問公司          | 施工階段現場勘查、友善措施討論            |                    |
| 現勘意見   |                    | 處理情形回覆                     |                    |
| 提出人員(單位/職稱) <u>王玠文/研究員</u>   |                    | 回覆人員(單位/職稱) <u>黃■年/工程員</u> |                    |
| 1. 保全目標工區範圍西北方植生帶完整。<br> |                    | 施工時，已請廠商避開該保全目標。           |                    |

說明：

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。