

淡水河左岸蘆洲段環境改善工程
附表 C-03 生態專業人員現場勘查紀錄表

□施工前 ■施工中 □完工後



勘查日期	民國 110 年 06 月 18 日	填表日期	民國 110 年 06 月 18 日
紀錄人員	王 文	勘查地點	工地現場
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
余 陞	第十河川局	施工階段現場勘查、友善措施討論	
黃 陽	虹泰營造有限公司	施工階段現場勘查、友善措施討論	
王 文	觀察家生態顧問公司	施工階段現場勘查、友善措施討論	
現勘意見		處理情形回覆	
提出人員(單位/職稱) 王 文/研究員		回覆人員(單位/職稱) 余 陞	
<p>1.工區範圍內有少許垃圾，建議於靠近工區出入口處設置垃圾集中處，防止垃圾隨潮汐被水流帶走。</p> <p>2.工程範圍內仍有許多禽鳥棲息捕食，建議友善對待工區範圍內生物。</p> <p>3.監造單位「施工階段環境友善檢核表」每月抽查一次，施工廠商「施工廠商環境友善自主檢查表」每月自主檢查 2 次(2 周/次)。</p>		<p>1. 於工區檢拾垃圾並集中於出入口處並即時清運，避免垃圾隨潮汐被水流帶走。</p> <p>2.因使用挖土機挖掘土方時，常有鳥類會來捕食小動物，已請施工廠商對於工區內禽鳥加以保護，避免驚嚇、抓捕該鳥類。</p>	

說明：

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

淡水河左岸蘆洲段環境改善工程
附表 C-03 生態專業人員現場勘查紀錄表

□施工前 □施工中 ■完工後

勘查日期	民國 110 年 08 月 12 日	填表日期	民國 110 年 08 月 16 日
紀錄人員	王■文	勘查地點	工地現場
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
王■文	觀察家生態顧問公司	完工階段現場勘查	
現勘意見		處理情形回覆	
提出人員(單位/職稱) <u>王■文/研究員</u>		回覆人員(單位/職稱) <u>余■陞</u>	
<p>1.完工時發現河灘地上有少許垃圾，是否為工程造成，或是上游垃圾飄落至下游。</p> 		<p>1.因前日豪雨及颱風外圍環流，配合當地潮汐常有河川漂流垃圾落於工區，近日將再請廠商協助撿拾。</p>	
<p>2.灘地上有許多鳥類利用，現勘當天記錄到黑鳶在灘地上進食。</p> 			

說明：

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。