

淡水河左岸蘆洲段環境改善工程
附表 C-06 生態保育措施與執行狀況

填表人員 (單位/職稱)	王 文 觀察家生態顧問公司研究員	填表日期	民國 110 年 08 月 16 日
施工圖示			
設計階段	圖示	說明	
施工範圍與生態關注區域套疊圖		<p>工區範圍多為紅樹林，完工後土石回填於左岸，讓適生植栽自然落種。</p>	
範圍限制 現地照片 (施工便道及堆置區) (拍攝日期)		<p>施工便道鋪設鐵板以利施工機具進出。 110/06/18</p>	
生態保育措施與執行狀況			
項目	生態保育措施	狀況摘要	照片(拍攝日期)
生態友善措施	左岸回填土沙。	完工後土砂回填於左岸，以利適生植栽自然落種。	 110/08/12 土砂回填

施工復原情形	<input checked="" type="checkbox"/> 施工便道與堆置區環境復原	施工便道與暫置區域復原。	 <p>110/08/12 施工便道復原</p>
	<input type="checkbox"/> 植生回復		
	<input type="checkbox"/> 垃圾清除		
	<input type="checkbox"/> 其他 _____		
其他			

說明：

1.本表由生態專業人員填寫。